



Comprobando todas las posibilidades,  $AA', AB', AC', BA', BB', BC', CA', CB', CC'$ , se observa que la hoja interior de la cúpula no es estable por sí sola. Tendremos que comprobar la hoja exterior y luego las dos juntas.

