

Recorrido de evacuación mas desfavorable del centro de interpretación, luces de emergencia y dotación contra incendios con extintores.

