



### **EJECUCIÓN:**

Acopio de material en mala posición.

### **EJECUCIÓN INCORRECTA:**

- Acopio de material a la intemperie.
- Desprotección del material.
- Acopio del material inclinado.

### **PROBLEMAS OCASIONADOS:**

- Fisuras del material.
- Pandeo de las piezas.
- Dilataciones de las tuberías.

### **SOLUCIONES CORRECTORAS:**

- Acopio del material en lugar seguro y protegido.
- Acopio de material en plano horizontal.