

Documento n°2: Planos


**Estudio de soluciones para la reordenación
interior y ampliación del puerto deportivo de la Vila
Joiosa (T.M. La Vila Joiosa)**

Álvaro Olmos Pérez

Lima, julio del 2023


Índice

1. SITUACIÓN ACTUAL Y COMPARATIVO LÍNEAS DE ZONA DE ADSCRIPCIÓN
2. PUERTO DE LA VILA JOIOSA. SECTORIZACIÓN
3. BATIMETRÍA
4. ALTERNATIVA NÚMERO 3
5. SOLUCIÓN ADOPTADA EN PLANTA
6. DISTRIBUCIÓN DE AMARRES
7. SECCIÓN DE TRONCO DE DIQUE
8. SECCIÓN DEL MUELLE
9. SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL MUELLE ADOSADO AL DIQUE
10. DIMENSIONES DEL ESPALDÓN
11. ADSCRIPCIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA



LEYENDA

- ZONA ADSCRIPCIÓN SEGÚN COORDENADAS.
Coordenadas según plano de acta de adscripción
19/4/1995 en ED50
- COORDENADAS (19/4/1995) TRASLADADAS A ETRS 89
- D.P.M.T.
Aprobado en C.M.15/01/2015 ref. DES01/12/03/0004
- D.P.M.T.
Límite en tramitación ref. DES01/12/03/0004-DES07/01
- ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO ADOPTADA.






LEYENDA

SUPERFICIE EDIFICADA	SUPERFICIE SIN EDIFICAR	LÁMINA DE AGUA	
[Blue hatched box]	[Blue box]	[Blue box]	Uso náutico/deportivo
[Orange hatched box]	[Orange box]	[Orange box]	Uso pesquero
[Red hatched box]	[Red box]	[Red box]	Uso comercial
[Purple hatched box]	[Purple box]	[Purple box]	Usos complementarios
[Grey hatched box]	[Grey box]	[Grey box]	Uso compatible
[Blue dashed line]			Dominio público marítimo terrestre
[Pink dashed line]			Zona de servicio


ESCALA ORIGINAL A-3
1/2.000
0 20 40m

TÍTULO DE PLANO
PUERTO DE LA VILA JOIOSA


FECHA
2020




Estudio de soluciones para la ampliación y reordenación interior del Puerto de la Vila Joiosa (T.M. la Vila Joiosa)	Fecha 30 de marzo de 2023	Título Alternativa número 3	Escala 1:50	Nº de Plano 4	ETSICCP / UPV	Director de obra Álvaro Olmos Pérez
---	------------------------------	--------------------------------	----------------	------------------	---------------	--




Estudio de soluciones para la ampliación y reordenación interior del Puerto de la Vila Joiosa (T.M. la Vila Joiosa)	Fecha 30 de marzo de 2023	Título Solución adoptada en planta	Escala 1:50	Nº de Plano 5	ETSICCP / UPV	Director de obra Álvaro Olmos Pérez
---	------------------------------	---------------------------------------	----------------	------------------	---------------	--




Estudio de soluciones para la ampliación y reordenación interior del Puerto de la Vila Joiosa (T.M. la Vila Joiosa)	Fecha 30 de marzo de 2023	Título Distribución de amarres	Escala 1:50	Nº de Plano 6	ETSICCP / UPV	Director de obra Álvaro Olmos Pérez
---	------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	---------------	--




Estudio de soluciones para la ampliación y reordenación interior del Puerto de la Vila Joiosa (T.M. la Vila Joiosa)	Fecha: 10 de Junio de 2023	Título Sección de tronco de dique	Escala Sin escala. Unidades en m	Nº Plano 7	ETSICCP / UPV	Director de obra: Álvaro Olmos Pérez
---	-------------------------------	--------------------------------------	--	---------------	---------------	---




Estudio de soluciones para la ampliación y reordenación interior del Puerto de la Vila Joiosa (T.M. la Vila Joiosa)	Fecha: 20 de agosto de 2023	Título Sección del muelle	Escala Sin escala. Unidades en m	Nº Plano 8	ETSICCP / UPV	Director de obra: Álvaro Olmos Pérez
---	--------------------------------	------------------------------	--	---------------	---------------	---





Estudio de soluciones para la ampliación y reordenación interior del Puerto de la Vila Joiosa (T.M. la Vila Joiosa)	Fecha: 20 de agosto de 2023	Título Dimensiones del espaldón	Escala Sin escala. Unidades en m	Nº Plano 10	ETSICCP / UPV	Director de obra: Álvaro Olmos Pérez
---	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------	---------------	---



DATUM ETRS89		
Zona de servicio del puerto	Coordenadas de los vértices. Huso 30	
	X	Y
A	742.918,41	4.265.871,08
B	742.673,22	4.265.676,89
C	742.346,30	4.265.504,94
D	742.232,78	4.265.691,57
E	742.243,37	4.265.729,37
F	742.253,25	4.265.727,79
G	742.283,65	4.265.899,18
H	742.275,09	4.265.906,29
I	742.270,31	4.265.908,31
J	742.256,36	4.265.909,03
M	742.346,30	4.265.204,94
L	742.089,99	4.265.349,04
K	741.976,47	4.265.535,67
M-2	742.258,91	4.265.926,11
M-3	742.269,47	4.265.926,20
M-4	742.294,01	4.265.933,57
M-5	742.329,00	4.265.932,65
M-6	742.335,06	4.265.923,24
M-7	742.354,31	4.265.922,19
M-8	742.418,16	4.265.938,72
M-9	742.487,21	4.265.958,40
M-10	742.539,67	4.265.977,72
M-11	742.577,19	4.265.991,32
Puntos vértice del D.P.M.T. por O.M. 3/6/1964		
M'-11	742.716,90	4.266.011,16
M'-12	742.688,43	4.266.034,04
M'-13	742.680,40	4.266.049,64
Puntos vértice del D.P.M.T. por O.M. 19/4/1995		
M'-14	742.677,08	4.266.056,08
M'-15	742.633,80	4.266.043,66
M'-16	742.615,75	4.266.028,12
M'-17	742.617,68	4.266.008,46
M-20	742.733,97	4.266.006,74
M-21	742.746,41	4.266.014,19
M-22	742.760,28	4.266.014,56
M-23	742.783,07	4.266.009,62
M-24	742.787,71	4.266.015,84
M-25	742.801,54	4.266.029,08
M-26	742.809,54	4.266.018,54
M-27	742.819,06	4.266.006,02
M-28	742.832,91	4.265.990,90
M-29	742.850,27	4.265.962,96
M-30	742.855,49	4.265.950,75
M-31	742.857,70	4.265.943,42
M-32	742.864,78	4.265.945,88
M-33	742.878,30	4.265.917,52
M-34	742.894,67	4.265.910,15
M-35	742.905,51	4.265.914,26

DATUM ETRS89		
Punto vértice el D.P.M.T. en tramitación	Coordenadas de los vértices. Huso 30	
	X	Y
ref DES01/12/03/0004-DES 07/01		
M-12	742.581,88	4.265.993,02
M-13	742.620,89	4.266.007,16
M-14	742.637,18	4.266.011,28
M-15	742.653,63	4.266.013,82
M-16	742.669,81	4.266.015,11
M-17	742.686,22	4.266.014,98
M-18	742.702,58	4.266.013,17
M-19	742.719,93	4.266.010,73

VILLAJOYOSA-SUPERFICIES TOTALES (m²)				
	TOTAL	AGUA	TIERRA	OB.EXTER.
<div></div> Zona de servicio Acta de Adscripción 19/4/1995	205.491,81	98.011,78	63.863,91	43.616,12
<div></div> D.P.M.T Modificado por OM 15/01/2015 ref. DES01/12/03/0004.				

ESCALA GRÁFICA
0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m