



- SOPORTE N° 1 -  
 Todos los remaches de  $\frac{5}{8}$ "  
 Todos los tornillos para correas de  $\frac{5}{8}$  x 50




J.C. PN. 18 Long. total = 10.350.



- SOPORTE N° 6 -

- J.C. PN. 12 Long. total = 10.350.



- SOPORTE N° 7 -  
 Todos los remaches de  $\frac{5}{8}$ "



