

## G u l l e r a

### Obras de reforma para instalar la Sucursal

Las obras a realizar en el edificio adquirido por el Banco para instalar sus oficinas en planta baja y en la alta la vivienda para el Sr. Director son de dos clases: las primeras para corregir deficiencias constructivas del edificio adquirido y las segundas para modificar la disposición actual del edificio con arreglo a su nueva finalidad.

#### OBRAS DE REFURZO.

Construcción de cuatro pies de techos de hormigón armado de 30 cm. de lado y toda la altura del edificio.

Construcción de los cimientos para ellos de un metro cuadrado de superficie.

#### REPARACION DEL PAVIMENTO

Reparación del pavimento destruido al cimentar.

Colocación de tres jácenas doble T del número 30, longitudinalmente y de siete jácenas transversales del número 20 para refuerzo del entramado de la primera planta.

Colocación de 4 jácenas doble T del número 28, longitudinalmente para el forjado de la cubierta.

Construcción de una placa de hormigón armado apoyada en los muros de contorno y en las jácenas longitudinales, en sustitución de la actual cubierta de Uralita que será desmontada. Se extenderán sobre el piso: una capa de hormigón pobre aislante para obtener las pendientes, un estrato impermeabilizante y el pavimento de baldosa de barro cocida, siendo lucida la cara inferior con yeso.

#### OBRAS DE ADAPTACION.

Derribo de las actuales escaleras.

Construcción con fábrica de medio ladrillo de la caja de la nueva escalera y de los muros del patio interior de luces, con sus cimentaciones correspondientes de hormigón de cemento portland.

Construcción de la nueva escalera con antepecho de murete de medio ladrillo y colocación del pavimento facilitado por la Entidad.

Construcción de todos los tabiques enlucidos en ambas plantas.

Arreglo y colocación de pavimentos que serán facilitados por el Banco donde no puedan ser utilizados los actuales.

Colocación de chapados de baldosa vidriada facilitada por la entidad, en los Aseos, baño, cocina y retretes.

Repaso y nueva construcción de alcantarillas y bajadas de aguas negras y de lluvia.

Instalación de dos doble B.C., dos urinarios, un lavabo y una pila en los Aseos de planta baja.

Instalación de una cocina económica, una pila doble para lavar y una pila doble para fregar y tres bancos en la cocina, construyéndose chimenea para la primera y campana y conductos para humos sobre ella.

Instalación de una bañera, un lavabo, un bidet y un doble B.C. en el baño.

Instalación de un retrete.

Reforma de la fachada con arreglo a los adjuntos planos sirviendo de orientación el edificio ya reformado para la Sucursal de Carcagente.

Colocación de la carpintería interior, la exterior y los elementos de cerrajería y vidriería.

Instalación eléctrica, interior y exterior.

Decoración interior y exterior.

Pintura interior y exterior.