

Banco de Valencia  
Arquitecto a Administracion de inmuebles  
Ciudad

Paso a comunicales:

Barrio de S. Juan Bautista-Burjasot:-

En una inspeccion que he efectuado a esta propiedad he comprobado que precisas efectuarse las obras de reparacion que a continuacion detallo:

Casa nº 34-calle en Proyecto:- Piso alto, viviendas izquierda y derecha. Se halla la cubierta y cielo raso de estas viviendas en muy mal estado.

Casa nº 13-calle Proyecto:- Se rehizo las bajadas y desagues de estas viviendas, pero queda por efectuar el enlucido del muro medianero, principalmente en la parte dormitorio de la vivienda del bajo.  
Piso alto, vivienda parte derecha-La cubierta y el cielo raso muy acentuado el peligro por su estado ruinoso muy avanzado.

Casa nº 13-calle Luis Vives:- Planta baja; Arreglar el desagüe interior en la parte de cocina que produce emanaciones, reconstruyéndose el tabique bajo las pilas que ha desaparecido.

Casa nº 11 - calle Proyecto:- Piso alto.-La vivienda de la parte derecha debe arreglarse la cubierta que se halla en muy mal estado.  
En la vivienda de la parte izquierda, además de la cubierta arreglo del cielo raso. Estan en muy mal estado.

Casa 18 calle Sixto Camara:- En el piso alto y en la vivienda parte izquierda, arreglo de cubierta y cielo raso que como todas se halla en muy mal estado.

Casa 22 calle en Proyecto:- Planta baja- Peluqueria:- Desea ampliar el dormitorio añadiendo el espacio del actual cuarto de aseo, haciendo este en el patio de luces y sanear el muro medianero para evitar humedades.

Casa entre calle de Pizarro y prolongacion de la de Sixto Camara, con entrada por calle en Proyecto.  
Debe construirse el cierre que limite la propiedad del Banco con la del colindante, en la parte de terraza.

Alcantarilla:- Proximamente les informaré de las obras a efectuar en la alcantarilla general.

Sin otro particular les saluda