

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**
Colocación de bovedillas.
- **RIESGOS DETECTABLES**
Derrumbe por sobrepeso.
Caída a distinto nivel.
Cortes en manos.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS**
No sobrecargar el encofrado.
No estar expuesto a caídas, sin las medidas de seguridad pertinentes.
- **PROTECCIONES COLECTIVAS**
Redes horizontales
- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**
Sistemas anti caída tipo percha.
Utilización de casco, ropa de trabajo, calzado de seguridad, guantes de protección.