

ANEJO I. RECTIFICACIONES DEL TFG

- 1. Revisión del contenido-texto (redacción), ortografía y formatos de texto a lo largo del documento.**

Se ha revisado el texto y se ha corregido la ortografía y los formatos.

- 2. Página 16, ¿será potencia total instalada no total consumida? Potencia de alumbrado y de fuerza.**

Corregida la potencia instalada.

- 3. Es un único sector toda la industria, no separamos las oficinas.**

Corregida la sectorización de la nave.

- 4. Página 28 Riesgo bajo 1, pero después en la página 30 dices que es riesgo medio, pero finalmente extraes los R de la tabla (figura 8) con riesgo alto. Posteriormente, en la página siguiente haces lo mismo de la Figura 9 entras en riesgo alto y escoges R-30, cuando previamente habías dicho riesgo bajo 1.**

Se corrigen los errores en el “RIESGO INTRINCESO”, el riesgo es bajo en todos los apartados.

- 5. Presupuesto pág. 105, coherencia Capítulo Armario cuadros eléctricos Oficial 1ª electricista la UNIDAD es siempre h y no a veces Ud.**

Se ha corregido la unidad de la h en vez de unidad en el precio del trabajo del Oficial 1ª.

- 6. Página 108 Total PPTO sin IVA es PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.**

Se ha corregido el total del presupuesto de ejecución.

Se han incluido los costes de gastos generales y de beneficio industrial. También se ha añadido el impuesto del IVA.

- 7. Página 108 No serás nunca Ingeniero Técnico Industrial sino Ingeniero Mecánico con las atribuciones profesionales del Ingeniero Técnico Industrial.**

Se ha corregido la firma del ingeniero.

- 8. PLANOS. Faltan los planos de Situación y emplazamiento.**

Añadido el plano de situación y emplazamiento.

- 9. Rehacer el cálculo justificativo de las BIE y aclarar la justificación de la ventilación.**

Se rehecho el cálculo justificativo de las BIE, en el AXESO II, capítulo 7.4.

Se ha aclarado la justificación de la ventilación, en el ANEXO II, capítulo 7.5.