



TRABAJO DE FIN DE MASTER

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LAS CIMENTACIONES DE ESTRUCTURAS EN LA CENTRAL TÉRMICA TERMOCANDELARIA (CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA)

ANEXO 1: PLANOS

Presentado por

Zorio Ramirez, Victor

Para la obtención del

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Curso: 2019/2020 Fecha: 31/08/2020

Tutor: Torrijo Echarri, Francisco Javier

ÍNDICE PLANOS

•	Plano de Situación		pag 1
---	--------------------	--	-------

Plano Ubicación Elementos Principales pag 2






Nº PLAN□: INDICE














finder tonos







TRABAJO DE FIN DE MASTER

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LAS CIMENTACIONES DE ESTRUCTURAS EN LA CENTRAL TÉRMICA TERMOCANDELARIA (CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA)

ANEXO 2: PERFILES GEOTECNICOS DE DISEÑO

Presentado por

Zorio Ramirez, Victor

Para la obtención del

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Curso: 2019/2020 Fecha: 31/08/2020

Tutor: Torrijo Echarri, Francisco Javier

ÍNDICE PERFILES GEOTECNICOS DE DISEÑO

Perfil A - A General	pag 1
----------------------	-------

- Perfil A A Detalle pag 2
- Perfil B B pag 3
- Perfil C C General pag 4
- Perfil C C Detalle pag 5
- Perfil D D General pag 6
- Perfil D D Detalle pag 7
- Ubicación Sondeos pag 8










ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA

FECHA: 26/08/2020

INDICE

ESCALA: SIN ESCALA




Unidad	Clasificacion	W (%)	P. Seco	P. Apar. (kN/m3)	Cu (kPa)	C' (kPa)	φ '	E (MPa)	٧	G (MPa)	V transv.	V onda (m/s)
UG - 1	Rellenos Antropicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UG - 2	СН	25,6	16	20	110	54	15	16,9	0,225	40 - 80	200	175
UG - 3	SM	11,7	17	20,5	-	-	30	24,9	0,35	70 - 90	250	195
UG - 4	СН	30	15,5	19,6	125	40	10	25,4	0,35	50 - 70	300	225
UG - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-








Filor toros



Perfil B - B




Unidad	Clasificacion	W (%)	P. Seco (kN/m3)	P. Apar. (kN/m3)	Cu (kPa)	C' (kPa)	φ '	E (MPa)	٧	G (MPa)	V transv.	V onda (m/s)
UG - 1	Rellenos Antropicos	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
UG - 2	СН	25,6	16	20	110	54	15	16,9	0,225	40 - 80	200	175
UG - 3	SM	11,7	17	20,5	-	-	30	24,9	0,35	70 - 90	250	195
UG - 4	СН	30	15,5	19,6	125	40	10	25,4	0,35	50 - 70	300	225
UG - 5	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









Unidad	Clasificacion	W (%)	P. Seco	P. Apar. (kN/m3)	Cu (kPa)	C' (kPa)	φ '	E (MPa)	٧	G (MPa)	V transv.	V onda (m/s)
UG - 1	Rellenos Antropicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UG - 2	СН	25,6	16	20	110	54	15	16,9	0,225	40 - 80	200	175
UG - 3	SM	11,7	17	20,5	-	-	30	24,9	0,35	70 - 90	250	195
UG - 4	СН	30	15,5	19,6	125	40	10	25,4	0,35	50 - 70	300	225
UG - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









filor tono

FECHA:



Perfil D-D



Unidad	Clasificacion	W (%)	P. Seco (kN/m3)	P. Apar. (kN/m3)	Cu (kPa)	C' (kPa)	φ '	E (MPa)	V	G (MPa)	V transv.	V onda (m/s)
UG - 1	Rellenos Antropicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UG - 2	СН	25,6	16	20	110	54	15	16,9	0,225	40 - 80	200	175
UG - 3	SM	11,7	17	20,5	-	-	30	24,9	0,35	70 - 90	250	195
UG - 4	СН	30	15,5	19,6	125	40	10	25,4	0,35	50 - 70	300	225
UG - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Z E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR:
ZORIO RAMIREZ, VICTOR


finder tones


TÍTULO DEL ESTUDIO:

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA CENTRAL TÉRMICA TERMOCANDELARIA EN CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA). FECHA: 26/08/2020 N° PAGINA:

PERFIL GENERAL D - D

ESCALA:









TRABAJO DE FIN DE MASTER

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LAS CIMENTACIONES DE ESTRUCTURAS EN LA CENTRAL TÉRMICA TERMOCANDELARIA (CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA)

ANEXO 3: RESULTADOS DE SONDEOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Presentado por

Zorio Ramirez, Victor

Para la obtención del

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Curso: 2019/2020

Fecha: 31/08/2020

Tutor: Torrijo Echarri, Francisco Javier



MPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	C	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	845697.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-1	02 - 05 de agosto de 2019	Y =	1637747.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
JONS I RUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2016



TERMOCANDELARIA HOJA 1 DE 6

																																			_			
COM	TRUC	CION	M N				EM	PRES	A CO	NSUL	TOR	A:	PROYECTO:	9	SOND NÚME	EO RO	E	FECH.	A DE CIÓN				CO	ORDE						SITI	UACIÓ	N GE	OGR/	ÁFICA				
Ca	0	1	m	1									TERMOCANDELARIA		BH-			- 05 de	agost	0 X =					15697 37747					СА	PTAG	SENA (BOLÍ\	/AP)	1	CÓDIGO: VERSIÓ		
with the last of t				#		S	OLUM			UCCIO		S SAS	S					de 2		Z =				10	1.00					0/1	utiac) F(W)	DOLI	vz.iv)		APROBACI	ON: 10/02/2	
MAQUINA NOMBRE		DISTA								ES 300 io Río		elipe	Grisales			YOS :		TERA	DAS (N	4I):	2												-	NIVEL D	E AGUA:	JA 2 de		5 m
NOMBRE	SUPE	RVIS	OR:							go Da					â.	l/m3)		e)ch	aute South	8				JUNT					CARAC	TERÍS	TICAS	DE ROC						
Prof.	BATERÍA TIP		PROF. SPT (n	15	30	T	MUESTRAS	MI	RECUP %	LEFRANC	LUGEON	LITOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificación AASHTO/U.S.	Humedad, w (Densidad ap. (M Densidad sec	Peso unta. RocalKg/m3	Compreson sin (kg/cm2)	Puntual c(kg/cm²)/Ф(²) o	drecto Triaxial suelolt	RUGOSIDAD	(mm) (mm)	ESPACIADO (m)	SO		J2 J	3 J4	FRAC' S30 (NO	TURA cm 90)	1 2 3 4	5 6 VI V	IV III II I	%RQD		FOTOGRAFÍAS	DE CAJAS	DE SONDE	0
0 - - - 1								-	100				Lleno antrópico con limo calcáreo de color café claro a pardo amarillento, presenta fragmentos de coral subangulares a subredondeados de 3 cm de diámetro. Poco compacto, mal seleccionado. Presenta una humedad moderada y baja plasticidad. Baja resistencia a la penetración en campo: ≤ 0.5 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo <0.5 kgf/cm2.																						military	1		
- - - 2		1.3	3 -1.75	8	8	1	10	Ĕ.	100				Horizonte orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad moderada y baja plasticidad. Contiene raíces y restos vegetales. Resistencia a la penetración en campo: 2 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgf/cm2.																									***
- - 3									64																											Contract of the second		
- - 4			0.4.05		40		13		71																													
5 - 5	WIRELINE - HQ	4.3	2-4.65	8	10	1	13		100																					-					Elg Breament			
- 6 - -		6.1	15-6.60	14	12	1	11		89				Limo arcilloso de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Presenta niveles de arena fina a muy fina y coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: ~1 kg/fcm² y resistencia al corte er	1																				DESIGN Majorial Carpenta	leaying			
- 7 - -									79				campo ~ 1 kgf/cm2. Entre 3.26 - 3.55 m y 8.0 - 8.5 m se seleccionaron muestras para ensayos de compresión simple. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.																					1	Parte	1		
- - - 9									80																													
- - 10								9.0 - 9.4	100																													
- - 11								-																														

PROYECTO: SONDEO FECHA DE COORDENADAS NUMERO FECHA DE COORDENADAS F	SITUACIÓN GEOGRÁFICA CARTAGENA (BOLÍVAR) NIVEL DE CARACTERÍSTICAS DE ROCA RESISTICAS METEOT	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016 HOJA 3 de 6 AGUA (m) 1.65 m
NUMERO EJECUCION	CARTAGENA (BOLÍVAR)	VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016 HOJA 3 de 6
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-1 U2 - U5 de agosto V = 1637747.000	NIVEL DE	VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016 HOJA 3 de 6
MAQUINA: BOYLES 300 BOYLE	NIVEL DE	FECHA APROBACION: 10/02/2016 HOJA 3 de 6
NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felipe Grisales NO. MUESTRAS INALTERADAS (MI): 2 NOMBRE SUPERVISOR: Sanitago David Valle Prof.		
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle Prof. X S GOLPEO SPT S S S S S S S S S		AGUA (m) 1.65 m
Prof. BL S GOPEOSPT S S S ON N	RESISTENCIA METEO(*)	
LE LA STATE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
	FRACTURA S30 cm (N30)	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
- 1 - 1 - 1 - 2 2 1 - 1 - 1 1 2 2 2 2 3 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7	(N30)	
11		12 82 12 27

COMSTRUCCIONES	EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO		COORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁF	FICA
muloCa	E 1.201.001.0021010			02 - 05 de agosto	X = 845697.000		CÓDIGO: FT-020
SOL	LUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-1	de 2019	Y = 1637747.000 Z = 1.000	CARTAGENA (BOLÍVA	AR) VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA:	BOYLES 300		NO. ENSAYOS	S SPT: 4	2 = 1.000		HOJA 4 de 6
NOMBRE SONDISTA:	Mauricio Ríos y Felipe Grisale	es es		AS INALTERADAS (MI			IIVEL DE AGUA (m) 1.65 m
NOMBRE SUPERVISOR: Prof.	Santiago David Valle		N/m3)	8	JUNTAS C	CARACTERÍSTICAS DE ROCA	
PALOL 12 SOLDED SAL	MUESTRAS MI RECUP % LEFRANC LUGEON LTOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasticació A/SHTO/U.S Humedad, w.	Denatical se (NNM3) Peso unital Rocal(kgm2) (kg/cm2) oc(MP3) Car Puntual Puntual oc(kg/cm3) directo	ON THE PART OF THE	RA m m	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
22	100 A CC PE	rcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, onsistencia suave a firme y media a atla plasticidad. Resistencia a la enetración en campo. ~ 2 kglfcm2 y resistencia al corte en campo ~ 3 gfcm2. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.					Fig. 1. Section of the section of th




EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	COORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845697.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-1	02 - 05 de agosto de 2019	Y =	1637747.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 3,55 m.



Prof. 3,55 - 7,10 m.



Prof. 7,10 - 10,45 m.



CAJA Nº 4



CAJA № 5



CAJA № 6 Prof. 15,74 - 18,90 m.

Prof. 10,45 - 12,85 m.

Prof. 12,85 - 15,74 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 5 DE 6



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845697.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-1	02 - 05 de agosto de 2019	Y =	1637747.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 7 Prof. 18,90 - 21,70 m.



CAJA № 8 Prof. 21,70 - 24,60 m.



Prof. 24,60 - 25,00 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 6 DE 6



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	1637673.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-2	06 - 07 de agosto de 2019	Y =	845750.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2010



|--|

CONTROL CONT															_																															_
SUMMONTH	COMS	muco	NONES :	-			ΕN	//PRE	SA C	ONS	ULTO	ORA:		PROYECTO:		NÚN	NDEO MERO		F EJ	ECH/	DE				(COOF							SIT	TUAC	IÓN G	EOGF	RÁFIC	Α								
SOURCE CONTROL STATE CONTROL S	CE	O	ur	n	_									TERMOCANDEL ARIA	Ī	В	H-2					X =											C	ARTA	GENA	(BOI	ÍVAR	,								
Manage Interpretation Company Project Inflames Company Project Inflames Company	AAA OLUBIA					S	OLU					IES S	SAS		1			0.05		de 20	19	Z =					1	.000								. (FEC	HA APF	OBAC	ION: 10		6	
POTOGRAFIAS DE CAJAS DE SONCIO RATURALEZA DEL TERRENO RATURALEZA DEL TERRENO	NOMBRE	SONDI							Maur	ricio F	Ríos			Grisales						ERA[AS (N	II):	2														NIVE	L DE A	AGUA:		HOJA :	z de				_
NATURALEZA DEL TERRENO		SUPER	RVISOR		GOI PE	O SPT	- 1		Santi	iago I	Davio	l Vall	le	T	9.0	(%)	eN/m3)	ca	3)	- draw	corte	hoca				JU		ΔMIE	NTO	(°)	-	CARAC	TERÍS ESISTEN	STICA:	DE RO	OCA										
Heritacete organizacione con funzione de conscion, may compacido, con humerical moderada y fuel galacionida. Conscione terrorea de lime calcinore	5	BATERÍA TI	PROF. SPT (Т	45	MUESTRAS	RECUP %	LEFRANC	HIGEON		LITOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificacio AASHTO/U.3	Humedad, w	Densidad ap. (ł	Densidad se (kN/m3)	RocalKg/m	(kg/cm2)	Puntual c(kg/cm²)/Ф(?)	Triaxial suelo	RUGOSIDAD	APERTURA (mm)	RELLENO	ESPACIADO (n			T	Ť	FRAC S30 (N	TURA 0 cm (S0)	1234	4 5 6 10	VIVIIII	- %RQD			FOTO	GRAFÍ	AS DE	CAJAS	DE SO	NDEO		
Intercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amarilento, firme a sueve, con humedad moderada y media plasticidad. Presenta cantidades variables de gravas recondeadas a subrevadrondeadas de baja a media esfericidad y la subrevadrondeadas de baja a media esfericidad y la marilam medio de 3 cm. compuestas por chert, cuarzo y fingmentos reclarados escuentam coderacionis recipacionis escuarso de la marilam de control de 3 cm. compuestas por chert, cuarzo y fingmentos recipacios escuarso de la marilam de control de 3 cm. compuestas por chert, cuarzo y fingmentos recipacios escuarso de control de 3 cm. compuestas por chert, cuarzo y fingmentos recipacios escuarso de 3 cm. compuestas por chert, cuarzo y fingmentos recipacios escuarso de 3 cm. compuestas por chert, cuarzo y fingmentos recipacios escuarso de 3 cm. compuestas por chert, cuarzo y fingmentos recipacios escuarso de 3 cm. compuestas por chert. Compuestas p	0 1 1 2		1.45 -1.	90 3	8		8	1.0-1.45	89					y baja plasticidad. Contiene terrones de limo calcáreo café claro a pardo amarillento así como raíces y restos vegetales. Resistencia a la penetración																									5 6 000 3 50 1							
	- 6 7 7 8 8 9 9	WIRELINE -	3.954.4.	12	2	3		3.50.	89 78 100 43 50 83	-				amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad Presenta cantidades variables de gravas redondeadas a subredondeadas de baja a media esfericidad y tamaño medio de 3 cm; compuestas por chert, cuarzo y fragmentos volcánicos. Se encuentran coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: ~ 1 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo ~ 1 kg/fcm2. Entre 5.0 y 13.8 m, en especial en el tramo 5.0 y 6.8 m, la cantidad de gravas generó problemas para la perforación al igual que generó rechazo en los ensayos de SPT e imposibilitó la extracción de muestras inalteradas. El aqua retorna de la																								no wee	- 16-ra but	MO Car						

CONSTRUCCIONES C EMPRE	SA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	COORDENADAS	SITUACIÓN GEOG	;RÁFICA
Dalum	DNSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-2	06 - 07 de agosto de 2019	X = 1637673.000 Y = 845750.000 Z = 1.000	CARTAGENA (BC	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016
	BOYLES 300		NO. ENSAYOS S			•	HOJA 3 de 6
	Mauricio Ríos y Felipe Gris	ales	NO. MUESTRAS	INALTERADAS (MI):	2		NIVEL DE AGUA (m) 0.3 m
NOMBRE SUPERVISOR: Prof. UE HELD SUPERVISOR: BUILDING SUPER SUPERVISOR: BUILDING SUPE	Santiago David Valle LUGEON LUGEON LITOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	selficación selficación selfación selfación selfación (%) selfación	eso unita. cca(Kghri3) cca(Kghri2) (kg/cm2) MPa) Carga Puntual m1/10-(1) corte directo	SEDAD ON O O O O O O O O O O O O O O O O O O	CARACTERÍSTICAS DE ROCA RESISTENCIA METEO(*) ICTURA 30 cm NS0)	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
11	80 87 87 87 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Intercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amanillento, firme a suave, con humedad moderada y media piasticidad. esenta contidades variables de gravas redondeadas a subredondeadas de baja a media esfericidad compuestas por jaspe, cuarzo y fragmentos olcánicos. Se encuentran coloraciones rojizas a amarillentas producto de idación, Resistencia a la penetración en campo: ~ 1 kg/cm2 y resistencia corte en campo ~ 1 kg/cm2. Entre 5.0 y 13.8 m, en especial en el tramo. 0, y 6.8 m, la cantidad de gravas generó problemas para la perforación al ual que generó rechazo en los ensayos de SPT e imposibilitó la extracción en muestras inalteradas. Entre 15.5 - 15.8 m, 18.0 -18.3 m y 22.5 - 22.8 m se seleccionaron muestras para ensayos de compresión simple. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta. Arcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, consistencia suave a firme y media a alta plasticidad. Resistencia a la penetración en campo: ~ 2 kg/cm2 y resistencia al corte en campo ~ 3 kg/cm2.		Market 2	11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15		Provided Tomic City Well. Sancia J / 2 Dark to J / 2 Dark to J / 2 Dark to J / 3 Dark

EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	COORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	4
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-2	06 - 07 de agosto de 2019	X = 1637673.000 Y = 845750.000 Z = 1.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES 300		NO. ENSAYOS		•		HOJA 4 de 6
NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felipe Gr	sales	NO. MUESTRA	S INALTERADAS (MI			L DE AGUA (m) 0.3 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle Prof. Source Supervisor Source David Valle		S (%) 8	orte da utole	JUNTAS (CARACTERÍSTICAS DE ROCA RESISTENCIA METEORI	
D mm BATERIAT PROF. SPT PR	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasticació AASHTO/U.I. Humedad.w Densidad ap. (k	(kNMn3) Peso unita Roca(Kg)m Compreson si (kg/cm2) oc(NPa) Ca Punusi c (kg/cm3)/ q (f) directo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 2 3 4 5 6 VIV IV III II I	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Arcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, consistencia suave a firme y media a alta plasticidad. Resistencia a la penetración en campo: ~2 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo ~3 kg/fcm2.					no nuclei transio di si



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	1637673.000		FECHA APROBACION:
	TERMOCANDELARIA	BH-2	06 - 07 de agosto de 2019	Y =	845750.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 3,50 m.



Prof. 3,50 - 6,80 m.



Prof. 6,80 - 10,30 m.





CAJA Nº 5



CAJA Nº 6 Prof. 16,80 - 19,65 m.

Prof. 10,30 - 13,80 m. Prof. 13,80 - 16,80 m.

> TERMOCANDELARIA HOJA 5 DE 6



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	1637673.000		FECHA APROBACION:
	TERMOCANDELARIA	BH-2	06 - 07 de agosto de 2019	Y =	845750.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



Prof. 19,65 - 22,50 m.




CAJA Nº 8 Prof. 22,50 - 25,00 m.

TERMOCANDELARIA	HOJA 6 DE 6



	EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	C	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
ı	SOLUM				X =	1637647.000		FECHA APROBACION:
ŀ	CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-3	10 - 12 de agosto de 2019	Y =	845857.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
í	CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2016



TERMOCANDELARIA HOJA 1 DE 4

															_	SONE	NFO	_	FECHA	N DE																	
COMS							EMP	RESA	A CO	NSUL	LTOF	RA:	PROYECTO:			NÚME		Е	JECU	CIÓN	V _		C	OORDI	ENAD <i>i</i> 37647				SITU	ACIÓN G	EOGR	ÁFICA			040100	FT 000	
- Contract	0	Ц	m			so	LUM			UCCI		S SA	S	TERMOCANDELARIA		ВН-			- 12 de de 20	agosto	Y = Z =	-			45857. 1.000	000			CAR	TAGENA	A (BOL	ÍVAR)		FECHA.			2016
MAQUINA NOMBRE		NCTA:								ES 30		oline	Grisales			. ENSA			5 TERAI	DAS (M	n. 1											NIVEL DE	ACHA	НО	JA 2 de		4 45 m
NOMBRE										go Da			Gridateo		J		m3)	1	8 8	. 8	8			JUNT				CARAC	TERÍSTI	CAS DE R	OCA	INIVEL DE	AGUA.			0,	+3 111
Prof.	BATERÍA TIPO		PROF. SPT (m	15	30	SPT 45	MUESTRAS	W	KECOP %	LEFRANC	LUGEON	LITOLOGÍA	NAT	URALEZA DEL TERRENO	Clasificación AASHTO/U.S.C	Humedad, w (9	Densidad ap. (NN.	(KN/m3) Reso unita: RocalKg/m3)	Compresson sim (kg/cm2) ac (MPa) Cara	Puntual c (kg/cm²)/@ (°) o	Triaxial sueloito	APERTURA (mm)	RELLENO	SO SO		J2 J3	FI	RACTURA 830 cm (N30)	RESISTENCIA	METEO(*)	%RQD		FOTOG	RAFÍAS	DE CAJAS	DE SOND	EO
0 - - - 1								8	30				presenta fragmentos tamai 3 cm de diámetro promedi	calcáreo de color café claro a pardo amarillent lo grava subredondeados de media esfericidad (o, compuestos por líticos volcánicos y chert. Mu nado. Presenta una humedad moderada y baja plasticidad.	de																	Des.	60 6 7 5 MM 60 6 M 3 00 00 00 12 2 80 12 2	to Caso Vic.	WVE.		
- - 2		1.45	5 -1.90	3	5	7	10-14	1	00				Limo arcilloso orgánio	o pardo oscuro, muy compacto, con humedad													=				+		ATA				
- - 3 - -							30-34	£ 8	39				moderada y baja plasticida subredondeados de med medio 2 cm, además, pres primeros metros. Resis	ad. Contiene fragmentos de grava redondeados a esfericidad compuestos por chert de diámetro renta raíces y estos vegetales, en especial en lo tencia a la penetración en campo: 2 kgf/cm2 y ia al corte en campo 1 kgf/cm2.													_					N 0 10	50 570 540		COLUMN TO THE REAL PROPERTY.		
- 4 - - - 5	WIRELINE - HQ		5 -3.90	6	9	12			00																		_							y .			
- 8 - 8 - 6	WIR						0-64		56																		_						Terratradio e (13 - 5 ton Gyr 3 10 -	.a	1)		
- 7 - -		6.45	5-6.90	10	10	12	9	-	33				humedad moderada y baj limosos y gavosos. Éstas díametro medio de 3 coloraciones rojizas a am	cm, compuestas por cuarzo y chert. Posee arillentas producto de oxidación. Resistencia a la	s /												=							N. S.			
- - - 9								1	00				limosos y gavosos. Éstas últimas son redondeadas de media ester diametro medio de 3 cm, compuestas por cuarzo y chert. Pos coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación. Resister penetración en campio: "1 kg/cm2 y resistencia el corde en cam kg/cm2. Entre 7.5 y 9.0 el material se torna más acillo limoso a arrolloso, mientras que entre 9,0 y 11.0 m la camidad de gravas y problemas para la perforación al igual que generó rechazo en los en SPT e imposibilitó la extracción de muestras inalteradas. El agua re la perforación con una coloración pardo amarillenta.		de																 	R. MOR C	Pictor III	tylica,			
- - 10								8	30																		_					25.5		T.	T.		
- 11																																					

EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN		COORD	ENADAS	SITUACIÓN GEOGI	RÁFICA	
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-3	10 - 12 de agosto de 2019	X = Y = Z =		637647.000 345857.000 1.000	CARTAGENA (BOI	FECH	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1 A APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES 300		NO. ENSAYOS							JA 3 de 4
NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felipe Gris	ales	NO. MUESTRAS	S INALTERADAS (MI	I): 3				NIVEL DE AGUA (m)	0,45 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle		CO 8 # 8	0 ag ag	8	JUNT		RACTERÍSTICAS DE ROCA RESISTENCIA METEO(*)		
Prof. (W) L 155 30 45 30 W 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	NATURALEZA DEL TERRENO	Classificación AASHTO/U.S Humedad, w (Densidad ap. (kt Densidad see	Peso unita Rocal Kghm? (kghm?) (kghm?) (c (kghm?) (a (°)) drecto	Triaxial suelor	mm) LENO	BUZAMIENTO (°) J1 J2 J3 J4 FRACTURA S30 cm (N30)	0 1 2 3 4 5 6 W V IV III II I	FOTOGRAFÍAS	DE CAJAS DE SONDEO
12 12.0 4 5 8 89 1 13 90	rena media a fina de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y baja asticidad. Presenta intercalciones de niveles límicos y gavosas. Estas últimas son indondeadas de la mediaridad y disimentocidocidos de mediaridad producidos de la mediaridad y disimentocidocidos de mediaridad y mediaridad producidos de considerada y mediaridad y y y y y y y y y y y y y y y y y y							Bossin Francock Love Schlar Dis 3 Besick Hope Frank pr Can 05	



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	COORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	1637647.000		FECHA APROBACION:
	TERMOCANDELARIA	BH-3	10 - 12 de agosto de 2019	Y =	845857.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 2,80 m.



Prof. 2,80 - 5,40 m.



Prof. 5,40 - 8,30 m.



CAJA № 4 Prof. 8,30 - 11,90 m.



CAJA № 5

Prof. 11,90 - 15,00 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 4 DE 4



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	1637625.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-4	07 - 08 de agosto de 2019	Y =	845717.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2016



															NID E		-	0114																						
COM	mucc	NO NIES	6			EMP	RESA	CON	NSUL	TORA	ν:	PROYECTO:		SC	NDEC IMERC)	EJE	CHA CUC	DE ÓN				COC	ORDE						SITU	JACIÓI	N GEO	GRÁ	FICA						
	0	ur	n		901	LLIM	CONS	TDI	ICCIC	NIES	646	TERMOCANDELARIA		E	BH-4		07 - 0	8 de a e 201		X = Y =				845	7625 5717.	000				CA	RTAGE	ENA (B	OLÍV	AR)			VER	O: FT-02 SIÓN: 1		
MAQUINA	\:				301	LUIVI			S 300		SAS		NO. EN:		VSAY	S SP		3	,	Z =					1.000)											APROB DJA 2 de		0/02/2016 4	
NOMBRE	SONDI						Ma	uricio	o Ríos		lipe (Grisales						ALTERADAS (MI): 2			2													IIVEL DE	AGUA:				0,40 m	
NOMBRE Prof.	SUPER	EVISOR		GOLPEO	SPT	9	Sal	, Illiay	o Dav	_	4		- 50	US.C	(MV/m3	seca 3)	ffa. hm3) simple	2) Ser 29	() corte	lotoca	9 4	T.	Ê	UNTA BI		IENTO	(°)	╁	CARAC [®]	TERIST ESISTENCI	ICAS D	E ROCA	_							
200	BATERÍA	PROF. SPT	15	MUESTR, MUESTR, MUESTR, MUESTR, MUESTR, MUESTR, MUGEOU LUGEOU LUGEOU LUGEOU LUGEOU LUGEOU LUGEOU LUGEOU MUGEOU MUG		MUESTRA MI RECUP 3 LEFRANC LLGEON		MUESTRA MI RECUP * LLFRAMC LUGEON			LITOLOG	NATURALEZA DEL TERRENO			Densidad ap.	Densidad (kN/m	Rocalkg Compression	(kg/cm oc (MPa) (c(kg/cm²)/@ drect	Triaxialsue	RUGOSIDA APERTUR.	(mm) RELLENO	ESPACIADO	S0	J1	J2 J3 J4		FRAC S30 (N	TURA (cm (s0)	234	5 6 VI V II		%RQD		FOTOG	RAFÍAS	DE CA.	AS DE S	ONDEO	
0 1 1 2		1.45 -1.	90 3	4	7	1.0 - 1.48	78	-				Horizonte orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad moderado y baja plasticidad. Contiene raíces y restos vegetales. Resistencia a la penetración en campo: 2 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgf/cm2																		234				INIC Total	the street of th	cantleter			7	
1 4 1 1 5 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	WIRELINE - HQ	3.45 -3.	90 5	6	9	30-34	10	8 00 00																														1		
6 - - 7 - - 8		6.0 -6.4	35 7	11	18		78 58					ntercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo narillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Se encuentran coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación. sistencia a la penetración en campo: ~1 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo —1 kg/fcm2. A partir de los 6.0 m el riesgo de atrapamiento de la tubería impidió la extracción de muestras inalterdas y la realización de nsayos SPT. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.	n																					1) (h	TO T	Varie III				
- 9 - - 10 - - 11						9.0-9.4																																	7	1

CONSTRUCCIONES V	EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SO NÚ	NDEO MERO	F	JECUC	DE ÓN		COORDENADAS		SITUACIÓN GEOG	RÁFICA
Dolum	SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA		3H-4	07 -	08 de a de 201	gosto	X = Y = Z =	1637625.000 845717.000 1.000		CARTAGENA (BO	FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: NOMBRE SONDISTA:	BOYLES 300 Mauricio Ríos y Felipe Grisale	QC C		NSAYOS UESTRA		3 TEBAD	V & VVII	\· 12				HOJA 3 de 4 NIVEL DE AGUA (m) 0,40 m
NOMBRE SUPERVISOR:	Santiago David Valle	<u> </u>	INC. IVIC	⊕ ESTRA	3 IIVAL	o ILIVAD	#3 (IVII)). Z	JUNTAS	CARA	ACTERÍSTICAS DE ROCA	NIVEL DE AGOA (M) 0,40 M
Prof. Odl W) Lds	GOLDEO SPIT WE GIVE WATER TO THE FIRST WATER TO THE FORM THE FORM THE FIRST WATER TO THE FORM THE FIRST WATER TO THE FORM THE FORM THE FIRST WATER TO THE FORM TH	NATURALEZA DEL TERRENO	Clastificación AASHTO/U.S.C Humedad, w (%	Densidad ap. (kNA	(KMm3) Peso unita. Roca(Kgm3)	Compreson simp (kg/cm2) oc (MPa) Carga	c (kg/am²)/Ф (°) co drecto	Triaxial suelo.roc	APERTURA (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)	FRACTURA S30 cm	RESISTENCIA METEO(*)	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
11	am encue a li kgf/c	ntercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo narillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Se entran coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a penetración en campo: ~ 1 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo ~ 1 cm2. A partir de los 6.0 m el riesgo de atrapamiento de la tubería implido la tracción de muestras inalterdas y la realización de ensayos SPT. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.								-		Consider to the control of the contr
19 - 20 - 21 - 22 - 22	consis	Arcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, stencia suave a firme y media a alta plasticidad. Resistencia a la penetración campo: ~2 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo ~3 kg/fcm2.El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.	-							-		



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	1637625.000		FECHA APROBACION:
	TERMOCANDELARIA	BH-4	07 - 08 de agosto de 2019	Y =	845717.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 2,70 m.



Prof. 2,70 - 5,30 m.



Prof. 5,30 - 9,50 m.



CAJA Nº 4



CAJA № 5



CAJA № 6 Prof. 18,40 - 20,00 m.

Prof. 9,50 - 13,50 m. Prof. 13,50 - 18,40 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 4 DE 4



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	845741.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-5	08 - 10 de agosto de 2019	Y =	1637595.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CONSTRUCCIONES C EMPRESA C	ONSULTORA: PROYECTO:	SONDEO FECHA NÚMERO EJECU	UCIÓN	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	
20lum	TERMOCANDELARIA	BH-5 08 - 10 de	de agosto Y = 845741.000 Y = 1637595.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTI	RUCCIONES SAS LES 300	de 20	Z = 1.000		FECHA APROBACION: 10/02/2016
NOMBRE SONDISTA: Mauri	icio Ríos y Felipe Grisales	NO. ENSAYOS SPT: 4 NO. MUESTRAS INALTERAL		NIVEL DE AC	HOJA 2 de 6 GUA: 0,45 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santi	ago David Valle	S.C. (%)	JUNTAS CA	RACTERÍSTICAS DE ROCA RESISTENCIA METEO(*)	·
Ø mm Ø marena TI PROF. SPT.T PROF. SPT.T MUESTRAM MI RECUP %	NATURALEZA DEL TERRENO NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificaci AASHTO/L Humedad, w Densidad ap. (Densidad ap. (Rocal/Opt Rocal/Opt Compression a Rocal/Opt Compression a Rocal/Opt Compression a	FRACTIS FRAC	0 1 2 3 4 5 6 VI V IV III II I	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -	Lleno antrópico con limo calcáreo de color café claro a pardo amarillento, presenta fragmentos de coral subangulares a subredondeados de 3 cm de diámetro. Poco compacto, mal selecionado. Presenta una humedad moderada y baja plasticidad. Baja resistencia a la penetración en campo: ≤ 0.5 kg/cm2 y resistencia al corte en campo <0.5 kg/cm2. A 1 m de profundidad se intentó tomar muestras inalteradas y ensayos SPT pero el material generó rechazo.			Fritadi Serial Serial Capa a	To Total achidolismois (2) (3) (3) (4) (5) (5) (6)
	Horizonte orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad moderada y baja plasticidad. Contiene raíces y restos vegetales. Resistencia a la penetración en campo: 2 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgf/cm2.			Boxes	-TEVAS CAVARDASA
3.95 - 3.95 Rechazo (3.95) 100 100 100 100 100 100 100 10	Intercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Presenta cantidades variables de gravas redondeadas a subredondeadas de baja a media esfericidad y tamaño medio de 3 cm; compuestas por chert, cuarzo y fragmentos voicánicos. Se encuentran coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación y concentraciones de lodo calcáreo. Resistencia a la penetración en campo: - 1.5 kg/fcm2 : Presistencia al corte en campo - 1.5 kg/fcm2. Entre 2.50 y 6.0 m, la cantidad de gravas generó problemas para la perforación al igual que generó rechazo en los ensayos de SPT e dificulto la extracción de muestras inalteradas. Entre 6.45 - 6.75 m se seleccionaron muestras para ensayos de compresión simple. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.			Analysis of the second of the	

CONSTRUCCIONES C EMPRE	SA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONE		FE E.IE	CHA DE	_		COORDENADAS		SITUACIÓN GEO	GRÁFICA		
20 IIm	INSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH		08 - 1	0 de ago: de 2019	V -	-	845741.000 1637595.000 1.000		CARTAGENA (BO	DLÍVAR)	VERS	D: FT-020 IÓN: 1 CION: 10/02/2016
MAQUINA:	BOYLES 300	•	NO. ENSA	AYOS S	PT:	4							HOJA 3 de	6
	Mauricio Ríos y Felipe Grisa	es	NO. MUE	STRAS	INALTE	RADAS ((MI):	2				NIVEL DE AGUA (m)		0,45 m
	Santiago David Valle		0 8	m3)	. 8		8 8		JUNTAS		ACTERÍSTICAS DE ROCA			
Prof.	LEFRANC LUGEON LUTOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasticación AASHTO/U.S. Humedad, w (⁹	Densidad ap. (kN Densidad seo (kNm3)	Peso unita. Roca(Kghm3) Compresón sim	(kg/cm2) oc(MPa) Carg Puntual	directo directo Triaxial suelo/ic	RUGOSIDAD	(u) BUZAMIENTO (1) SO J1 J2 J3	FRACTURA \$30 cm	RESISTENCIA METEO()	FOTOGR	AFÍAS DE CAJA	S DE SONDEO
11	ag ar Pres ba c an Res er	ercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo narillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Renta cantidades variables de gravas redondeadas a subredondeadas de a media esfericidad y tamaño medio de 3 cm; compuestas por chert, uarzo y fragmentos volcánicos. Se encuentran coloraciones rojizas a marillentas producto de oxidación y concentraciones de lodo calcáreo; istencia a la penetración en campo: ~1.5 kg/icm2 y resistencia al conte istencia a la penetración en campo: ~1.5 kg/icm2 y resistencia al conte a campo ~1.5 kg/icm2. Desde los 12 m el material presentó constante atreapamiento de la tubería por lo cual no fue posible la extracción de estas inalteradas y fue necesario suspender la realización de ensayos SPT a los 18 m. Entre 13.2 - 13.5 m se seleccionaron muestras para sayos de compresión simple. El agua reforma de la perforación con una coloración pardo amarillenta.										Providence of the providence o		

COMSTIBLECCIONES	EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONE		- L	ECHA I	DE			CO	ORDE	NADAS	3	5	SITUAC	IÓN GE	OGRA	ÁFICA		
Column !	LIVII NEGA GONOGETORA.		INUIVIE	ERU		10 de a		X =				5741.0							CÓDIG	O: FT-020
EDolum	SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH	l-5	06 -	de 201	9	Y =				37595.0			CARTA	AGENA ((BOLÍ	VAR)	VER:	SIÓN: 1
MAQUINA:	BOYLES 300		NO. ENS	AYOS	SPT:	4		Z =	ı			1.000							HOJA 4	ACION: 10/02/2016 del 6
NOMBRE SONDISTA:	Mauricio Ríos y Felipe Grisa	les	NO. MUE				AS (MI): 2										NIVEL DE AGUA (m		0,45 m
NOMBRE SUPERVISOR:	Santiago David Valle		- c o 8	v/m3)	9	npte ga	corte	800		J	JUNTA		NITO (II)	CARACTE		S DE ROO	CA			
BATERIA TIP	MUESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTRAS MILESTR	NATURALEZA DEL TERRENO	Classificación AASHTO/U.S Humedad, w.(Densidad ap. (ki) Densidad aec	(kNim3) Peso unita. Roca(Kg/m3	Compreson sin (kg/cm2) ac (MPa) Cary	c (kg/cm ³)/Ф(³) a directo	Triaxial sueloin	APERTURA (mm)	RELLENO ESPACIADO (m)			J3	CTURA 30 cm NS0)	2.4.5.6.VI	WEIEU()	9RQD	FOTOG	RAFÍAS DE CAJ	AS DE SONDEO
22	100	Arcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, consistencia suave a firme y media a alta plasticidad. Resistencia a la enetración en campo: ~2 kgfrcm2 y resistencia al corte en campo ~3 kgfrcm2. El agua retoma de la perforación con una coloración pardo amarillenta.																Control of the second of the s		



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845741.000		FECHA APROBACION:
	TERMOCANDELARIA	BH-5	08 - 10 de agosto de 2019	Y =	1637595.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016




Prof. 0,00 - 3,50 m.



Prof. 3,50 - 6,50 m.



Prof. 6,50 - 9,30 m.



CAJA Nº 4



CAJA Nº 5



CAJA Nº 6 Prof. 14,70 - 17,55 m.

Prof. 9,30 - 11,90 m. Prof. 11,90 - 14,70 m.

HOJA 5 DE 6

TERMOCANDELARIA



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845741.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-5	08 - 10 de agosto de 2019	Y =	1637595.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



Prof. 17,55 - 20,45 m.



CAJA Nº 8 Prof. 20,45 - 23,30 m.



Prof. 23,30 - 25,00 m.

TERMOCANDELARIA	HOJA 6 DE 6
-----------------	-------------



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	845759.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-6	13 - 15 de agosto de 2019	Y =	1637555.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2010



															一	20110			-0114																	
COMS						EMF	RESA	COI	NSUL	TORA	A :	PROY	ECTO:			SOND NÚME	EO RO	EJ	ECHA [ÓΝ			COC	RDEN				8	ITUACIĆ	N GEO	GRÁFI	CA				
	OI	ur	n		00		CONS	OTDI	10010	NEO	040		TERMO	CANDELARIA		BH-6	3	13 - 1	15 de a de 2019	gosto 🗔	(= / =			1637	59.000 555.000)			CARTAG	ENA (BO	OLÍVAI	٦)		VE	GO: FT-020 RSIÓN: 1	
MAQUINA					50	LUIVI			S 300		SAS	,			NO	. ENSA	YOS S		de 2019	1 2	<u> </u>			1	.000								FE	CHA APRO		02/2016
NOMBRE :	SONDIS						Ma	aurici	o Río	s y Fe		Grisales				. MUES			ERADA	S (MI):	4											EL DE AG	SUA:	TIOUAZU		0,3 m
NOMBRE :	SUPER'	VISOR	_	GOLPEC	SPT	100	Sa	intiag	o Dav	/id Va	alle				- S S	(%)	(N/m3)	a. n3)	86) code	a loca	П	JI F	UNTAS BUZ	AMIEN	TO (°)	С	ARACTER RESIS	RÍSTICAS E	DE ROCA	_					
Mm Ø	BATERÍAT	PROF. SPT	15		T	MUESTRA	MI MI	NEOD N	LEFRANC	LUGEON	LITOLOGÍ		NATURALEZA	DEL TERRENO	Clasificaci	Humedad, v	Densidad ap. (Densidad s (kN/m3)	Rocal/Gr	(kg/cm2 oc (MPa) C Puntual	c (kg/cm²)/tb ('	Triaxial sueto	APERTURA (mm)	ESPACIADO (S0 J			FRACTU 830 c (N30	RA ")			%RQD	F	OTOGRA	ÍAS DE CA	JAS DE SO	NDEO
0		1.45 - 1.	90 3	5	€	1.0 -	4-	3				y baja pla	sticidad. Contiene raíces	uy compacto, con humedad moderad y restos vegetales. Resistencia a la ssistencia al corte en campo 1 kgf/cm2														0 1 2	3 4 3 6 W V			Company And				
- 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	WIRELINE - HQ	3.85 - 4	1.3 4	6	٤	3.4 -	88. 88																								CANDED CO.	Appendix of the second	T.			30
6 - - 7 - - - - 8						- 0.9	2.					amarillento, encuentra concentracio 1.5 kgf/cm2 m, la cantid en los ensay	firme a suave, con hume n coloraciones rojizas a a nes de lodo calcáreo. Re: y resistencia al corte en ci lad de gravas y la cantida /os de SPT. A los 9 m se ón simple. El agua retorn	arena limosa de color pardo a pardo dad moderada y media plasticidad. Si marrillentas producto de oxidación y sistencia a la penetración en campo: ampo - 1.5 kg/cm2. Entre 6.45 y 6.9 d de carga en el pozo generó rechazo seleccionaron muestras para ensayo: la de la perforación con una coloración marillenta.	e ~ 0																			1-	1	-1
- - - 9 - - 10 - - 11		9.30 - 9.	45 9	11	1	9. 9.	4 0 - 6 8 8 4 4 4	9																												

EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	0	FECHA DE EJECUCIÓN			COORI	DENADAS		SITUACIÓN GEOG	RÁFICA		
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-6	1	13 - 15 de agosto de 2019	X = Y = Z =			845759.000 1637555.000 1.000		CARTAGENA (BO	LÍVAR)	VEF FECHA APROE	GO: FT-020 RSIÓN: 1 BACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES 300		NO. ENSAYO			IIV. 14							HOJA 3 de	6
NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felipe Grisale NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle	98	NO. MUESTR	RAS IN	NALTERADAS (N	/II): 4		ILINI	ITAS	0.45	RACTERÍSTICAS DE ROCA	NIVEL DE AG	GUA (m)	0,3 m
Prof. UE GOLPEO SPT US S S S S S S S S S S S S S S S S S S	NATURALEZA DEL TERRENO	Classificación AASHTO/U.S.C Humed ad. w (%)	Densidad seca (kNm3) Peso unita.	Rocal(Kgim3) Compresson strapt (kg/cm2) coc(MPa) Carga Purhual c (kg/cm7)/ Φ (*) cor directo	Triaxial suelo roca	APERTURA (mm)	ADO (m)	BUZAMIENTO (°) O J1 J2 J3 J4	FRACTURA \$30 cm	RESISTENCIA METEO(Y)	F	OTOGRAFÍAS DE CAJ	AS DE SONDEO
16	ntercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo marillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Se encuentran coloraciones rojicas a amarillentas producto de oxidación y centraciones de lodo calcáreo. Resistencia a la penetración en campo: ~1.5 (from 2. Entre 15.45 y 16.35 m se cionaron muestras para ensayos de compresión simple. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta. Arcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, stencia suave a firme y media a alta plasticidad. Resistencia a la penetración: campo: ~2 (kg/cm2, z resistencia al corte en campo ~3 (kg/cm2, z resistencia)	3									Project Professional Control of the		

EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO		COORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	1
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-6	13 - 15 de agosto de 2019	Z = 1.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES 300		NO. ENSAYO	OS SPT: 8 RAS INALTERADAS (MI)	-		HOJA 4 de 6
NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felipe Gris	ales	NO. MUESTR.	RAS INALTERADAS (MI)			L DE AGUA (m) 0,3 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle		S (S)	8 a de 8	JUNTAS (CARACTERÍSTICAS DE ROCA RESISTENCIA METEORI	
Ø mm Ø mm PROF. SPT ### SP #### SP ### SP #### SP ### SP #### SP ### SP	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasficació AASHTO/U.S Humedad, w Densidad ap. (k	Densidad se (kNIm3) Peso un la Rocal(kgim Compreson si (kgicm2) oc(kPa) Ca Pun Lal c (kgicm1) 4 (f)	QOURSO DA HAND DO NOT HAND	URA	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
_	Arcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, consistencia suave a firme y media a alta plasticidad. Resistencia a la penetración en campo: ~2 kg/cm2 y resistencia al corte en campo ~3 kg//cm2. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.				Set) Pet	Total St. Carry Table 1



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845759.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-6	13 - 15 de agosto de 2019	Y =	1637555.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



Prof. 0,00 - 4,30 m.



Prof. 4,30 - 9,00 m.



Prof. 9,00 - 12,50 m.





CAJA № 5



CAJA Nº 6 Prof. 18,35 - 21,00 m.

Prof. 12,50 - 15,25 m. Prof. 15,25 - 18,35 m.

HOJA 5 DE 6

TERMOCANDELARIA



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1	
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845759.000		FECHA APROBACION:	
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-6	13 - 15 de agosto de 2019	Y =	1637555.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016	
SAS				Z =	1.000		10/02/2016	



CAJA Nº 7 Prof. 21,00 - 23,80 m.



CAJA Nº 8 Prof. 23,80 - 25,00 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 6 DE 6



	EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	C	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
1	SOLUM				X =	845741.000		FECHA APROBACION:
H	CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-7	15 - 17 de agosto de 2019	Y =	1637595.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
ŗ	CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2016



TERMOCANDELARIA HOJA 1 DE 6

Com	TRUCC	HONES	1			ΕN	/PRE	SA C	ONS	ULT	ORA:		Р	ROYECTO:					SONDE			ECHA D				COC	RDEN	ADAS			SI	ITUACIÓ	N GEO	OGRÁ	FICA				
	0	LIF	n	-											TERMOC	ANDELARIA			BH-7	,		7 de aç		(= ' =				41.000 595.000				CARTAG	ENA (F	BOLÍ\	ΔΡ)			30: FT-020 RSIÓN: 1	
***************************************	Name and Address of the Owner, where		4.4		S	SOLU	м со				IES S	SAS	5		TERMIOO	ANDELANIA						de 2019	Ž	=				.000			`	JAITIAO	L1474 (L	DOLIV	74()	FE	CHA APROE	BACION: 10	
MAQUINA NOMBRE		ISTA:						BOY Maur			y Feli	pe G	Grisales						ENSA MUES			7 RADA	S (MI):	3										-	NIVEL DE AGU	JA:	HOJA 2 de	е	6 0,4 m
NOMBRE Prof.	SUPER	RVISOR		GOLPI				Santi	iago I	David	Vall	е						_ 0	%)	4ms)	i) npte	8	corte	000		Jl	UNTAS	'AMIEN'	- (A)	CA	ARACTER	ÍSTICAS E	E ROC	Α					
	M mm BATERÍA TIF	PROF. SPT (r				45	MUESTRAS	RECUP %	LEFRANC	NOEDIN	10000	LITOLOGIA		N.	ATURALEZA D	EL TERRENO		Clasificació AASHTOALS	Humedad, w	Densidad ap. (x Densidad se (kNim3)	Peso unita Roca(Kg/m Compreson si	(kg.cm2) oc (MPa) Ca Puntual	c (kg/cm²)/@ (*) direcb	Tritxial suelon	APERTURA (mm)	MELLENO ESPACIADO (m	SO J		Ť	FRACTU 830 cn (N30)	0 1 2 3	4 5 6 VI V	IV III II I	gters	FC	OTOGRA	FÍAS DE CA	JAS DE SO	ONDEO
0 - - - 1								50					present 3 c select	ta fragmentos vol m de diámetro co cionado. Presenta	cánicos y chert incentrados had a una humedad	subangulares a cia la base. Poc moderada y ba ≤ 0.5 kgf/cm2 y	o a pardo amarillento a subredondeados di o compacto, mal ija plasticidad. Baja y resistencia al corte	9																TO COLUMN THE PARTY OF THE PART	Soldio= Soldio= ENTCIO: FINAL=3 COSME:	BH-7 0.00	400		
- - - 2		1.45 - 1	1.95	5	3	6	1.0-	100																															10 3 10 m
- - 3 - -								100					Limo mode	erada y baja plast	ticidad. Resiste	uro, muy compa encia a la penetr rte en campo 1 l	acto, con humedad ación en campo: 2 kgf/cm2.															++	 		PROYECTO SOMPEOS THECTOS FIMALSA (034#21	3/013	CHADELARIA		
- 4 - - - 5	ELINE - HQ	3.85 - 4	1.30	5	6	7	3.40 -	100																														Me	
- §	03.50 WIREL						6.00 -	0	-				suave	e, con humedad m	noderada y med	dia plasticidad. I	o amarillento, firme Presenta niveles de lentas producto de	1																					
- 8 - - - 9		8.30 - 8	3.75	0 1	2	15	3.00 -	44 89	-				oxidació al corte inaltera m se se	ón. Resistencia a e en campo 1-3 ko ada no fue posible	la penetración o gf/cm2. Entre 6. debido al lava estras para ensa	en campo: ~ 1 .0 y 6.45 m la e do de la muestr ayos de compre	kgf/cm2 y resistenci xtracción de muestra a, y entre 7.25 - 7.55 sión simple. El agua	5																The state of the s					
- 10 - - - 11							=	100																										TO A WEST COMME	1				

		-
CONSTRUCÇIONES CONS	TORA: PROYECTO:	SONDEO FECHA DE COORDENADAS SITUACIÓN GEOGRÁFICA NÚMERO EJECUCIÓN
SOLUM CONSTRUC	ONES SAS TERMOCANDELARIA	BH-7 15 - 17 de agosto de 2019 2 = 845741.000 CARTAGENA (BOLÍVAR) CARTAGENA (BOLÍVAR) CARTAGENA (BOLÍVAR) FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES:		IO. ENSAYOS SPT: 7 HOJA 3 de 6
	os y Felipe Grisales	IO. MUESTRAS INALTERADAS (MI): 3 NIVEL DE AGUA (m) 0,4 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago I	vid Valle	9 8 8 9 JUNTAS CARACTERISTICADE ROCA
Prof. Multiplication Multiplication	NATURALEZA DEL TERRENO	SERVICE SERVIC
11	Limo arcilloso a arcilla limosa de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Presenta niveles de arena fina a muy fina y coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo. — 1 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo 1-3 kg/fcm2. Entre 14.6-14.9 y 19,5-19.85 se seleccionaron nuestras para enasyos de compresión simple. El caracter del material implidio la extracción de muestras inalterdas desde los 6.0 m. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.	

EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO FECHA DE COORDENADAS SITUACIÓN GEOGRÁFICA NÚMERO EJECUCIÓN	
SOLUM CONSTRUCCIONES SA	TERMOCANDELARIA	Name	2016
MAQUINA: BOYLES 300		D. ENSAYOS SPT: 7 HOJA 4 de	6
NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felip	risales		0,4 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle		9 B 8 9 JUNTAS CARCERISTICAS DE ROCA	
DLOGON D	NATURALEZA DEL TERRENO		EO
22 60	Limo arcilloso a arcilla limosa		
23	Arcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, consistencia suave a firme y media a alta plasticidad. Resistencia a la penetración en campo: ~ 2 kgf/cm² y resistencia al corte en campo ~ 3 kgf/cm². El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.		



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845741.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-7	15 - 17 de agosto de 2019	Y =	1637595.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 3,10 m.



Prof. 3,10 - 5,75 m.



Prof. 5,75 - 8,75 m.



Prof. 8,75 - 11,45 m.



CAJA Nº 5



CAJA Nº 6 Prof. 15,00 - 18,00 m.

Prof. 11,45 - 15,00 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 5 DE 6



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1	
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845741.000		FECHA APROBACION:	
	TERMOCANDELARIA	BH-7	15 - 17 de agosto de 2019	Y =	1637595.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)		
SAS				Z =	1.000		10/02/2016	



CAJA Nº 7 Prof. 18,00 - 21,50 m.



Prof. 21,50 - 25,00 m.

TERMOCANDELARIA	HOJA 6 DE 6
-----------------	-------------



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1	
SOLUM				X =	845682.000		FECHA APROBACION:	
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-8	17 - 20 de agosto de 2019	Y =	1637532.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)		
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2016	



TERMOCANDELARIA	HOJA 1 DE 6

	- 100												1		OND			FFOU	DE.																				=
COMSTR	iuccio	ONES -	6			EMF	PRE	SA C	ONS	ULTO	DRA:		PROYECTO:	i	SOND! NÚME!	RO	E	FECH/ JECU	CIÓN				COO	RDEN					SI	TUACIĆ	N GEC	GRÁFI	CA						,
30 0	2 1	un	n	-	90	NI LIM	ıco	NSTE	SIIC	CION	ES SA	19	TERMOCANDELARIA		BH-8	3	17 -	- 20 de de 20	agosto	Υ =				1637	682.00 532.0	00			С	ARTAG	ENA (E	BOLÍVAR	R)			VEF	O: FT-02 SIÓN: 1		ŀ
MAQUINA:					-	LOW		BOYL			LO O	10		NO.	ENSA	YOS				Z =				1	.000										FECHA	APROE	ACION: 1	0/02/2016 6	
NOMBRE SO							_	Mauri	icio F	Ríos y		Grisale:	es					LTERA	DAS (I	MI):	3												EL DE	AGUA:	- ''	00M Z UC		1,2 m	=
NOMBRE SU Prof.	UPER'	VISOR		GOLPE	n spt	-	-	Santia	ago [David	Valle			- 0	8	Nm3)	- 6	algram and	code	8		_	JL	INTAS		NTO (°)	_	CARA	CTER RESISTE	STICAS D	E ROCA								ŀ
PIOI.	BATERÍA TIF	PROF. SPT (r	15	T		o MUESTRAS	W	RECUP %	LEFRANC	LUGEON	LITOLOGÍA		NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificado AASHTO/U.3	Humedad, w	Densidad seca (Peso unita Roca(Kghts	Compreson si Agicm2	Punbusi (*) a (*) a (*) Gredo	Triaxial suelo/	RUGOSIDAD	(mm) RBLENO	ESPACIADO (n		J1 J2	ПΪ	FRAC	CTURAS 0 on N30)	1123	4 5 6 W V	N II II I	%RQD		FOTOG	RAFÍAS	DE CA	JAS DE S	ONDEO	
0 1 - 1						-0-	-	100				chert	o antrópico con limo calcáreo de color café claro a pardo amarillento, presenta fragmentos volcánicos y I subangularsea subredondeados do 30 m de diameiro concentrados hacia la base. Poco compacto, mai ciornado. Presenta una humedad moderada y baja plastificidad. Baja resistencia a la prentración en campo s 0.5 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo <0.5 kg/fcm2.	:																									-
- - 2 - - - 3		1.45 - 1.9	95 2	3		5	` -	100				Lim baja	mo arcilloso orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad moderada y a plasticidad. Resistencia a la penetración en campo: 2 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgf/cm2.																			The state of the s	And a second sec	- pr-3					
- - 4 - - - 5	ELINE - HQ	3.85 - 4.3	330	4	3	ģ:	-	100																										3					
- 589 7 8	WIR	6.45 - 6.9	90 4	6	1	88	6.45	56 100 33				mod rojiza	Limo arcilloso de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad derada y media plasticidad. Presenta niveles de arena fina a muy fina y coloraciones as a amarillentas producto de oxidación, Resistencia a la penetración en campo: -13 kgfurn. El agua retorna de la perferoa có force y resistencia al corte en campo: -13 kgfurn. El agua retorna de la perferoa có force y resistencia al corte en campo: -13 kgfurn. El agua retorna de la perferoa có force y respectos de consecuencia d	1																			Taring Park	10. He 10	Connect Service			-	
- - 9 - - - 10 - - - - 11		9.00 - 9.4	45	7		8	-	100					con una coloración pardo amarillenta.																							-			

EMPRESA CONSULT	PROYECTO:	SONDEO FECHA DE COORDENADAS SITUACIÓN GEOGRÁFICA NÚMERO EJECUCIÓN	
SOLUM CONSTRUCCION	TERMOON PER ARM	BH-8 17 - 20 de agosto	,
MAQUINA: BOYLES 300	•	ENSAYOS SPT: 8 HOJA 3 de 6	
NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos		MUESTRAS INALTERADAS (MI): 3 NIVEL DE AGUA (m) 1,2 m	
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David		Part Part	
MINESTRANDER RECUPS	NATURALEZA DEL TERRENO	S S S S S S S S S S	
11	Limo arcilloso de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedar moderada y media plasticidad. Presenta niveles de arena fina a muy fina y coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: - 1 kg/forn2 y resistencia a loorte en campo - 13 kg/forn2. Entre 14.1 y 14.4 m se seleccionaron muestras para ensayos de compresión simple. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta. Desde los 18 m el material se torna más arcilloso.		

COMSTRUCCIONES C EMPRESA C	ONSULTORA: PROYECTO:		SOND NÚME		FECHA EJECUC	DE IÓN		COORDENADAS	SITUACIÓN GEOGR	AÁFICA	
Tolum	RUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-		17 - 20 de a de 201	agosto X	= = =	845682.000 1637532.000 1.000	CARTAGENA (BOL	CÓDIGO: VERSIÓ FECHA APROBACI	N: 1
	LES 300		NO. ENSA							HOJA 4 de	6
	icio Ríos y Felipe Grisales		NO. MUES	STRAS II	NALTERADA	AS (MI):	3			NIVEL DE AGUA (m)	1,2 m
	ago David Valle		- O F	n m3)	90 8	8 8			ARACTERÍSTICAS DE ROCA		
Prof. Q	LINGEON	JRALEZA DEL TERRENO	Classificación AASHTOVUS Humedad, w (Densidad ap. (kī Densidad ae. (kN/m3)	Peso unita Rocal/Kgm2 Compresón sir (kg/cm2) oc(MPa) Can Brust el	c (kg/cm ³)/Φ(⁹) directo Triaxial suelo/	RUGOSIDAD APERTURA (mm)	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d		FOTOGRAFÍAS DE CAJAS	DE SONDEO
22 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76	humedad moderada y med muy fina y coloraciones : Resistencia a la penetración campo 1-3 kgf/cm2. Entre 2 ensayos de compresión sis color	pardo a pardo amarillento, firme a suave, con lia plasticidad. Presenta niveles de arena fina a rojizas a amarillentas producto de oxidación. en campo: - 1 kg/cm2 y resistencia al corte en 2.35 y 22.65 m se seleccionaron muestras para ngle. El aqua retorna de la perforación con una ración pardo amarillenta.								Pilit and the southern souther	



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845682.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-8	17 - 20 de agosto de 2019	Y =	1637532.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1
Prof. 0,00 - 3,00 m.



Prof. 3,00 - 5,65 m.



Prof. 5,75 - 9,65 m.





CAJA Nº 5



CAJA Nº 6

Prof. 9,65 - 12,45 m. Prof. 12,45 - 15,00 m.

Prof. 15,00 - 17,80 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 5 DE 6



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845682.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-8	17 - 20 de agosto de 2019	Y =	1637532.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



Prof. 17,80 - 20,90 m.



CAJA Nº 8 Prof. 20,90 - 23,65 m.



Prof. 23,65 - 25,00 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 6 DE 6



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	845714.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-9	20 - 21 de agosto de 2019	Y =	1637506.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2010



TERMOCANDELARIA	HOJA 1 DE 6

CONSTRUCCIONES C EMPRESA CONSU	TORA: PROYECTO:	SONDEO F NÚMERO E.	FECHA DE COORDENADAS EJECUCIÓN	SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Colum	TERMOCANDELARIA	BH-9 20 -	21 de agosto Y = 845714.000 Y = 1637506.000	CÓDIGO: FT-020 CARTAGENA (BOLÍVAR) VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCC	NES SAS	•	de 2019 Z = 1.000	FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES 3 NOMBRE SONDISTA: Mauricio R	y Felipe Grisales	NO. ENSAYOS SPT: NO. MUESTRAS INAL		HOJA 2 de 6 NIVEL DE AGUA: 0,22 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago D		l/mg)	8 8 8 JUNTAS CARA	ACTERÍSTICAS DE ROCA
Prof.	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasficación AASHTO/U.S. Humedad, w.(%) Densidad sp. (kN) Densidad sca. (kN) Reso unita. Rocal(kgm3)	Section Sect	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
100 100 100 100 100 100 100 100	Limo arcilloso orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad moderada y baja plasticidad. Resistencia a la penetración en campo: 2 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgf/cm2.	r le		
	Limo arcilloso de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Presenta niveles de arena fina a muy fina, gravas en cantidades variables y coloraciones roigas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: ~ 1 kg/cm2 y resistencia al corte en campo 1- kg/cm2. Entre 7.00 - 7.35 m. Las caracteristicas del material a partir de 3.90 m generaron atrapamiento de la tubería utilizada para los ensayos SPT así como desprendimiento de la cuchara, por lo tanto se suspendió la realtización de los mismos, así como la extracción de muestras inalteradas a partir de 9.45 m. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.	3		Secretary Secretary Constitution of the Consti

CONSTRUCCIONES &	PRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	COORDENADAS	SITUACIÓN GEOG	RÁFICA
Colum		TERMOCANDELARIA	BH-9	20 - 21 de agosto X =	845714.000 1637506.000	CARTAGENA (BO	CÓDIGO: FT-020 LÍVAR) VERSIÓN: 1
SOLUI	M CONSTRUCCIONES SAS	TERWIOGANDELARIA	511-9	de 2019 Z =	1.000	CARTAGENA (BO	FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA:	BOYLES 300		NO. ENSAYOS S		•	1	HOJA 3 de 6
NOMBRE SONDISTA:	Mauricio Ríos y Felipe Gris	ales	NO. MUESTRAS	INALTERADAS (MI): 4			NIVEL DE AGUA (m) 0,22 m
NOMBRE SUPERVISOR:	Santiago David Valle		S (%)	oca oute	JUNTAS CAI	RACTERÍSTICAS DE ROCA RESISTENCIA METEO(*)	1
Prof. BH BH BH BH BH BH BH B	RECUP % LEFRANC LUGEON LTOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	Classificació AASHTOAUS Humedad.w. Densidad ap. (ki	Percentary Percentary Percentary Compression at (Appent) Purnal Purnal C(Kg/om/) directo Triaxidi sueboA RUGOSIDAD	SO J1 J2 J3 J4	0 1 2 3 4 5 6 VIV IV III II I	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
11	h an	Limo arcilloso de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con umedad moderada y media plasticidad. Presenta niveles de arena fina a muy fina, gravas en cantidades variables y coloraciones rojizas a araillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: 1 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1-3 kgf/cm2. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.					Provident Regard Goodback Provident Regard Goodback Addition of the second good good good good good good good g

CONSTINUCCIONIS C EMPRESA	A CONSULTORA:	PROYECTO:		NDEO MERO		FECH/ EJECU	A DE			C	COORDI	ENADAS	S		SITU	IACIÓN G	EOGR/	ÁFICA			
EIVIFRES	CONSULTORA.		NUI	MERO				X =			8	345714.0	100						(CÓDIGO: F1	-020
SOLUM CON	STRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	В	H-9	20	de 20	agosto	Y =			16	637506.0			CA	RTAGENA	(BOLÍ	ÍVAR)		VERSIÓN	: 1
	DYLES 300		NO. EN	SAVO	S SPT-	11		Z =				1.000								PROBACIO DJA 4 de	N: 10/02/2016 6
	auricio Ríos y Felipe Grisal	es					DAS (MI):	4									NIVEL DE AGUA		JJA 4 de	0.22 m
NOMBRE SUPERVISOR: S	antiago David Valle		0.3	hm3)		e de	orte.	8			JUNT				CARACTERÍST		OCA		` '		.,
Prof. Prof	LEFRANC LUGEON LITOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasticación AASHTO/U.S.(Humedad, w (9	Densidad ap. (kN	(kNm3) (kNm3) Peso unita.	Compression sim (kg/cm2)	Puntual c (kg/cm ³)/Ф (⁹) o directo	Triaxial suelo/ro	RUGOSIDAD	(mm) RELLENO	ADO	J1 J2		FRACT S30	TURA cm 90)	METEO(*)	SRQD	FO	TOGRAFÍAS D	E CAJAS D	E SONDEO
23 CH - 1941 WAR BURN AND A 1941 WAR BURN AND	00 p	Arcilla limosa de color pardo amarillento a gris oscuro, muy húmeda, consistencia suave a firme y media a alta plasticidad. Resistencia a la entertación en campo: ~ 2 kgf/cm2 y resistencia al a corte en campo ~ 3 kgf/cm2. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.									u						-				



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845714.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-9	20 - 21 de agosto de 2019	Y =	1637506.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1
Prof. 0,00 - 2,85 m.



Prof. 2,85 - 5,80 m.



Prof. 5,80 - 8,60 m.



CAJA Nº 4



CAJA № 5



Prof. 13,90 - 16,40 m.

Prof. 8,60 - 11,30 m. Prof. 11,30 - 13,90 m.

TERMOCANDELARIA

HOJA 5 DE 6



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845714.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-9	20 - 21 de agosto de 2019	Y =	1637506.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



Prof. 16,40 - 19,30 m.



Prof. 19,30 - 22,00



Prof. 22,00 - 25,00 m.

TERMOCANDELARIA	HOJA 6 DE 6
-----------------	-------------



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	845716.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-10	21 - 22 de agosto de 2019	Y =	1637471.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2010



TERMOCAND	ELARIA	HOJA 1 DE 5

A		27.	and t	-											PROYECTO:		SÓNE	EO		FE	CHA I)E				(OOF	RDEN	IADA	\S				S	iTU/	CIÓN	IGEO)GR/	ÁFICA									
C			IN	1					ESA						TERMOCANDELARIA		NÚME BH-1			1 - 22		gosto	X =					845	716. 7471.	000							NA (B							CÓDIG	O: FT	-020		
MAQUIN				#.		8	SOLU	JM C	ONS		S 30		S SA	S	TENWOONDEENNA				SPT:		201	9	Z =						1.000						OAIX	IAOL	147. (12	JOLI	v/ac)			FE	CHA A	PROB A 2 de	ACIO	N: 10/0	2/2016 5	
NOMBRE	SON	DISTA	A:						Ma	urici	o Ríc	s y l	Felipe /alle	Gris	sales				SINA			S (M):	4								_							NIVEL	DE A	GUA:		1100	A Z uc			1,15 m	
Prof.	SUPERIA TERIA	Ĺ	PROF. SPT (m.	15	GOLPE 30		45	MUESTRAS	RECUP %	T	LEFRANC	IUGEON	LITOLOGÍA		NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificación AASHTO/U.S.C	Humedad, w (%)	Densidad ap. (INVm3 Densidad seca	(kN/m3) Reso unita.	Rocal/kg/m3) Compresón simple	oc (MPa) Carga Puntual	c(kg/cm²)/Ф(°) corte directo	Triaxial suelo/roca	RUGOSIDAD	APER TURA (mm)	RELLENO	MDO (m)	Т	ZAM	J2 J	Ť		CARA ACTURA 30 cm (N30)	RESIST	RISTIC TENCIA	METI	ROCA	WROD A			гото	GRAI	ÍAS E	DE CA.	JAS D	E SON	IDEO	
0 - - 1 1 - - - 2 2		1.4	45 -1.90	8	11	ס	15	1.0 - 1.48	900	0					Limo arcilloso orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad moderada y baja plasticidad. Resistencia a la penetración en campo: 2 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgf/cm2.																									25-11 25-21 26-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21 27-21		X						
- - 4 - - - 5 - -	WIREINE, HO	ē	95 -4.40	4	5	i	7	3.5 - 3.95	100	,																									-													
- - - 7 - - - 8		6.4	45 -6.90	5	7		9	6.0 - 6.4	67	,				ar ~	Limo arcilloso de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Presenta niveles de arena fina a muy fina, gravas en cantidades variables y coloraciones rojizas a marillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: 1 kg/cm/2 y resistencia al corte en campo 1-3 kg/cm/2. Enter 10.60 - 10.90 m. Las características del material a partir de 9.45 m generaron atrapamiento de la tubería utilizada para los ensayos SPT. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.)																		-	-		+			1	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1			
- 9 - - 10 - - 11								9.0-9.4	97																										-1						10-							

EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SC	ONDE(ÚMER(0	FEC	HA DE			COORDENADAS		SITUACIÓN GEOG	RÁFICA
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	E	BH-10	:	21 - 22 de	de ago: 2019	V -		845716.000 1637471.000 1.000		CARTAGENA (BO	FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES 300 NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felipe Grisal	QC .	NO. E				4 RADAS	(MI):	14				HOJA 3 de 5 NIVEL DE AGUA (m) 1,15 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle		140.10	(E	1	2	- 4	(IVII).	7	JUNTAS	CAR	ACTERÍSTICAS DE ROCA	NIVEL DE AGOA (III) 1, 15 III
Prof. O	NATURALEZA DEL TERRENO	Classificación AASHTO/U.S.C	Humedad, w (%) Densidad ap. (kNA	Densidad seca (kNm3)	Peso unta. Roca(Kg/m3) Compresión simp (kolom2)	oc (MPa) Carga Pumbual	directo Triaxial sueloiros	RUGOSDAD	RBTZAMIENTO (°) BUZAMIENTO (°) SO J1 J2 J3 J4	FRACTURA S30 cm (N30)	RESISTENCIA METEO(*)	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
15	o arcilloso de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad lerada y media plasticidad. Presenta niveles de arena fina a muy fina, gravas en cantidades variables y coloraciones rojizas a amarillentas producto de datación. Resistencia a la penetración en campo: ~ 1 kg/fcm2 y resistencia al orte en campo 1-3 kg/fcm2. Entre 13.40 - 13.90 m. Las características del trial a partir de 94.5 m generaron atrapamiento de la tubería utilizada para los suspendió su realización de los nasyos SPT por lo tanto desde 12.45 m se suspendió su realización de los mos. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.											The state of the s



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845716.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-10	21 - 22 de agosto de 2019	Y =	1637471.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 2,85 m.



Prof. 2,85 - 6,00 m.



Prof. 6,00 - 9,00 m.





CAJA Nº 5



CAJA № 6 Prof. 14,50 - 18,50 m.

Prof. 9,00 - 12,00 m.

Prof. 12,00 - 14,50 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 4 DE 5



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845716.000		FECHA APROBACION:
	TERMOCANDELARIA	BH-10	21 - 22 de agosto de 2019	Y =	1637471.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 7 Prof. 18,50 - 25,00 m.



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	845657.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-12	22 - 23 de agosto de 2019	Y =	1637400.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2010



TERMOCANDELARIA	HOJA 1 DE 4

															_	00115			FFO																									
COR	STRUC	COORE	4				EMF	RESA	A CO	NSU	LTOI	RA:		PROYECTO:		SONE NÚME	RO		FEC EJEC	HA DE UCIÓI					COO							SIT	TUACIO	ÓN G	EOGF	RÁFICA								
C	0	U	m	1										TERMOCANDELARIA		BH-	12	22		de ago	sto X	=	F				657.0 7400.					C	ARTAC	SENA	(BOI	ÍVAR)				V	IGO: FT ERSIÓN	1		
				*		SO	LUM					S SA	S		NO			ODT		2019	Z	=					1.000)							. (,				A APR	DBACIO	N: 10/02		
MAQUIN NOMBRI		DISTA:	_					Ma	auric		os y		Gris	sales		ENS/			LTER	5 ADAS	(MI):	4														NIVE	DE A	GUA:		HOJA 2	ae		4 10 m	
NOMBRI Prof.	SUPE	ERVISO		_	OLPEO			Sa	antia	go Da	avid \	1			ر ي	%)	V/m3)		nple	8	come	8			JU	NTAS		IENTO	. (0)		CARA	CTERÍS	STICAS	DE RO	DCA									
	Ømm	BAIERIAI	PROF. SPT (15	30	45	MUESTRAS	IM Sign	KECUP %	LEFRANC	IUGEON	LITOLOGÍA		NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificació AASHTO/U.S	Humedad, w	Densidad ap. (k Densidad se	(kN/m3) Pe so unita	Compresón si (kg/cm2)	oc (MPa) Ca Puntual	directo directo	RUGOSIDAD	APERTURA (mm)	RELLENO	ESPACIADO (m	SO .		J2 J:	Ť	FRA S:	CTURA 90 cm N30)	1234	4 5 6 VI V	IV III II	- %RQD		ı	FOTOG	RAFÍA	S DE C	AJAS D	E SONI	DEO	
0	63.5 Omi	1.45 PA - 4.45 P	5 -1.90	13			BIN CO AN AM CO CAL	7 7 7 E E E E E E E E E E E E E E E E E	39 000 00 55 00 0	MRSS TO THE STATE OF THE STATE	mek.	יועסס	L ta	Intercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo marillento, firme a suave, con humedad moderada y baja plasticidad. Baja resistencia a la penetración en campo: ≤ 0.5 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo <0.5 kg/fcm2. Intercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo marillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Se encuentran coloraciones rojuzas a amarillentas producto de oxidación. seistencia a la penetración en campo: ~1 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo ~1 kg/fcm2. Entre 4.45 y 4.90 m las características del terreno npidieron la extracción de muestras por medio del SPT. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.	1	Humes	Denidad Denida	RANGE CONTRACTOR CONTR	Ontropies (Mydy)	nd estroo	I STATE OF THE STA	NO STATE OF THE ST	(uu)	RELLE	MONES	80	U1 C	J.: J.:	3 J44	4.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2088		Ser January Services	Tarte A			AAAS	ESONI		
- - 10 - - - 11							0 00		90																							-						J .	4	L	1			

EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN 22 - 23 de agosto	X =	COORDENADAS 845657.000	SITUACIÓN GEOGI	CÓDIGO: FT-020
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS MAQUINA: BOYLES 300	TERMOCANDELARIA	BH-12 NO. ENSAYOS	de 2019	Y = Z =	1637400.000 1.000	CARTAGENA (BOL	LÍVAR) VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016 HOJA 3 del 4
IOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felipe Gri	sales		S INALTERADAS (N	/II): 4			NIVEL DE AGUA (m) 1,10 m
OMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle Prof. Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Valle Santiago David Val	NATURALEZA DEL TERRENO	Classificación AASHTOULS.C Humedad, w (%) Densidad ap. (kNm3)	Peacurita, Peacurita, Poce(KgWnS) Compresson simple (kgWnS) coc(MPa) Carga Purbusi c (kg/cmr)/ or (creation)	Triaxial suelo foca	JUNTAS CA	RACTERÍSTICAS DE ROCA RESISTENCIA METEO(Y) 0 1 2 3 4 5 6 VI V IV III II I	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
- 및 15.45 100 100	Intercalaciones de limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Se cuentran coloraciones rolizas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: - 1 kg/fcm2 y resistencia al corte en campo - 1 kg/fcm2. Entre 16.75 y 16.95 m se selecionaron muestras para ensayos de compresión simple. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.						Control of the contro



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845657.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-12	22 - 23 de agosto de 2019	Y =	1637400.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 3,30 m.



Prof. 3,30 - 6,95 m.



Prof. 6,95 - 10,10 m.





CAJA № 5



CAJA Nº 6 Prof. 18,40 - 20,00 m.

Prof. 10,10 - 13,65 m. Prof. 13,65 - 17,15 m.

HOJA 4 DE 4

TERMOCANDELARIA



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	C	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM				X =	845591.000		FECHA APROBACION:
CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-13	24 - 25 de agosto de 2019	Y =	1637318.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2016

EMPLAZAMIENTO SONDEO BH-13



TERMOCANDELARIA	HOJA 1 DE 5
-----------------	-------------

AD .		-	1								PROYECTO:	S	ONDE	0	F	ECHA	DE	T			С	OORI	FNA	DAS				SIT	TUACI	ÓN GE	OGR	ÁFICA						
S JOIL	HES -	-		E	EMPF	RESA	CON	SUL	TOR/	A:			ÚMEF			25 de	CIÓN agost	X =	:		_		34559	1.000	1											CÓDIGO): FT-02)
				SOL	.UM C		STRU			SAS	TERMOCANDELARIA		BH-13			de 20		Z =				1		18.00 000)			C.	ARTA	GENA	(BOLÎ	VAR)		F	ECHA A	PROBA	IÓN: 1 CION: 1	0/02/2016
Maquina: Nombre Sondist	TA:					BO	YLES	300 Ríos	s y Fe	elipe (Grisales		ENSAY			5 ERAD	DAS (N	II):	3													NIVEL [OF AGI	JA:	HOJ	A 2 de		5 1.4 m
NOMBRE SUPERV	/ISOR:		OLPEO S	DT.	1		ntiago		id Va	alle		- 9	(%) N/m3)	8	. 6	alpha eg	confe	8 0				JUN	TAS	NAUENI	TO (°)		CARA	CTERÍS RESISTEM	STICAS	DE RO								
Ø mm BATERÍA TIF	PROF. SPT (I	15	30	45	MUESTRAS	RECUP %		LEFFAANC	LUGEON	LITOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificació AASHTO/U.S	Humedad, w Densidad ao. (8	Densidad se (KN/m3)	Peac unita RocalKghm	Compreson si (kg/cm2) oc (MPa) Car	Purfuel c(kg/cm²)/@(9	Triaxial sueloi	RUGOSIDAD	APERTURA (mm)	RELLENO	S SPACIADO (m	Т	J2	Ť		ACTURA (30 cm (N30)	123	4 5 6 VI	V IV III II	%RQD		FC	OTOGRA	AFÍAS D	DE CAJA	AS DE S	ONDEO
0 - - -						10	0				Lleno antrópico café claro a pardo amarillento, limo arenoso. Poco compacto con humedad moderad y baja plasticidad. Baja resistencia a la penetración en campo: ≤ 0.5 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo <0.5 kgf/cm2.																					Deche grade Justin Faile CP 7	179 HB					
1 2 3	1.95 -2.40	0 5	7	12	1.50 -	10	0				Limo arcilloso orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad moderada y baja plasticidad. Resistencia a la penetración en campo: 2 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgf/cm2.																				-		erno ere Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria Aria ope Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria Aria ope Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria ope Aria ope Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria ope Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria ope Aria Aria ope Aria Aria ope Aria Aria ope Aria A Aria ope Aria Aria ope Aria Aria Aria ope Aria Aria ope Aria A Aria ope Aria Aria Aria ope Aria Aria Aria Aria Aria Aria Aria A Aria Aria	33				
- 4 5 5 6 6 7 - 6 - 7 - 7	4.85 -5.30	0 4	6	8	4,40 -4.8	899	1				Limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Se encuentran															-					- - - -	Ponny Sond Sond Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sol	COLUMN CO		A Cong		30	
- - - 8 - - - 9 - 10	8.65 -9.10	0 8	8	10	820-8.£	100 89 67	7				coloraciones rojizas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: -1 kgf/cm2 y resistencia a locate en campo -1 kgf/cm2. Entre 7.20 - 7.55 m y 10.30 - 10.60 m se seleccionaron muestras para ensayos de compresión simple. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.															_					-	Angel Carlot	DO MENTAL POLICE OF THE POLICE	1		1		

EMPRESA CONSULTORA	PROYECTO:	SC	ONDE	0	FE	CHA DI	N			COOL	RDENA	DAS			SITUAC	IÓN GEO	OGRÁFIC	CA
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	Е	3H-13		24 - 25 de	5 de ag e 2019	osto X Y	=			16373	18.000)		CARTA	AGENA (E	BOLÍVAR	FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES 300		NO. E	NSAY	OS SF	PT:	5	· /A/II\	12										HOJA 3 de 5
NUMERO EJECUCION X = EJECUCION E																		
PROC SPIT	NATURALEZA DEL TERRENO	Classificación AASHTO/U.S.C	Humed ad., w (1%) Densidad ap. (kNh	Densidad seca (kNhh3)	Peso unita. Roca(Kghm3) Compresón simpl	(kg/cm2) oc (MPa) Carga Purbual	c (kg/am²)/@(?) cor directo	RUGOSIDAD	APERTURA (mm) RBLENO	ADO (m)	BUZA			FRACTURA S30 cm	RESISTENCIA	METEO(*)		FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
12.00 7 11 13 100 12.00 7 11 13 100 13.00 11 12 14 100 15.00 11 12 14 100 16.00 100 17.00 100 Limo conh ama kg 100 110 110 110 110 110 110 1	numedad moderada y media plasticidad. Se encuentran coloraciones rojizas. anilientas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: ~1 kgf/cm2. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.	a															To Salar	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845591.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-13	24 - 25 de agosto de 2019	Y =	1637318.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



Prof. 0,00 - 2,90 m.



Prof. 2,90 - 5,90 m.



CAJA Nº 3 Prof. 5,90 - 8,65 m.



CAJA Nº 4 Prof. 8,65 - 11,65 m.



CAJA № 5



CAJA Nº 6 Prof. 14,40 - 16,70 m.

Prof. 11,65 - 14,40 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 4 DE 5



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845591.000		FECHA APROBACION:
	TERMOCANDELARIA	BH-13	24 - 25 de agosto de 2019	Y =	1637318.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	
SAS			_	Z =	1.000		10/02/2016



Prof. 16,70 - 19,20 m.



CAJA Nº 8 Prof. 19,20 - 20,00 m.



	EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	C	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
	SOLUM				X =	845535.000		FECHA APROBACION:
ŀ	CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-14	26 - 27 de agosto de 2019	Y =	1673268.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
ţ	CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2010

EMPLAZAMIENTO SONDEO BH-14



TERMOCANDELARIA	HOJA 1 DE 5

-00	20		102											I	_	SONDE	-0	1	FECH	IA DE											_												
COMSTR	иссю	NES :	6			E	MPRI	ESA (CON	SULT	ror/	A :		PROYECTO:		NÚMER		E	JECL	JCIÓN		_		(COOR	DEN/ 8455					_	SIT	UACIÓ	N GEO	GRA	AFICA			CÓDI	GO: FT	. 020		
a JC		Цņ	n		S	OLU	JM C	ONS	ΓRU	CCIO	NES	SAS	3	TERMOCANDELARIA		BH-1	4	26	- 27 d de 2	le ago 2019	sto Y	=				1673	268.0 .000	100				CA	RTAG	ENA (B	OLÍV	/AR)			VE	RSIÓN	: 1		
MAQUINA:								BOY	/LES	300						ENSA				7		_	<u> </u>				.000				!_							FECH/	OJA 2 d	BACIOI le	N: 10/02/	5	
NOMBRE SO NOMBRE SU										Ríos Dav			Grisales	98	NO.	MUES	TRAS	INAL	TERA	DAS	MI):	. 3			ILIN	ITAS				Т.	CABAC	теріе	TICAS D	E ROCA		NIVEL DE AC	GUA:				0.	4 m	
Prof.	BATERÍATIPO	PROF. SPT (m	15	GOLPE 30		45	MUESTRAS	RECUP %	OWWOOD	ON THE LEGISLA	LUGEON	LITOLOGÍA		NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificación AASHTO/U.S.C	Humedad, w (%)	Densidad seca	Peso unita. RocalKghm3)	Compresón simple (kg/cm2)	oc (MPa) Carga Puntual	directo	RUGOSIDAD	APERTURA (mm)	RELLENO	ADO (m)		AMIE	NTO 2 J3	Ť		ETURA D cm (30)	ESISTENC	IA ME	TEO(*)	%RQD	I	FOTOGE	RAFÍAS	DE CA	AJAS D	E SOND	ΕO	
0		1.45 -1.9	2	: 3	3	3	1.00 - 1.45	44 100					moder	imo arcilloso orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad erada y baja plasticidad. Contiene raíces y restos vegetales. Resistencia a penetración en campo: 2 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgf/cm2.																						Proprieta Sanko - Artoo - French Com- Costa-14 Costa-14 Artos - French Costa-14 Artos - Artos	Jelans						
- 4 5 5 5 6	WIRELINE - HQ	3.95 -4.4	40 3	. 4	•	7	3.95	100																												# 10 k = 1. # 10 k = 1. ****	20			1			The state of the s
- - 7 - - - 8		7.50 -7.9	50	Rech	nazo		7.50- 7.50	100					amari	o arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amarillento, firme a vec, con humedad moderada y media plasticidad. Presenta cantidades variables de arena y grava. Se encuentran coloraciones rojizas a fillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: 1 kg/cm2 y resistencia al corte en campo - 1 kg/cm2. A 7.50 m la seencia de gravas generó rechazo en el ensayo SPT e imposibilitó la racción de muestras inalteradas. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.																		+				More B- Desperan	# rem	in e ₁					
9 - - - 10 - - - 11		9.45 -9.1	90 13	3 1	1	14	9.00 -	89 89 100																															4		/ C - 1		

EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA E	E ÓN	COORDENADAS	SITUAC	CIÓN GEOGRÁFICA	
SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-14	26 - 27 de a de 2019	gosto X = Y = Z =	845535.000 1673268.000 1.000	CARTA	AGENA (BOLÍVAR)	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 10/02/2016
MAQUINA: BOYLES 300 NOMBRE SONDISTA: Mauricio Ríos y Felipe Grisal	lon.	NO. ENSAYOS NO. MUESTRA		C/MI\- 12			NIVEL DE	HOJA 3 de 5 AGUA (m) 0.4 m
NOMBRE SUPERVISOR: Santiago David Valle	ics	NO. WOLSTRA	3 INALILIADA	8 a	JUNTAS	CARACTERÍSTICAS		: AGUA (m) 0.4 m
PLOT OF THE PARTY	NATURALEZA DEL TERRENO	Classificación AASHTONUS.C Humedad; w (%) Densidad ap. (kNH Densidad seca	(kNhh3) Peso unita. Rocal Kghm3) Compreson simpl (kg/dm2) oc (MPa) Carga	c (kg/om)/4 (*) co drecto Tris xial suelo roc	BUZAMIENTO (°)		WETEO(Y)	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
15 15.00 - 10 13 18 56 Cort	o arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amarillento, firme a suave n humedad moderada y media plasticidad. Presenta cantidades variables de ena y grava. Se encuentran coloraciones rojizas a amarillentas producto de dación. Resistencia a la penetración en campo 1 (ag/cm2 y resistencia al e en campo - 1 (ag/cm2, A 7.50 m la presencia de gravas generó rechazo en el ensayo SPT e imposibilitó la extracción de muestras inalteradas. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.						10 cm	TO THE STATE OF TH



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845535.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-14	26 - 27 de agosto de 2019	Y =	1673268.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 3,95 m.



Prof. 3,95 - 6,70 m.



Prof. 6,70 - 10,00 m.



Prof. 10,00 - 12,75 m.



CAJA № 5



CAJA Nº 6 Prof. 15,45 - 19,60 m.

Prof. 12,75 - 15,45 m.

TERMOCANDELARIA HOJA 4 DE 5



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845535.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-14	26 - 27 de agosto de 2019	Y =	1673268.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 7 Prof. 19,60 - 20,00 m.

TERMOCANDELARIA	HOJA 5 DE 5



	EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	C	OORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
1	SOLUM				X =	845755.000		FECHA APROBACION:
ŀ	CONSTRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA	BH-15	23 - 24 de agosto de 2019	Y =	1637495.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
ŗ	CONSTRUCCIONES SAS				Z =	1.000		10/02/2016

EMPLAZAMIENTO SONDEO BH-15



TERMOCANDELARIA HOJA 1 DE 4

CONSTRUCCIONES	1			FMF	RESA	4 CO1	NSULT	TOR	Α:	PROYECTO:	S	ONDE	O 20	F	ECH/	A DE CIÓN				С	OOR	DENA	DAS				SIT	UACIÓ	ÒN GE	OGR	FICA							_
Dolun	n	-	SC				ICCIO			TERMOCANDELARIA		BH-1		23 -		agost	0 X = 7 = 7 =				_	16374	55.000 95.00 000	0			CA	ARTAG	SENA ((BOLÍ	/AR)		-		CÓDIG VER	SIÓN: 1	20 10/02/2016	
AQUINA:							S 300			- '		ENSA			4								000											HO	JA 2 de	101011.	4	
OMBRE SONDISTA: OMBRE SUPERVISOR:							o Ríos o Dav			Grisales	NO. I	MUES	TRAS	INAL [*]	ΓERΑΙ	DAS (N	AI):	2													NIVEL D	DE AGI	JA:				0,40 m	
MBRE SOPERVISOR: M		GOLPEC 30		MUESTRAS	W See	R.		LUGEON	LITOLOGÍA	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasificación AASHTOUUS.C	Humedad, w (%)	Densidad seca (kN/m3)	Peso unita. RocalKght3)	Compresson simple (kg/cm2)	Purhual C(kg/cm²)/@(°) cofe	drecto Triaxial suelotro ca	RUGOSIDAD	APERTURA (mm)	RELLENO	MDO (m)	TAS BUZ 0 J1		J3 .	J4	CARAC ICTURA 90 cm (NS0)	TERIS RESISTENI	TICAS	DE ROC	A GD W		FC	OTOGR/	AFÍAS	DE CAJ	AS DE	SONDEO	
0 1 1 2					4	17				Lieno antrópico café claro a pardo amarillento, compuesto por partículas tamaño arena fina a media y grava. Poco compacto, mal seleccionado con humedad moderada y baja plasticidad. La presencia de gravas imposibilitó a realización de ensayos SPT y la extracción de muestras inalteradas. Baja resistencia a la penetración en campo: ≤ 0.5 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo <0.5 kgf/cm2.																							COTO TON		Vic.	100		
	.90 6	7	7	W V O V	6	_				Limo arcilloso orgánico pardo oscuro, muy compacto, con humedad moderada y baja plasticidad. La presencia de gravas imposibilitó la realización de ensayos SPT y la extracción de muestras inalteradas. Contiene raíces y restos vegetales. Resistencia a la penetración en campo: 2 kgl/cm2 y resistencia al corte en campo 1 kgl/cm2.																				-	1 11			actions.				
X BY	_ 8				1 1 1	_				Limo arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, con humedad moderada y media plasticidad. Presenta cantidades variables de arena y grava. Se encuentran coloraciones rojtzas a amarillentas producto de oxidación. Resistencia a la penetración en campo: ~ 1 kgf/cm2 y resistencia al corte en campo ~ 1 kgf/cm2. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.																						Search Deside Harras Carsas Carsas	to the state of th	v andil				

								_					
EMPRESA	CONSULTORA:	PROYECTO:		ONDEO JMERO		FECH EJECU	A DE JCIÓN			COORDENADAS		SITUACIÓN GEOGR	
	STRUCCIONES SAS	TERMOCANDELARIA		3H-15		3 - 24 de de 2	019	X = Y = Z =		845755.000 1637495.000 1.000		CARTAGENA (BOL	FECHA APROBACION: 10/02/2016
	OYLES 300 auricio Ríos y Felipe Grisa	alon		NSAYO		T: 4		MI): 13					HOJA 3 de 4 NIVEL DE AGUA (m) 0,40 m
	ntiago David Valle	100	IVO. IV	୍ଥି	0.40 114.	, LILIO	\$	vII). 2		JUNTAS	CARA	CTERÍSTICAS DE ROCA	NIVEL DE AGOA (III) 0,40 III
Prof. (Call (S) GOLPEO SPT (S) (A) (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	LUGEON	NATURALEZA DEL TERRENO	Clasticación AASHTONUS.C	Densidad ap. (KNA	Densidad seca (kNm3) Peso unita.	Roca(Kghm3) Compreson simpl (kg/cm2)	oc (NPa) Carga Puntual c (Ng/om?)/@ (*) co	Triaxial suelo/oc	APERTURA	. BUZAMIENTO (°)	RACTURA S30 cm (N30)	RESISTENCIA METEO(*)	FOTOGRAFÍAS DE CAJAS DE SONDEO
11	Lim cc a oo cort	no arenoso a arena limosa de color pardo a pardo amarillento, firme a suave, in humedad moderada y media plasticidad. Presenta cantidades variables de rena y grava. Se encuentran coloraciones rojizas a amarillentas producto de idación. Resistencia a la penetración en campo: ~1 kgf/cm2 y resistencia al e en campo ~1 kgf/cm2. El agua retorna de la perforación con una coloración pardo amarillenta.											forther from patter. South But to Breath in Mist a till fill file The file file The file file The fi



EMPRESA CONSULTORA:	PROYECTO:	SONDEO NÚMERO	FECHA DE EJECUCIÓN	С	COORDENADAS	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	CÓDIGO: FT-020 VERSIÓN: 1
SOLUM CONSTRUCCIONES				X =	845755.000		FECHA APROBACION:
SAS	TERMOCANDELARIA	BH-15	23 - 24 de agosto de 2019	Y =	1637495.000	CARTAGENA (BOLÍVAR)	10/02/2016
SAS				Z =	1.000		10/02/2016



CAJA Nº 1 Prof. 0,00 - 5,25 m.



Prof. 5,25 - 7,90 m.



Prof. 7,90 - 10,75 m.



CAJA Nº 4




CAJA № 5

Prof. 10,75 - 14,45 m.

Prof. 14,45 - 15,00 m.

TERMOCANDELARIA	HOJA 4 DE 4
-----------------	-------------



Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE.

ANTIOQUIA Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-1

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0023

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS.	
L0.0000 - MUESTRAS №	4
L0.0080 - Clasificación USCS	3
L0.0081 - Clasificación AASHTO	3
\$1.0001 - HUMEDAD	3
S1.0010 - DENSIDAD	3
S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO	3
S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG	3
S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS	1

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 20-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	26-08-19	17		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 26-08-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS no los COLCONTROL S.A.S comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ INGENIERO CIVIL



RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-1

CM0016-19-0023

01110010 10 0020				
MUESTRAS Nº	MM19-0387	MM19-0388	MM19-0389	MM19-0390
Referencia del Cliente	BH1-M4	BH1-M6	BH1-M12	BH1-M8
Tipo de muestra	SPT	SPT	SPT	SHELBY
Profundidad (m)	4,2-4,65	6,15-6,6	12-12,45	8-8,45
Clasificación USCS	CH	CH	CH	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (52)	A-7-5 (53)	A-7-6 (51)	
Fracción mayoritaria	ARCILLA	ARCILLA	ARCILLA	
HUMEDAD				
Contenido de humedad, w (%)	32,3	30,5	32,2	
DENSIDAD				
Densidad aparente (Tn/m3)	1,958	1,948	1,924	
Densidad seca (Tn/m3)	1,480	1,493	1,455	
GRANULOMETRÍA TAMIZADO				
Pasa # 19 mm, %	100,0	100,0	100,0	
Pasa # 4,75 mm, %	100,0	100,0	100,0	
Pasa # 2 mm, %	100,0	99,8	100,0	
Pasa # 0,425 mm, %	99,6	99,2	99,7	
Pasa # 0,075 mm, %	98,9	98,1	99,5	
LÍMITES DE ATTERBERG				
Límite Líquido, LL (%)	73,4	75,1	72,3	
Límite Plástico, LP (%)	28,8	30,5	29,8	
Índice de Plasticidad, IP (%)	44,6	44,6	42,5	
COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS				
Resistencia a compresión (kPa)				491,33
Deformación (%)				6,25

1/1

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control I

Fecha edición: 26-08-19

CM0016-19-0023

LOCALIZACIÓN: BH1-M4 SPT / Prof.: 4,2-4,65 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

Muestra referencia
MM19-0387

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Peticionario Cliente Proyecto

Informe no.:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-1

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

BH1-M4

4,2
4,65
SPT

20-8-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura
Operador
Medio de apertura
Almacenamiento
Entorno de ensayo

20-8-19
MARIANA AVILA
MANUAL
LABORATORIO
LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo
Clasificación USCS
Litología grupo USCS
CH
ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD
Clasific. AASHTO
A-7-6 (52)

Prof.	Observaciones
m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
4,2	
	m

4,65

ENSAYOS REALIZADOS

DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Fecha edición:

Informe no.:

CM0016-19-0023 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH1-M4 SPT / Prof.: 4,2-4,65 m

2/4

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0387

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensayo de humedad				
Tara (g)	14,08			
Tara + suelo + agua (g)	82,25			
Tara + suelo (g)	65,61			
Agua (g)	16,64			
Suelo (g)	51,53			
Humedad, w (%)	32,3			

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

Volumen suelo+parafina (cm3)

32,3

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	130,61
Peso suelo+parafina (g)	132,48
Peso parafina (g)	1,87
Peso en agua (g)	63,70
Volumen parafina (cm3)	2.08

68,78

Volumen suelo (cm3)	66,70
Densidad aparente (Tn/m3)	1,958
Densidad seca (Tn/m3)	1,480

Resultados Densidad aparente (Tn/m3) 1,958 Densidad seca (Tn/m3) 1,480 Peso unitario aparente (kN/m3) 19,20 Peso unitario seco (kN/m3) 14,51

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0023 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH1-M4 SPT / Prof.: 4,2-4,65 m

3 / 4

Referencia muestra


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13


MM19-0387

Equipos utilizados


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	138,00
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	138,00
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,00
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	138,00
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	138,00
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	138,00
Muestra total seca (g)	138,00
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	suelo según l	JSCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	1,1	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,4	98,9
					% Arena fina	0.425-0.075 mm	0.7	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 20/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH1-M4 SPT / Prof.: 4,2-4,65 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0023

26-08-19

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0387

AL AIRE

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	24	17	
Agua (g)	2,77	3,08	2,40	
Tara+Suelo+Agua (g)	19,14	22,24	19,31	
Tara+Suelo (g)	16,37	19,16	16,91	
Tara (g)	12,41	15,00	13,79	
Suelo (g)	3,96	4,16	3,12	
Humedad (%)	69.9	74 0	76.9	

Datos Límite Plástico				
Agua (g)	1,15	1,54		
Tara+Suelo+Agua (g)	13,42	13,57		
Tara+Suelo (g)	12,27	12,03		
Tara (g)	8,27	6,69		
Suelo (g)	4,00	5,34		
Humedad (%)	28,8	28,8		
Variación entre puntos (%)	0,2	0,1		


Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C)

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	73,4
Límite Plástico, LP (%)	28,8
Índice de Plasticidad, IP (%)	44,6

Humedad Natural, w (%)	32,3
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	0,9



OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 **Operador:** MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH1-M6 SPT / Prof.: 6,15-6,6 m

CM0016-19-0023

26-08-19

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

Muestra referencia

MM19-0388

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Fecha de recepción

Peticionario Cliente Proyecto

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-1

20-8-19

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma

BH1-M6

BH1-M6

SPT

SPT

SPT

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 20-8-19
Operador MARIANA AVILA
Medio de apertura MANUAL
Almacenamiento LABORATORIO
Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo
Clasificación USCS
Litología grupo USCS
CH
ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD
Clasific. AASHTO
A-7-5 (53)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CAFÉ.	6,15	
	6,6	

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0023 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH1-M6 SPT / Prof.: 6,15-6,6 m

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0388

2/4

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del	ensayo de	humedad

Tara (g)	14,91
Tara + suelo + agua (g)	68,59
Tara + suelo (g)	56,03
Agua (g)	12,56
Suelo (g)	41,12
Humedad, w (%)	30,5

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

30,5

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

D-1				:
LISTAR	MAI 6	meawn	nane	เกลก
Daios	uci c	ensayo	uelis	Iuau

Dates del cheaje delicidad	
Peso suelo (g)	126,24
Peso suelo+parafina (g)	127,95
Peso parafina (g)	1,71
Peso en agua (g)	61,25
Volumen parafina (cm3)	1,90
Volumen suelo+parafina (cm3)	66,70

Volumen suelo (cm3)	64,80 1,948 1,493
Densidad aparente (Tn/m3)	1,948
Densidad seca (Tn/m3)	1.493

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,948
Densidad seca (Tn/m3)	1,493
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,10
Peso unitario seco (kN/m3)	14,64
, ,	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0023 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH1-M6 SPT / Prof.: 6,15-6,6 m

3/4

Referencia muestra


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13


MM19-0388

Equipos utilizados


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	142,89
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	142,89
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,30
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,30
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,30
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	142,59
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	142,59
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	142,59
Muestra total seca (g)	142,89
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de suelo según USCS > 75 mm % GRAVA 75-4,75 mm 0,0 % ARENA 4,75-0,075 mm % CANTOS 1,9 % FINOS <0,075 mm 75-19 mm 4,75-2 mm 0,2 0,0 % Arena gruesa % Grava gruesa 0,0 19-4,75 mm 0,0 % Arena media 2-0,425 mm 0,6 98,1 % Grava fina % Arena fina 0,425-0,075 mm 1,1



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH1-M6 SPT / Prof.: 6,15-6,6 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0023

26-08-19

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS -Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0388

75,1

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	26	15	
Agua (g)	2,52	3,10	3,26	
Tara+Suelo+Agua (g)	12,86	13,77	14,90	
Tara+Suelo (g)	10,34	10,67	11,64	
Tara (g)	6,80	6,60	7,51	
Suelo (g)	3,54	4,07	4,13	
Humedad (%)	71.2	76.2	78.9	

Datos Limite Plástico				
Agua (g)	0,94	1,13		
Tara+Suelo+Agua (g)	10,72	11,90		
Tara+Suelo (g)	9,78	10,77		
Tara (g)	6,63	7,15		
Suelo (g)	3,15	3,62		
Humedad (%)	29,8	31,2		
Variación entre puntos (%)	2,2	2,3		

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE
Resultados	

Límite Líquido, LL (%)

Condiciones de ensayo

Límite Plástico, LP (%) Índice de Plasticidad, IP (%)	
Humadad Natural w (%)	30.5

Humedad Natural, w (%) Índice de Líquidez, IL 0,0 Índice de Consistencia, IC 1,0



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0023 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH1-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-

Muestra referencia
MM19-0389

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Fecha de recepción

Peticionario Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-1

20-8-19

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma

BH1-M12

BH1-M12

BH1-M12

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 20-8-19
Operador MARIANA AVILA
Medio de apertura MANUAL
Almacenamiento LABORATORIO
Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo
Clasificación USCS
Litología grupo USCS
CH
ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD
Clasific. AASHTO
A-7-6 (51)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CAFÉ.	12	
	12,45	

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0023 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH1-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

2/4

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0389

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensayo de humedad			
Tara (g)	15,07		
Tara + suelo + agua (g)	93,58		
Tara + suelo (g)	74,45		
Agua (g)	19,13		
Suelo (g)	59,38		

32,2

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

Humedad, w (%)

32,2

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensayo densidad	<u></u>
Peso suelo (g)	98,01
Peso suelo+parafina (g)	99,93
Peso parafina (g)	1,92
Peso en agua (g)	46,86
Volumen parafina (cm3)	2,13
Volumen suelo+parafina (cm3)	53,07

Volumen suelo (cm3)	50,94	
Densidad aparente (Tn/m3)	1,924	
Densidad seca (Tn/m3)	1,455	

Resultados		
	Densidad aparente (Tn/m3)	1,924
	Densidad seca (Tn/m3)	1,455
	Peso unitario aparente (kN/m3)	18,87
	Peso unitario seco (kN/m3)	14,27
	, ,	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0023 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH1-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

3/4

MM19-0389


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13


Referencia muestra

Equipos utilizados


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	264,84
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	264,84
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,02
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,02
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,02
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	264,82
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	264,82
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	264,82
Muestra total seca (g)	264,84
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	suelo según l	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	0,5	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,3	99,5
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	0,2	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH1-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0023

26-08-19

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0389

29,8 42,5

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	25	17	
Agua (g)	2,60	2,74	2,62	
Tara+Suelo+Agua (g)	13,10	14,59	13,88	
Tara+Suelo (g)	10,50	11,85	11,26	
Tara (g)	6,70	8,06	7,83	
Suelo (g)	3,80	3,79	3,43	
Humedad (%)	68,4	72,3	76,4	

Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,95	1,14		
Tara+Suelo+Agua (g)	12,34	12,81		
Tara+Suelo (g)	11,39	11,67		
Tara (g)	8,22	7,83		
Suelo (g)	3,17	3,84		
Humedad (%)	30,0	29,7		
Variación entre puntos (%)	0,6	0,4		


Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE
Resultados	
Límite Líquido II (%)	72 3

Condiciones de ensayo

Límite Plástico, LP (%) Índice de Plasticidad, IP (%)

Humedad Natural, w (%)	
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	0,9



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH1-M8 SHELBY / Prof.: 8-8,45 m

26-08-19

CM0016-19-0023

Informe no.:

Fecha edición:

1/3

RTURA, DESCRIPO	CIÓN E IDENTIFICACIÓN 13 / INV E-		INV E-10)2-13 <i> </i>	'INV E-180-	Muestra reference MM19-0
Código: CC-OL-RA-0001						
Datos generales						
Peticionario						
Cliente	SOLUM CONSTRUCCIONES SAS					
Proyecto	TERMOCANDELARIA BH-1					
Datos de la muestra		Datos de la apertura	a v nranai	ación		
Referencia cliente	BH1-M8	Fecha de apertura	20-8-19			
Situación	BITT WO	Operador	MARIA		ΙΔ	
Citadolori		Medio de apertura	MANUA			
		Almacenamiento	LABOR		0	
		Entorno de ensayo	LAB. G			
Profundidad sup., m	8	Emorrio do oriodyo	27 (3)			
Profundidad inf., m	8,45					
Tipo de muestra	SHELBY	Tipo de suelo				
Diámetro, cm		Clasificación USCS				
Longitud, cm						
Fecha de toma						
Fecha de recepción	20-8-19	Clasific. AASHTO				
Descripción de la mu Litología	estra			Prof.	Observaciones	
Litologia				m	P- penetrómetro V-	vane-test (kDs)
ARCILLA, COLOR CA	FÉ			8	i peneromero v	vario tost (Ki a)
ENSAYOS REALIZAD	_			8,45		
COMPRESION INCOM	NFINADA EN MUESTRAS DE	SUELOS - INV E-152-	-13			
VACIONES						

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

Informe no.:

Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH1-M8 SHELBY / Prof.: 8-8,45 m

CM0016-19-0023

26-08-19

2 / 3 Muestra referencia

ANEXO FOTOGRÁFICO -

MM19-0390







OBSERVACIONES:

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH1-M8 SHELBY / Prof.: 8-8,45 m

3/3

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

MM19-0390

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15)
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

CM0016-19-0023

26-08-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

3,8

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada Tallada a partir de bloque Diámetro (cm) 7,623 Altura (cm) 15,245 Relación altura/diámetro 2,0 45,64 Sección (cm2) 695,78 Volumen (cm3) Peso húmedo (g) 1360,27 Densidad aparente (Tn/m3) 1,955 Densidad seca (Tn/m3) 1,544 Humedad inicial (%) 26,6 Humedad después rotura (%) 18,5 Grado de saturación (%) 83,42

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min)

Velocidad de deformación (%/min)						2,5
Tiem	ро	Carga	Tensión	Tensión	Deforr	nación
		axial	correg.	correg.		
SQ	1	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30)	1,2450	2,747	269,40	1,25	1,91
60)	1,8720	4,078	399,93	2,50	3,81
90)	2,1260	4,572	448,38	3,75	5,72
120	0	2,2970	4,876	478,19	5,00	7,62
150	0	2,3920	5,010	491,33	6,25	9,53
180	0	2,2370	4,623	453,38	7,50	11,43


Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 491,33
Resistencia al corte, su (kPa) 245,67
Deformación (%) 6,25
Resistencia a compresión inconfinada qu (kg/cm²) 5,010

Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 5,010

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 2,505



OBSERVACIONES

NO SE HA PODIDO DAR A LA PROBETA LA RELACIÓN DE ALTURA/DIÁMETRO INDICADA EN LA NORMA DE ENSAYO (2.5 > h/d > 2)

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE.

ANTIOQUIA Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-2

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0024

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS № 3 L0.0080 - Clasificación USCS 3 L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD 3 S1.0010 - DENSIDAD 3 S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3 S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3 S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS 1 S2.0010 - CORTE DIRECTO SUELOS - UU

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 20-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	26-08-19	18		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 26-08-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS no los COLCONTROL S.A.S comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ INGENIERO CIVIL



RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

TERMOCANDELARIA BH-2

CM0016-19-0024

MM10_0301	MM10_0302	MM10_0303					
		BH2-M18					
		SHELBY					
		18-18,36					
		CH					
` '	` '	A-7-6 (49)					
ARCILLA	ARCILLA	ARCILLA					
21,6	13,1	29,6					
2,083	2,093	1,956					
1,713	1,851	1,509					
88,3	100,0	100,0					
69,4	91,9	100,0					
56,7	87,1	100,0					
	77,6	99,8					
36,4	62,9	99,7					
Pasa # 0,075 mm, % 36,4 62,9 99,7 LÍMITES DE ATTERBERG							
31,3	33,8	69,8					
16,0	18,3	29,3					
	15,5	40,5					
	170,74						
	12,49						
	UU						
	9,0						
	57,2						
	SPT 1,45-1,9 SC A-6 (1) ARCILLA 21,6 2,083 1,713 88,3 69,4 56,7 47,6 36,4 31,3 16,0 15,3	BH2-M1 BH2-M3 SPT SHELBY 1,45-1,9 3,5-3,95 SC CL A-6 (1) A-6 (8) ARCILLA ARCILLA 21,6 13,1 2,083 2,093 1,713 1,851 88,3 100,0 69,4 91,9 56,7 87,1 47,6 77,6 36,4 62,9 31,3 33,8 16,0 18,3 15,3 15,5 170,74 12,49 UU 9,0					

1/1

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

Informe nº.: CM0016-19-0024 Fecha edición: 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH2-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

Muestra referencia
MM19-0391

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Peticionario Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-2

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

BH2-M1

1,45
1,9
SPT
SPT
SPT
20-8-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 20-8-19
Operador MARIANA AVILA
Medio de apertura MANUAL
Almacenamiento LABORATORIO
Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo
Clasificación USCS SC
Litología grupo USCS ARENA ARCILLOSA

Clasific. AASHTO A-6 (1)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON BASTANTE ARENA Y CON BASTANTE GRAVA, COLOR CAFÉ AMARILLENTO.	1,45	
	1,9	

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0024 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH2-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

2/4

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0391

Earri	nac	4 i I	izad	
Equi	hos	utii	ızau	IUS

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

tura de secado (o)

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensayo de humedad	
-----------------------------	--

ra (g)	12,47
ra + suelo + agua (g)	82,50
ra + suelo (g)	70,07
jua (g)	12,43
ielo (g)	57,60
ımedad, w (%)	21,6

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

21,6

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

D-1				:
LISTAR	MAI 6	neavo	nane	เกลก
Daios	uci c	ensayo	uelis	Iuau

Dates del cheaje delicidad	
Peso suelo (g)	127,71
Peso suelo+parafina (g)	128,87
Peso parafina (g)	1,16
Peso en agua (g)	66,27
Volumen parafina (cm3)	1,29
Volumen suelo+parafina (cm3)	62,60

Volumen suelo (cm3)	61,31
Densidad aparente (Tn/m3)	61,31 2,083
Densidad seca (Tn/m3)	1,713

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,083
Densidad seca (Tn/m3)	1,713
Peso unitario aparente (kN/m3)	20,43
Peso unitario seco (kN/m3)	16,80
· ·	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH2-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0024

26-08-19

3/4

MM19-0391

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	267,20
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	31,31
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	235,89
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	84,32
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	84,32
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	115,63
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	151,57
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	151,57
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	151,57
Muestra total seca (g)	267,20
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	suelo según l	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	30,6	% ARENA	4,75-0,075 mm	33,0	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	11,7	% Arena gruesa	4,75-2 mm	12,7	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	18,9	% Arena media	2-0,425 mm	9,1	36,4
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	11,2	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH2-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0024

26-08-19

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0391

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	35	24	15	
Agua (g)	1,90	2,27	2,47	
Tara+Suelo+Agua (g)	21,11	24,31	22,32	
Tara+Suelo (g)	19,21	22,04	19,85	
Tara (g)	12,87	14,89	12,33	
Suelo (g)	6,34	7,15	7,52	
Humedad (%)	30,0	31,7	32,8	


Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,38	0,28		
Tara+Suelo+Agua (g)	9,53	9,59		
Tara+Suelo (g)	9,15	9,31		
Tara (g)	6,66	7,64		
Suelo (g)	2,49	1,67		
Humedad (%)	15,3	16,8		
Variación entre puntos (%)	4,6	4,8		

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE
Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	31,3
Límite Plástico, LP (%)	16,0
Índice de Plasticidad, IP (%)	15,3

Condiciones de ensayo

Humedad Natural, w (%)	21,6
Índice de Líquidez, IL	0,4
Índice de Consistencia, IC	0,6



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Informe no.: CM0016-19-0024 Fecha edición: 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH2-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180- Muestra referencia 13 / INV E-181-13

MM19-0392

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Peticionario Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-2

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

> 3.5 3,95 **SHELBY**

BH2-M3

Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción

Litología

Profundidad sup., m

Profundidad inf., m

20-8-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 20-8-19

MARIANA AVILA Operador EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

Medio de apertura **LABORATORIO** Almacenamiento

LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Prof.

Observaciones

Clasific. AASHTO A-6 (8)

Descripción de la muestra

P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARCILLA CON BASTANTE ARENA Y CON BASTANTE GRAVA 3,5

3.95

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13 COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO, UU - INV E-154-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia CONTROLL

LOCALIZACIÓN: BH2-M3 SHELBY/Prof.: 3,5-3,95 m

CM0016-19-0024

26-08-19

Informe nº.:

Fecha edición:

2/7

Muestra referencia

MM19-0392

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0024 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH2-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

3/7

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0392

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del	ensavo	de hum	edad

Tara (g)	30,53
Tara + suelo + agua (g)	102,54
Tara + suelo (g)	94,22
Agua (g)	8,32
Suelo (g)	63,69
Humedad, w (%)	13,1
	·

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

13,1

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos	اما	ensavo	den	hchia

Datos del clisayo delisidad	
Peso suelo (g)	109,69
Peso suelo+parafina (g)	111,53
Peso parafina (g)	1,84
Peso en agua (g)	57,07
Volumen parafina (cm3)	2,04
Volumen suelo+parafina (cm3)	54,46

Volumen suelo (cm3)	52,42
Densidad aparente (Tn/m3)	2,093 1,851
Densidad seca (Tn/m3)	1,851

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3) Densidad seca (Tn/m3) Peso unitario aparente (kN/m3) Peso unitario seco (kN/m3)

2,093 1,851 20,53 18,15

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH2-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

CM0016-19-0024

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0392

Equipos utilizados


Informe no.:


Fecha edición:

SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203


Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	230,27
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	230,27
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	29,73
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	29,73
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	29,73
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	200,54
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	200,54
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	200,54
Muestra total seca (g)	230,27
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0

Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10) 1,0000





Tipo de	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	8,1	% ARENA	4,75-0,075 mm	29,0	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	4,8	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	8,1	% Arena media	2-0,425 mm	9,5	62,9
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	14,7	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 26/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH2-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

26-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0024

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0392

Datos Límite Líquido				
•	4.0			
Número de golpes	33	24	16	
Agua (g)	1,78	1,83	1,69	
Tara+Suelo+Agua (g)	19,58	21,06	21,35	
Tara+Suelo (g)	17,80	19,23	19,66	
Tara (g)	12,41	13,78	14,88	
Suelo (g)	5,39	5,45	4,78	
Humedad (%)	33.0	33.6	35.4	

Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,95	0,84		
Tara+Suelo+Agua (g)	20,67	17,94		
Tara+Suelo (g)	19,72	17,10		
Tara (g)	14,58	12,47		
Suelo (g)	5,14	4,63		
Humedad (%)	18,5	18,1		
Variación entre puntos (%)	1,0	0,9		

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Condiciones de ensayo

Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados

Límite Líquido, LL (%)	33,8
Límite Plástico, LP (%)	
Índice de Plasticidad, IP (%)	15,5

Humedad Natural, w (%)	13,1
Índice de Líquidez, IL	-0,3
Índice de Consistencia, IC	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 23/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH2-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

26-08-19

6/7

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

Referencia muestra MM19-0392

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15) BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16) EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

CM0016-19-0024

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada	
Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	5,425
Altura (cm)	10,850
Relación altura/diámetro	2,0
Sección (cm2)	23,11
Volumen (cm3)	250,74
Peso húmedo (g)	531,23
Densidad aparente (Tn/m3)	2,119
Densidad seca (Tn/m3)	1,930
Humedad inicial (%)	9,8
Humedad después rotura (%)	14,9
Grado de saturación (%)	87.73

Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min)					2,7
Velocid	lad de d	eformac	ción (%/	min)	2,5
Tiempo	Carga	Tensión	Tensión	Deforr	nación
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0.1360	0.593	58.16	1.25	1.36


	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,1360	0,593	58,16	1,25	1,36
60	0,2110	0,908	89,05	2,50	2,71
90	0,2610	1,109	108,76	3,75	4,07
120	0,3020	1,266	124,16	5,00	5,42
150	0,3360	1,390	136,32	6,24	6,78
180	0,3700	1,510	148,09	7,49	8,13
210	0,3990	1,607	157,60	8,74	9,49
240	0,4220	1,676	164,37	9,99	10,84
270	0,4390	1,719	168,58	11,24	12,20
300	0,4510	1,741	170,74	12,49	13,55
330	0,4530	1,724	169,07	13,74	14,91
360	0,4460	1,673	164,07	14,99	16,26
	l				

OBSERVACIONES

Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 170,74 Resistencia al corte, su (kPa) 85,37 Deformación (%) 12,49 Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 1,741

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 0,871



Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH2-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

CM0016-19-0024

26-08-19


Informe no.:

Fecha edición:

7/7

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13

Referencia muestra MM19-0392



Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



26-08-19

CM0016-19-0024

LOCALIZACIÓN: BH2-M18 SHELBY / Prof.: 18-18,36 m

MM19-0393

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180- Muestra referencia 13 / INV E-181-13

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Peticionario Cliente Proyecto

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-2

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

BH2-M18

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm

Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción

18 18,36 **SHELBY**

20-8-19

Datos de la apertura y preparación

20-8-19 Fecha de apertura

MARIANA AVILA Operador EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

Medio de apertura Almacenamiento

Entorno de ensayo

LABORATORIO LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo

Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Prof.

18

Clasific. AASHTO A-7-6 (49)

Descripción de la muestra

Litología

ARCILLA, COLOR CAFÉ CLARO.

P- penetrómetro V- vane-test (kPa)

Observaciones

18.36

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH2-M18 SHELBY / Prof.: 18-18,36 m

26-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0024

2/5

Muestra referencia

MM19-0393

ANEXO FOTOGRÁFICO -



OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 20/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0024 26-08-19

3/5

LOCALIZACIÓN: BH2-M18 SHELBY / Prof.: 18-18,36 m

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0393

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Resultados

Datos	del e	nsavo	de h	umedad

Tara (g)	32,45
Tara + suelo + agua (g)	80,19
Tara + suelo (g)	69,28
Agua (g)	10,91
Suelo (g)	36,83
Humedad, w (%)	29,6
	•

Contenido de humedad, w (%)

29,6

1,956 1,509 19,18 14,80

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos	اما	ensavo	dens	hchi

Dates del chisayo denistada	
Peso suelo (g)	161,69
Peso suelo+parafina (g)	163,07
Peso parafina (g)	1,38
Peso en agua (g)	78,88
Volumen parafina (cm3)	1,53
Volumen suelo+parafina (cm3)	84,19

Volumen suelo (cm3)	82,66
Densidad aparente (Tn/m3)	82,66 1,956 1,509
Densidad seca (Tn/m3)	1,509

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	
Densidad seca (Tn/m3)	
Peso unitario aparente (kN/m3)	
Peso unitario seco (kN/m3)	
` ,	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia CONTROLL

26-08-19

CM0016-19-0024

LOCALIZACIÓN: BH2-M18 SHELBY / Prof.: 18-18,36 m

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0393

4/5


Equipos utilizados


Informe nº.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	236,02
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	236,02
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,00
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	236,02
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	236,02
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	236,02
Muestra total seca (g)	236,02
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	0,3	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,2	99,7
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	0,1	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH2-M18 SHELBY / Prof.: 18-18,36 m

26-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0024

5/5

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0393

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	33	24	16	
Agua (g)	2,19	2,48	2,93	
Tara+Suelo+Agua (g)	14,20	12,70	14,28	
Tara+Suelo (g)	12,01	10,22	11,35	
Tara (g)	8,75	6,72	7,34	
Suelo (g)	3,26	3,50	4,01	
Humedad (%)	67.2	70.9	73.1	

Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,53	0,55		
Tara+Suelo+Agua (g)	9,53	9,05		
Tara+Suelo (g)	9,00	8,50		
Tara (g)	7,13	6,68		
Suelo (g)	1,87	1,82		
Humedad (%)	28,3	30,2		
Variación entre puntos (%)	3,3	3,1		

Equipos utilizados

APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Condiciones de ensayo

Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resu	Itados
------	--------

Límite Líquido, LL (%)	69,8
Límite Plástico, LP (%)	29,3
Índice de Plasticidad, IP (%)	40,5

Humedad Natural, w (%)	29,6
Índice de Líquidez, IL	0,0
Índice de Consistencia, IC	1,0



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE.

ANTIOQUIA Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-3

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0025

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:	
L0.0000 - MUESTRAS №	4
L0.0080 - Clasificación USCS	3
L0.0081 - Clasificación AASHTO	3
S1.0001 - HUMEDAD	4
S1.0010 - DENSIDAD	3
S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO	3
S1.0030 - LÍMITES DE CONSISTENCIA	3
S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS	1

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 20-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	26-08-19	18		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 26-08-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS no los COLCONTROL S.A.S comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ INGENIERO CIVIL



RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-3

CM0016-19-0025

CIVIOU 10-13-0023				
MUESTRAS Nº	MM19-0394	MM19-0395	MM19-0396	MM19-0397
Referencia del Cliente	BH3-M1	BH3-M4	BH3-M3	BH3-M7
Tipo de muestra	SPT	SPT	SHELBY	SPT
Profundidad (m)	1,45-1,9	3,45-3,95	3-3,45	6,45-6,91
Clasificación USCS	CH	SC		SP-SM
Clasificación AASHTO	A-7-6 (27)	A-4 (1)		A-3 (0)
Fracción mayoritaria	ARCILLA	ARENA		ARENA
HUMEDAD				
Contenido de humedad, w (%)	25,9	17,5	20,0	13,6
DENSIDAD				
Densidad aparente (Tn/m3)	1,965	2,068	2,080	
Densidad seca (Tn/m3)	1,561	1,760	1,733	
GRANULOMETRÍA TAMIZADO				
Pasa #19 mm (3/4") (%)	100,0	100,0		96,7
Pasa #4.75 mm (N°4) (%)	98,6	99,4		94,7
Pasa #2 mm (N°10) (%)	97,6	98,2		91,8
Pasa #0.425 mm (N°40) (%)	95,8	93,9		71,6
Pasa #0.075 mm (N°200) (%)	83,0	45,3		7,9
LÍMITES DE CONSISTENCIA				
Límite líquido	52,0	27,0		
Límite plástico	20,2	17,5		
Índice de plasticidad	31,8	9,5		NO PLÁSTICO
COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS				
Resistencia a compresión (kPa)			151,62	
Deformación (%)			17,47	

1/1

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control I

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0025 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH3-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

Muestra referencia
MM19-0394

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Fecha de toma

Fecha de recepción

Peticionario Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-3

20-8-19

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm

BH3-M1

BH3-M1

SH3-M1

SH3

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 20-8-19
Operador MARIANA AVILA
Medio de apertura MANUAL
Almacenamiento
Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo
Clasificación USCS CH
Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (27)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON ALGO DE ARENA, COLOR CAFÉ.	1,45	
	1,9	

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13
DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13
LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Fecha edición:

Informe no.:

CM0016-19-0025

26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH3-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 2/4

MM19-0394

Referencia muestra DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C)

110

Tara (g)

Datos del ensayo de humedad

14,89 Tara + suelo + agua (g) 86,33 Tara + suelo (g) 71,62 Agua (g) 14,71 Suelo (g) 56,73 Humedad, w (%) 25,9

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Resu	Itados
------	--------

Contenido de humedad, w (%)

25,9

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos (del ensa	iyo den	sidad
---------	----------	---------	-------

Peso suelo (g)	128,48
Peso suelo+parafina (g)	131,06
Peso parafina (g)	2,58
Peso en agua (g)	62,82
Volumen parafina (cm3)	2,87
Volumen suelo+parafina (cm3)	68,24
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Volumen suelo (cm3)	65,37
Densidad aparente (Tn/m3)	65,37 1,965
Densidad seca (Tn/m3)	1.561

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,965
Densidad seca (Tn/m3)	1,561
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,27
Peso unitario seco (kN/m3)	15,31
, i	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH3-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0025

26-08-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0394


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	243,48
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	243,48
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	5,79
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	5,79
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	5,79
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	237,69
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	237,69
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	237,69
Muestra total seca (g)	243,48
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de :	suelo según l	JSCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	1,4	% ARENA	4,75-0,075 mm	15,6	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	1,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	1,4	% Arena media	2-0,425 mm	1,8	83,0
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	12,8	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH3-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0025

26-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0394

4/4

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	32	23	15	
Agua (g)	2,27	2,34	2,76	
Tara+Suelo+Agua (g)	22,02	20,81	22,25	
Tara+Suelo (g)	19,75	18,47	19,49	
Tara (g)	15,30	13,99	14,38	
Suelo (g)	4,45	4,48	5,11	
Humedad (%)	51,0	52,2	54,0	

Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,69	0,67		
Tara+Suelo+Agua (g)	17,75	15,87		
Tara+Suelo (g)	17,06	15,20		
Tara (g)	13,58	11,93		
Suelo (g)	3,48	3,27		
Humedad (%)	19,8	20,5		
Variación entre puntos (%)	1.8	1.4		


Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE
Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	52,0

Condiciones de ensayo

Límite Plástico, LP (%) Índice de Plasticidad, IP (%)	20,2
Humodod Notural w (0/)	25.0

Humedad Natural, w (%) 25,9 Índice de Líquidez, IL 0,2 Índice de Consistencia, IC 0,8



OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 22/08/2019 **Operador:** MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0025 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH3-M4 SPT / Prof.: 3,45-3,95 m

1 / 4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

Muestra referencia

MM19-0395

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Peticionario Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-3

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

BH3-M4

3,45

3,95

SPT

SPT

20-8-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 20-8-19

Operador MARIANA AVILA

Medio de apertura MANUAL

Almacenamiento LABORATORIO

Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo

Clasificación USCS SC

Litología grupo USCS ARENA ARCILLOSA

Clasific. AASHTO A-4 (1)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARENA ARCILLOSA, COLOR CAFÉ.	3,45	

3,95

ENSAYOS REALIZADOS

DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0025 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH3-M4 SPT / Prof.: 3,45-3,95 m

2/4 Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0395

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C)

110

Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos (del	ensayo	de	humedad

Tara (g)	15,34
Tara + suelo + agua (g)	90,29
Tara + suelo (g)	79,14
Agua (g)	11,15
Suelo (g)	63,80
Humedad, w (%)	17,5

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

17,5

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensavo densidad

Dates del cheaje delletade	
Peso suelo (g)	138,79
Peso suelo+parafina (g)	139,35
Peso parafina (g)	0,56
Peso en agua (g)	71,63
Volumen parafina (cm3)	0,62
Volumen suelo+parafina (cm3)	67,72

Volumen suelo (cm3)	67,10
Densidad aparente (Tn/m3)	67,10 2,068 1,760
Densidad seca (Tn/m3)	1 760

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,068
Densidad seca (Tn/m3)	1,760
Peso unitario aparente (kN/m3)	20,28
Peso unitario seco (kN/m3)	17,26
· · ·	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH3-M4 SPT / Prof.: 3,45-3,95 m

CM0016-19-0025

26-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

3/4


MM19-0395


Referencia muestra

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13


Equipos utilizados SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	354,25
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	354,25
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	6,26
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	6,26
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	6,26
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	347,99
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	347,99
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	347,99
Muestra total seca (g)	354,25
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	suelo según l	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,6	% ARENA	4,75-0,075 mm	54,1	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	1,2	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,6	% Arena media	2-0,425 mm	4,3	45,3
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	48,6	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH3-M4 SPT / Prof.: 3,45-3,95 m

CM0016-19-0025

26-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0395

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	25	15	
Agua (g)	1,99	1,96	1,85	
Tara+Suelo+Agua (g)	22,24	23,65	23,25	
Tara+Suelo (g)	20,25	21,69	21,40	
Tara (g)	12,48	14,42	15,00	
Suelo (g)	7,77	7,27	6,40	
Humedad (%)	25.6	27.0	28.9	


Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,98	0,95		
Tara+Suelo+Agua (g)	21,46	20,00		
Tara+Suelo (g)	20,48	19,05		
Tara (g)	14,95	13,57		
Suelo (g)	5,53	5,48		
Humedad (%)	17,7	17,3		
Variación entre puntos (%)	1,3	0,9		

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE
Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	27,0
Límite Plástico, LP (%)	17,5
Índice de Plasticidad, IP (%)	9,5

Condiciones de ensayo

Humedad Natural, w (%)	17,5
Índice de Líquidez, IL	0,0
Índice de Consistencia, IC	1,0



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



26-08-19

CM0016-19-0025

LOCALIZACIÓN: BH3-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

1/4

Código: CC-OL-RA-0001	Rv.00				
Datos generales					
Peticionario					
Cliente	SOLUM CONSTRUCCIONES SA	AS			
Proyecto	TERMOCANDELARIA BH-3				
Datos de la muestra		Datos de la apertura	a v nrena	ración	
Referencia cliente	BH3-M3	Fecha de apertura	20-8-19		
Situación	BITO WIG	Operador Medio de apertura	MARIA EXTRA	NA AVI CTOR I	DE MUESTRAS SDE MANUA
		Almacenamiento	LABOR		
		Entorno de ensayo	LAB. G	EOTEC	CNIA
Profundidad sup., m	3				
Profundidad inf., m	3,45				
Γipo de muestra	SHELBY	Tipo de suelo			
Diámetro, cm		Clasificación USCS			
Longitud, cm					
Fecha de toma	20-8-19	Clocitic AACLITO			
Fecha de recepción	20-8-19	Clasific. AASHTO			
Descripción de la mu	uestra				
_itología				Prof.	Observaciones
IMO, COLOR CAFE				m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
				2.45	
TNO AVOC DE ALIZAD				3,45	
ENSAYOS REALIZAD		AS (MÉTODO B) INIVE	- 122 12	3,45	
CONTENIDO DE HUI	MEDAD DE SUELOS Y ROC	AS (MÉTODO B) - INV E	E-122-13 CΔ - UNE		1/9/
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94
CONTENIDO DE HUI DENSIDAD Y PESO I	MEDAD DE SUELOS Y ROC UNITARIO. MÉTODO DE LA	BALANZA HIDROSTÁTI	CA - UNE		01/94

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH3-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

CM0016-19-0025

26-08-19

Informe no.:

Fecha edición:


2/4

MM19-0396

Muestra referencia

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Fecha edición:

Informe no.:

CM0016-19-0025 26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH3-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

3/4

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0396

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Datos del ensayo de humedad		
Tara (g)	29,13	
Tara + suelo + agua (g)	99,60	
Tara + suelo (g)	87,87	
Agua (g)	29,13 99,60 87,87 11,73	

Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo:

Resu	Itados
------	--------

Contenido de humedad, w (%)

20,0

58,74

20,0

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 26/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Dalus dei elisavo delisidat	

Suelo (g)

Humedad, w (%)

279,17
282,80
3,63
144,53
4,03
138,27

Volumen suelo (cm3)	134,24
Densidad aparente (Tn/m3)	134,24 2,080 1,733
Densidad seca (Tn/m3)	1,733

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,080
Densidad seca (Tn/m3)	1,733
Peso unitario aparente (kN/m3)	20,40
Peso unitario seco (kN/m3)	16,99

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH3-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

MM19-0396

Referencia muestra

26-08-19

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15) BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16) EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

CM0016-19-0025


Condiciones del suelo

Equipos utilizados

INALTERADO

Forma rotura

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13



Datos de la probeta ensayada Tallada a partir de bloque Diámetro (cm) 5,305 Altura (cm) 10,700 Relación altura/diámetro 2,0 Sección (cm2) 22,10 Volumen (cm3) 236,47 Peso húmedo (g) 510,65 Densidad aparente (Tn/m3) 2,159 Densidad seca (Tn/m3) 1,799 Humedad inicial (%) 20,0 Humedad después rotura (%) 17,0 Grado de saturación (%) 100,00


Datos	del prod	eso de	rotura		
Velocid	ad de de	eformaci	ión (mm	/min)	2,7
Velocid		eformaci	ón (%/n		2,5
Tiempo		Tensión	Tensión	Deforr	nación
	axial	_	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,0950	0,433	42,46	1,25	1,34
60	0,1540	0,693	67,96	2,50	2,67
90	0,2030	0,902	88,46	3,74	4,01
120	0,2400	1,052	103,17	4,99	5,34
150 180	0,2670	1,155	113,27	6,24	6,68
210	0,2910 0,3110	1,242 1,310	121,80	7,49	8,01
240	0,3110	1,383	128,47 135,63	8,73 9,98	9,35 10,68
270	0,3460	1,417	138,97	11,23	12,02
300	0,3610	1,458	142,99	12,48	13,35
330	0,3740	1,489	146,03	13,72	14,69
360	0,3870	1,518	148,87	14,97	16,02
390	0,3980	1,539	150,93	16,22	17,36
420	0,4060	1,546	151,62	17,47	18,69
450	0,4000	1,500	147,11	18,71	20,03
	0, 1000	.,000	,	. 0,	20,00

Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 151,62 Resistencia al corte, su (kPa) 75,81 Deformación (%) 17,47 Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 1,546

Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 0,773



OBSERVACIONES

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH3-M7 SPT / Prof.: 6,45-6,91 m

CM0016-19-0025

26-08-19

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

Muestra referencia
MM19-0397

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Fecha de recepción

Peticionario Cliente Proyecto

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-3

20-8-19

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma

BH3-M7

BH3-M7

BH3-M7

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 20-8-19
Operador MARIANA AVILA
Medio de apertura MANUAL
Almacenamiento LABORATORIO
Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo
Clasificación USCS SP-SM
Litología grupo USCS ARENA MAL GRADADA LIMOSA

Clasific. AASHTO A-3 (0)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARENA CON INDICIOS DE LIMO Y CON INDICIOS DE GRAVA, COLOR CAFÉ.	6,45	
	6,91	

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe no.:

Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH3-M7 SPT / Prof.: 6,45-6,91 m

26-08-19

CM0016-19-0025

2/4

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13

MM19-0397

Equipos utilizado	S
-------------------	---

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Tara (g)

Tara + suelo + agua (g) 82,17 Tara + suelo (g) 74,04 Agua (g) 8,13 Suelo (g) 59,71 Humedad, w (%) 13,6

Datos del ensayo de humedad

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

R	e	S	u	lt	a	d	O	Ş
---	---	---	---	----	---	---	---	---

Contenido de humedad, w (%)

13,6

14,33

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH3-M7 SPT / Prof.: 6,45-6,91 m

CM0016-19-0025

26-08-19

3/4

Referencia muestra

MM19-0397

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Equipos utilizados

Informe no.:


Fecha edición:

SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	219,97
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	7,27
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	212,70
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	10,74
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	10,74
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	18,01
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	201,96
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	201,96
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	201,96
Muestra total seca (g)	219,97
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000


Coef. Curvatura (Cc) 1,335

Coef. Uniformidad (Cu) 3,675



Resultados **Tamices** Pasa muestra total Retenido tamices Abertura Parcial Nο Total Total % mm % 1" 25 0,00 0,0 219,97 **100,0** 3/4" 19 7,27 3,3 212,70 96,7 1/2" 12,5 0,00 3,3 212,70 96,7 3/8" 9,5 0,00 212,70 3,3 96,7 1/4" 6,3 1,95 4,2 210,75 95,8 Nº4 4,75 2,42 5,3 208,33 94,7 2 201,96 91,8 Nº10 6,37 8,2 Nº30 82,9 0,6 19,61 17,1 182,35 Nº40 0,425 24,88 28,4 157,47 71,6 Nº60 0,25 77,70 63,7 79,77 36,3 Nº100 0,15 48,63 85,8 31,14 14,2 Nº200 0,075 7,9 13,74 92,1 17,40

Tipo de	suelo según l	JSCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	5,3	% ARENA	4,75-0,075 mm	86,8	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	3,3	% Arena gruesa	4,75-2 mm	2,9	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	2,0	% Arena media	2-0,425 mm	20,2	7,9
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	63,7	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Operador: MARIANA ÁVILA

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0025

26-08-19

LOCALIZACIÓN: BH3-M7 SPT / Prof.: 6,45-6,91 m Referencia muestra LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS -

4/4

MM19-0397 INV E-125-13 - INV E-126-13 **Datos Límite Líquido Equipos utilizados** Número de golpes APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) Agua (g) Tara+Suelo+Agua (g) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16) Tara+Suelo (g) Tara (g) Suelo (g) Condiciones de ensayo Humedad (%) Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE Datos Límite Plástico** Resultados Límite Líquido, LL (%) Agua (g) Límite Plástico, LP (%) Tara+Suelo+Agua (g) Índice de Plasticidad, IP (%) NO PLÁSTICO Tara+Suelo (g) Tara (g) Humedad Natural, w (%) 13,6 Suelo (g) Humedad (%) Índice de Líquidez, IL Variación entre puntos (%) Índice de Consistencia, IC 10 Humedad en % y = 0.0078 $R^{2} = 0$ 0 25 40 10 Número de golpes **OBSERVACIONES**

Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00

18/18

Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE.

ANTIOQUIA Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-4

Informe de ensayos de laboratorio nº

CM0016-19-0026

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS № 5 L0.0080 - Clasificación USCS 3 L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD S1.0010 - DENSIDAD 3 S1.0015 - GRAVEDAD ESP. PARTÍCULAS SÓLIDAS 1 S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO S1.0030 - LÍMITES DE CONSISTENCIA 3 S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS 1 S2.0011 - CORTE DIRECTO SUELOS - CU 1 S2.0045 - HINCHAMIENTO LIBRE

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 20-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	27-08-19	24		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 27-08-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS no los COLCONTROL S.A.S comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ INGENIERO CIVIL



RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-4

CM0016-19-0026

MUESTRAS Nº	MM19-0398	MM19-0399	MM19-0400	MM19-0401	MM19-0402
Referencia del Cliente	BH4-M1	BH4-M3	BH4-M4	BH4-M6	BH4-M9
Tipo de muestra	SPT	SHELBY	SPT	SPT	SHELBY
Profundidad (m)		3-3,45	3,45-3,9	6-6,45	9,5-9,9
Clasificación USCS	CH	,	SC	SM	, ,
Clasificación AASHTO	A-7-6 (27)		A-6 (3)	A-2-4 (0)	
Fracción mayoritaria	ARCILLA		ARENA	ARENA	
HUMEDAD					
Contenido de humedad, w (%)	23,0	22,6	16,4	10,0	25,3
DENSIDAD	·	·	·	·	·
Densidad aparente (Tn/m3)	2,017		2,167		2,002
Densidad seca (Tn/m3)	1,640		1,862		1,598
GRAVEDAD ESP. PARTÍCULAS SÓLIDAS					
Nº determinaciones		2			
Gravedad específica part. sólidas G20°C		2,666			
GRANULOMETRÍA TAMIZADO					
Pasa #19 mm (3/4") (%)	100,0		100,0	100,0	
Pasa #4.75 mm (N°4) (%)	99,2		98,6	90,6	
Pasa #2 mm (N°10) (%)	96,8		95,3	84,5	
Pasa #0.425 mm (N°40) (%)	93,6		83,4	51,3	
Pasa #0.075 mm (N°200) (%)	77,4		48,3	13,4	
LÍMITES DE CONSISTENCIA					
Límite líquido	55,0		30,4		
Límite plástico	21,3		16,1		
Índice de plasticidad	33,7		14,3	NO PLÁSTICO	
COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS					
Resistencia a compresión (kPa)					540,86
Deformación (%)					7,54
CORTE DIRECTO SUELOS					
Tipo de ensayo		CU			
Фси (º)		7,9			
Ccu (kPa)		54,8			
HINCHAMIENTO LIBRE					
Presión inic. aplic. (kPa)		12,5			
Hinchamiento libre (%)		1,80			

1/1

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026 27-08-19 Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH4-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0398

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Fecha de recepción

Peticionario SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-4 Proyecto

Datos de la muestra	
Referencia cliente Situación	BH4-M1
Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra	1,45 1,9 SPT
Diámetro, cm	
Longitud, cm	
Fecha de toma	

20-8-19

Datos de la apertura y preparación					
Datos de la apertura	y preparación				
Fecha de apertura	20-8-19				
Operador	MARIANA AVILA				
Medio de apertura	MANUAL				
Almacenamiento	LABORATORIO				
Entorno de ensavo	LAB. GEOTECNIA				

Tipo de suelo СН Clasificación USCS Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD Clasific. AASHTO A-7-6 (27)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON BASTANTE ARENA, COLOR CAFÉ OSCURO.	1,45	
	1,9	•

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH4-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0398

Equipos utilizados

Informe nº.:

Fecha edición:

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

CM0016-19-0026

27-08-19

Temperatura de secado (ºC)

Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensav	o de humedad
-----------------	--------------

Tara (g)	12,41
Tara + suelo + agua (g)	57,22
Tara + suelo (g)	48,83
Agua (g)	8,39 36,42 23,0
Suelo (g)	36,42
Humedad, w (%)	23,0

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

23,0

2,017 1,640 19,78 16,08

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Dates d	el ensavo	hehianah

Peso suelo (g)	130,15
Peso suelo+parafina (g)	133,07
Peso parafina (g)	2,92
Peso en agua (g)	65,30
Volumen parafina (cm3)	3,24
Volumen suelo+parafina (cm3)	67,77

Volumen suelo (cm3)	64,53 2,017 1,640
` ,	- 1,
Densidad aparente (Tn/m3)	2.017
	_,
Densidad seca (Tn/m3)	1 640

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	
Densidad seca (Tn/m3)	
Peso unitario aparente (kN/m3)	
Peso unitario seco (kN/m3)	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Fecha edición:

Informe no.:

LOCALIZACIÓN: BH4-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0026

27-08-19


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0398

Equipos utilizados


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	229,89
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	229,89
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	7,37
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	7,37
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	7,37
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	222,52
M.<2 mm (N⁰10), ensayada y seca (g)	222,52
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	222,52
Muestra total seca (g)	229,89
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000



Resulta	ados					
Tam	ices	Retenio	do tamic	Pasa muestra total		
Nο	Abertura	Parcial	Total	Total		
	mm	g	g	%	g	%
1/4"	6,3		0,00	0,0	229,89	100,0
Nº4	4,75		1,79	0,8	228,10	99,2
Nº10	2		5,58	3,2	222,52	96,8
Nº30	0,6		5,33	5,5	217,19	94,5
Nº40	0,425		1,99	6,4	215,20	93,6
Nº60	0,25		10,28	10,9	204,92	89,1
Nº100	0,15		14,58	17,2	190,34	82,8
Nº200	0,075		12,30	22,6	178,04	77,4

Tipo de	suelo según	USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,8	% ARENA	4,75-0,075 mm	21,8	% FINOS <0,075 I	nm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	2,4		
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,8	% Arena media	2-0,425 mm	3,2	77,4	
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	16,2		



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026 Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0398

Límite	

Número de golpes	32	24	16	
Agua (g)	2,76	2,66	2,43	i
Tara+Suelo+Agua (g)	22,62	20,49	19,12	i
Tara+Suelo (g)	19,86	17,83	16,69	i
Tara (g)	14,66	13,08	12,47	i
Suelo (g)	5,20	4,75	4,22	i
Humedad (%)	53,1	56,0	57,6	ĺ

Datos Limite Plastico				
Agua (g)	0,88	1,01		
Tara+Suelo+Agua (g)	17,14	20,65		
Tara+Suelo (g)	16,26	19,64		
Tara (g)	12,11	14,94		
Suelo (g)	4,15	4,70		
Humedad (%)	21,2	21,5		
Variación entre puntos (%)	0.4	0.9		

Equipos utilizados

APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Condiciones de ensayo

Temp. de secado previo (°C) AL AIRE

Resultados

Límite Líquido, LL (%)	55,0
Límite Plástico, LP (%)	21,3
Índice de Plasticidad, IP (%)	33,7

Humedad Natural, w (%)	23,0
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	0,9



OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Fecha edición: 27-08-19

CM0016-19-0026

LOCALIZACIÓN: BH4-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

Informe no.:

	Rv.00					
Datos generales						
Peticionario						
Cliente	SOLUM CONSTRUCCIONES SAS	;				
Proyecto	TERMOCANDELARIA BH-4					
•						
				.,		
Datos de la muestra		Datos de la apertura		cion		
Referencia cliente	BH4-M3	Fecha de apertura	20-8-19			
Situación		Operador	MARIANA		EOTD 4 0 01	DE 14411141
		Medio de apertura			ESTRAS SI	DE MANUAL
		Almacenamiento	LABORA			
		Entorno de ensayo	LAB. GEO	DIECNIA		
Profundidad sup., m	3					
Profundidad inf., m	3,45					
Tipo de muestra	SHELBY	Tipo de suelo				
Diámetro, cm		Clasificación USCS				
Longitud, cm						
Fecha de toma	00.0.45	a				
Fecha de recepción	20-8-19	Clasific. AASHTO				
Descripción de la m	uestra					
Litología			F	Prof. Obse		
ARCILLA, COLOR C	ΛΕĆ			m P- pene	trómetro V- va	ine-test (kPa)
, to:22, i, 002011 0.	=.					
ENGAVOS DE ALIZA	DOS			3,45		
ENSAYOS REALIZA CONTENIDO DE HU	MEDAD DE SUELOS Y ROCA	S (MĒTODO B) - INV E	E-122-13			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S	SÓLIDAS EN PICNÓME	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI	MEDAD DE SUELOS Y ROCA	SÓLIDAS EN PICNÓME	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			
CONTENIDO DE HU GRAVEDAD ESPECI ENSAYO DE CORTE	MEDAD DE SUELOS Y ROCA ÍFICA DE LAS PARTÍCULAS S E DIRECTO EN MUESTRAS D	SÓLIDAS EN PICNÓME E SUELO, CU - INV E-	E-122-13 ETRO - INV			

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH4-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0026

27-08-19

ANEXO FOTOGRÁFICO -

Muestra referencia

MM19-0399



OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 20/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026
Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13

Referencia muestra

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS EN PICNÓMETRO - INV E-128-13

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (ºC) 110

Datos del ensayo de humedad

Tara (g) 28,70
Tara + suelo + agua (g) 71,70
Tara + suelo (g) 63,77
Agua (g) 7,93
Suelo (g) 35,07
Humedad, w (%) 22,6

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

22,6

Equipos utilizados

PICNÓMETRO 250 ML
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
TERMÓMETRO DIGITAL BRIXCO (CAL. 10-3-16)

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 23/08/2019

Datos del ensayo de gravedad específica de las partículas sólidas

Temperatura de secado previo (°C) 110 110 Referencia picnómetro 6 7 Temperatura de ensayo (°C) 20,1 19,9 Densidad del agua a T^a ensayo (δwTi)(g/cm3) 0.99819 0.99823 Factor corrección temperatura, K 0,99998 1,00002 Masa pic. calibrado lleno de agua Tc, Mpw,t (g) 374,91 375,44 Masa seca de sólidos, Ms (g) 45,25 45,32 Masa pic.+agua+sólidos a Ta ensayo, Mpws,t (g) 403,46 403,48 Grav. Específica <4.75mm (No.4), G20°C 2,710 2,623 % partículas retiene tamiz 4.75 mm (No.4)

Grav. Específica >4.75mm (No.4), G20°C

Resultados

Gravedad específica part. sólidas G20°C

(Valor promedio de 2 determinaciones)

2,666

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026 Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m Referencia muestra **ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13** MM19-0399 CU Tipo de ensayo INALTERADO Condiciones del suelo Condiciones ensayo **Equipos utilizados** APARATO DE CORTE DIRECTO PROETI S0125 - 3 KN Suelo sumergido SI CAJA DE CORTE CIRCULAR Saturación previa NO BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203 Consolid. previa SI Símbolos en gráficos 2 a 4 (tens. normal, kPa) Rotura drenada NO Parám. residuales NO 100 200 300 Datos del ensayo 400 Tensión normal (kPa) 300 100 200 350 Área inicial (cm2) 19,588 19.588 19.588 Área final corr. (cm2) (*) 17,095 17,095 17,095 Volumen inicial (cm3) 37,16 37.16 37.16 Esfuerzo tangencial en kPa 300 Humedad inicial (%) 22,6 22,6 22,6 Humedad final (%) 24,8 24,5 26,9 250 Dens. apar. ini. (Tn/m3) 2,021 2,022 2,017 Dens. seca ini. (Tn/m3) 1,645 1,648 1,649 200 Consolid. previa (mm) 0,390 0,831 1,634 Consolid. final (mm) 0.461 1.159 1.798 Ind. poros inicial 0,6177 0,6167 0,6207 150 Í. poros final cons. previa 0,5844 0.5459 0.4811 poros final ensayo 0,5784 0,5179 0,4671 100 Grado satur. ini. (%) 97,54 97.70 97,07 Grado satur. final ens. (%) 100,00 100,00 100,00 50 Esfuerzo tang. máx. (kPa) 67,9 95,8 84.1 Esfuerzo tang. adop. (kPa) 84,1 95,8 0 Veloc. Horizontal (mm/min) 1,00000 1,00000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Gravedad específica part. sólidas 2,666 GRÁFICO 1 Esfuerzo normal en kPa 95,773 Símbolos en gráfico 1 95,773 INTERPRETACIÓN LABORATORIO Resultados ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 2 Y 3 PARÁMETROS RESIDUALES ESTIMACIÓN CON ESFUERZOS MÁXIMOS ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 1 Y Áng. fricción int. (º) 7,9 9,2 6,6 7.9 60,8 Cohesión (kPa) 54,8 54,8 51.8 (kp/cm2) 0,56 0,56 0,53 0,62 120 100 Esfuerzo tangencial en kPa 80 60 40 20 0 6 GRÁFICO 2 Desplazamiento horizontal en mm **OBSERVACIONES**

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH4-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

CM0016-19-0026

27-08-19

Informe nº.:

Fecha edición:

Referencia muestra **ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13** MM19-0399 Curvas de consolidación 0,0 0,2 0,4 Deformación vertical previa al corte en mm 0,6 0,8 **M** II 1,0 1,2 1,4 1,6 - 111 1,8 1.000.000 10 100 1.000 10.000 100.000 Tiempo en segundos GRÁFICO 3 0,0 0,2 Defor. vertical durante el corte en mm 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 5 0 GRÁFICO 4 Desplazamiento horizontal en mm

Código: CC-COL-RA-0015 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición:

CM0016-19-0026 on: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M3 SHELBY / Prof.: 3-3,45 m

EXPANSIÓN LIBRE EN CONSOLIDÓMETRO - INV E-173-07

Referencia muestra

MM19-0399

cm

1,9858

-0,009 1,9861 -0,045

0,000 1,9870

-0,011 1,9859

-0,007 1,9863

0,000 1,9870

0,007 1,9877

Expansión

%

0,000

-0,060

-0,055

-0.035

0,000

0,035

Datos del ensayo

sg

0

10

15

30

45

60

120

Tiempo Lecturas ∆ h

mm

-0,012

Equipos utilizados

CONSOLIDÓMETRO SDE 1 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones del suelo

INALTERADO


Datos del ensayo

Batto act chicaye	
Tipo de anillo empleado	
Altura (cm)	1,987
Diámetro (cm)	4,995
Volumen (cm3)	38,95
Peso anillo (g)	83,15
Peso anillo+suelo (g)	162,80
Peso inicial suelo húmedo (g)	79,65
Gravedad esp. part. sólidas	2,666
Humedad inicial (%)	22,9
Densidad aparente inicial (Tn/m3)	2,045
Densidad seca inicial (Tn/m3)	1,664
Grado saturación inicial (%)	100,00
Humedad final (%)	23,7
Densidad aparente final (Tn/m3)	2,022
Densidad seca final (Tn/m3)	1,635
Grado de saturación final (%)	100,00

Resultados

Expansión libre (%)
Presión inic. aplic. (kPa)
(kp/cm2)

1,80 12,5 0,125



180 0,014 1,9884 0,070 300 0,020 1,9890 0,101 420 0,029 1,9899 0,146 600 0,046 1,9916 0,232 900 0,061 1,9931 0,307 1800 0,079 1,9949 0,398 2700 0,091 1,9961 0,458 3600 0,110 1,9980 0,554 10800 0,158 2,0028 0,795 18000 0,191 2,0061 0,961 86400 0,357 2,0227 1,797

OBSERVACIONES

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0019 Rv.00 Fecha final ensayo: 27/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026 27-08-19 Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH4-M4 SPT / Prof.: 3,45-3,9 m

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0400

Código:	CC-OL-RA-0001 Rv.00
Datas	

Datos generales

Peticionario SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-4 Proyecto

Datos de la muestra	
Referencia cliente Situación	BH4-M4
Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma	3,45 3,9 SPT
Fecha de recepción	20-8-19

Datos de la apertura	y preparación
Fecha de apertura	20-8-19
Operador	MARIANA AVILA
Medio de apertura	MANUAL
Almacenamiento	LABORATORIO
Entorno de ensavo	LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo	
Clasificación USCS Litología grupo USCS	SC ARENA ARCILLOSA
Clasific, AASHTO	A-6 (3)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARENA ARCILLOSA, COLOR CAFÉ CON ZONAS GRIS.	3,45	
	2.0	

3,9

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Informe nº.: CM0016-19-0026 27-08-19 Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH4-M4 SPT / Prof.: 3,45-3,9 m

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (METODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0400

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

15,02 Tara + suelo + agua (g) 81,45 Tara + suelo (g) 72,09 9.36 Agua (g) Suelo (g) 57,07 Humedad, w (%) 16,4

Datos del ensayo de humedad

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

16,4

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	134,83
Peso suelo+parafina (g)	139,07

Peso parafina (g) 4,24 Peso en agua (g) 72,15 Volumen parafina (cm3) 4,71 66,92 Volumen suelo+parafina (cm3)

Volumen suelo (cm3) 62,21 Densidad aparente (Tn/m3) 2,167

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3) Densidad seca (Tn/m3) Peso unitario aparente (kN/m3) Peso unitario seco (kN/m3)

Densidad seca (Tn/m3)

2,167 1,862 21,25 18,26

1,862

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Informe no.: CM0016-19-0026 Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M4 SPT / Prof.: 3,45-3,9 m


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0400

Equipos utilizados


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	351,81
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	351,81
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	16,48
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	16,48
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	16,48
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	335,33
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	335,33
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	335,33
Muestra total seca (g)	351,81
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000



R	Resultados								
	Tam	ices	Retenio	do tamic	Pasa mu	estra total			
	Ν°	Abertura	Parcial	Total	Total				
		mm	g	g	%	g	%		
	1/2"	12,5		0,00	0,0	351,81	100,0		
	3/8"	9,5		1,09	0,3	350,72	99,7		
	1/4"	6,3		1,77	0,8	348,95	99,2		
	Nº4	4,75		2,20	1,4	346,75	98,6		
	Nº10	2		11,42	4,7	335,33	95,3		
	Nº30	0,6		25,81	12,0	309,52	88,0		
	Nº40	0,425		15,98	16,6	293,54	83,4		
	Nº60	0,25		36,90	27,1	256,64	72,9		
Ν	№ 100	0,15		46,12	40,2	210,52	59,8		
N	1⁰200	0,075		40,75	51,7	169,77	48,3		

Tipo de	Tipo de suelo según USCS								
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	1,4	% ARENA	4,75-0,075 mm	50,3	% FINOS <0,075 mm	
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	3,3		
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	1,4	% Arena media	2-0,425 mm	11,9	48,3	
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	35,1		



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026 Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M4 SPT / Prof.: 3,45-3,9 m

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0400

Datos Límite Líquido

Número de golpes	35	24	16	
Agua (g)	1,76	1,91	2,17	
Tara+Suelo+Agua (g)	20,46	21,50	23,23	
Tara+Suelo (g)	18,70	19,59	21,06	
Tara (g)	12,66	13,37	14,26	
Suelo (g)	6,04	6,22	6,80	
Humedad (%)	29,1	30,7	31,9	

Datos Límito Blástico

Datos Limite Plastico				
Agua (g)	1,26	1,06		
Tara+Suelo+Agua (g)	20,68	22,61		
Tara+Suelo (g)	19,42	21,55		
Tara (g)	11,67	14,91		
Suelo (g)	7,75	6,64		
Humedad (%)	16,3	16,0		
Variación entre puntos (%)	1,0	0,8		

Equipos utilizados

APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Condiciones de ensayo

Temp. de secado previo (°C) AL AIRE

Resultados

Límite Líquido, LL (%)	30,4
Límite Plástico, LP (%)	16,1
Índice de Plasticidad, IP (%)	14,3

Humedad Natural, w (%)	16,4
Índice de Líquidez, IL	0,0
Índice de Consistencia, IC	1,0



Número de golpes

OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026 27-08-19 Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH4-M6 SPT / Prof.: 6-6,45 m

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0401

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Peticionario SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-4 Proyecto

Datos de la muestra

BH4-M6 Referencia cliente Situación Profundidad sup., m 6 Profundidad inf., m 6,45 Tipo de muestra SPT Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma 20-8-19 Fecha de recepción

Datos de la apertura y preparación

20-8-19 Fecha de apertura MARIANA AVILA Operador MANUAL Medio de apertura LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

SM Clasificación USCS Litología grupo USCS ARENA LIMOSA

Clasific. AASHTO A-2-4 (0)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARENA CON ALGO DE LIMO Y CON INDICIOS DE GRAVA, COLOR CAFÉ.	6	

6,45

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH4-M6 SPT / Prof.: 6-6,45 m

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13

Referencia muestra

MM19-0401

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

CM0016-19-0026

27-08-19

Temperatura de secado (°C) 110 Datos del ensayo de humedad

Tara (g) Tara + suelo + agua (g) Tara + suelo (g) Agua (g) 4,42 Suelo (g)

Humedad, w (%)

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

14,58 63,19 58,77 44,19 10,0

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

10,0

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Posultados

CONTROL

Informe nº.: CM0016-19-0026
Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M6 SPT / Prof.: 6-6,45 m


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra
MM19-0401

Equipos utilizados


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	186,09
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	186,09
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	28,79
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	28,79
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	28,79
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	157,30
M.<2 mm (N⁰10), ensayada y seca (g)	157,30
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	157,30
Muestra total seca (g)	186,09
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- 7 -



	Resultados									
	Tam	ices	Retenido tamices			Pasa mu	Pasa muestra total			
Ī	Nº Abertura		Parcial	Total	Total					
		mm	g	g	%	g	%			
	3/4"	19		0,00	0,0	186,09	100,0			
	1/2"	12,5		5,98	3,2	180,11	96,8			
	3/8"	9,5		3,76	5,2	176,35	94,8			
	1/4"	6,3		4,96	7,9	171,39	92,1			
	Nº4	4,75		2,87	9,4	168,52	90,6			
	Nº10	2		11,22	15,5	157,30	84,5			
	Nº30	0,6		41,29	37,7	116,01	62,3			
	Nº40	0,425		20,46	48,7	95,55	51,3			
	Nº60	0,25		32,76	66,3	62,79	33,7			
	Nº100	0,15		24,19	79,3	38,60	20,7			
	Nº200	0,075		13,60	86,6	25,00	13,4			

Tipo de	Tipo de suelo según USCS								
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	9,4	% ARENA	4,75-0,075 mm	77,2	% FINOS <0,075 mm	
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	6,1		
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	9,4	% Arena media	2-0,425 mm	33,2	13,4	
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	37,9		



OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CM0016-19-0026

27-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH4-M6 SPT / Prof.: 6-6,45 m LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra

	INV E-125-13 - INV E-126-13		MM19-0
Datos Límite Líquido		Equipos utilizados	
Número de golpes Agua (g) Tara+Suelo+Agua (g) Tara+Suelo (g) Tara (g) Suelo (g)		APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANU. BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO INGETEST 5054 (C./	(CAL. 27-7-16) AL. 17-8-16)
Humedad (%)		Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE
Datos Límite Plástico Agua (g) Tara+Suelo+Agua (g) Tara+Suelo (g) Tara (g) Suelo (g)		Resultados Límite Líquido, LL (%) Límite Plástico, LP (%) Índice de Plasticidad, IP (%) Humedad Natural, w (%)	NO PLÁSTICO
Humedad (%) Variación entre puntos (%)		Índice de Líquidez, IL Índice de Consistencia, IC	
10 —			
% ua pepaga Hmmedad en Maria M			
0 10		25 40	
10	Número de g		
RVACIONES			

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026 Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M9 SHELBY / Prof.: 9,5-9,9 m

	OLUM CONSTRUCCIONES S ERMOCANDELARIA BH-4 BH4-M9	SAS		
Cliente Proyecto ST Datos de la muestra Referencia cliente Situación Profundidad sup., m	ERMOCANDELARIA BH-4	SAS		
Proyecto T Datos de la muestra Referencia cliente Situación Profundidad sup., m	ERMOCANDELARIA BH-4	SAS		
Proyecto T Datos de la muestra Referencia cliente Situación Profundidad sup., m				
Datos de la muestra Referencia cliente Situación Profundidad sup., m				
Referencia cliente Situación Profundidad sup., m	RH4-MQ			
Referencia cliente Situación Profundidad sup., m	RH4-MQ			
Referencia cliente Situación Profundidad sup., m	RH/LMQ	Datos de la apertura	v proporoción	
Situación Profundidad sup., m			20-8-19	
Profundidad sup., m	DI 14-1015	Fecha de apertura		
		Operador	MARIANA AVILA	
		Medio de apertura	MANUAL	
		Almacenamiento	LABORATORIO	
		Entorno de ensayo	LAB. GEOTECNIA	
	9,5			
r Toruriuluau IIII., III	9,9			
	SHELBY	Tipo de suelo		
Tipo de muestra	SHELDI			
Diámetro, cm		Clasificación USCS		
Longitud, cm				
Fecha de toma				
Fecha de recepción	20-8-19	Clasific. AASHTO		
Descripción de la mus	o fra			
Descripción de la mue: Litología	oua		Prof. Observaciones	
			m P- penetrómetro V- va	ne-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CAFI	É .		9,5	
ENSAYOS REALIZADO	ne .		9,9	
CONTENIDO DE HUME	DAD DE SUELOS Y RO	CAS (MÉTODO B) - INV E	E-122-13	
		A BALANZA HIDROSTÁT		
COMPRESION INCONF	INADA EN MUESTRAS	DE SUELOS - INV E-152-	·13	

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia COL

Informe nº.: Fecha edición:

CM0016-19-0026 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH4-M9 SHELBY / Prof.: 9,5-9,9 m

ANEXO FOTOGRÁFICO -

Muestra referencia

MM19-0402







OBSERVACIONES:

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 02/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0026 27-08-19 Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH4-M9 SHELBY / Prof.: 9,5-9,9 m

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (METODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0402

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Datos del ensayo de humedad

13,07 Tara + suelo + agua (g) 40,84 Tara + suelo (g) 35,24 5.60 Agua (g) Suelo (g) 22,17 Humedad, w (%) 25,3

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 22/08/2019

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

25,3

Equipos utilizados BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 26/08/2019

Datos del ensayo densidad		
Peso suelo (g)	216,87	
Peso suelo+parafina (g)	221,87	
Peso parafina (g)	5,00	
_ , ,		

Peso en agua (g) 107,97 Volumen parafina (cm3) 5,56 Volumen suelo+parafina (cm3) 113,90

Volumen suelo (cm3) 108,34 Densidad aparente (Tn/m3) 2,002 Densidad seca (Tn/m3) 1,598

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3) Densidad seca (Tn/m3) Peso unitario aparente (kN/m3) Peso unitario seco (kN/m3)

1,598 19,63 15,67

2,002

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH4-M9 SHELBY / Prof.: 9,5-9,9 m

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

Referencia muestra

MM19-0402

Equipos utilizados

Informe nº.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15) BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16) EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

CM0016-19-0026

27-08-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada Tallada a partir de bloque Diámetro (cm) 6,387 Altura (cm) 12,774 Relación altura/diámetro 2,0 Sección (cm2) 32,04 Volumen (cm3) 409,28 Peso húmedo (g) 797,75 Densidad aparente (Tn/m3) 1.949 Densidad seca (Tn/m3) 1,555 Humedad inicial (%) 25,3 Humedad después rotura (%) 20,3 Grado de saturación (%) 85,80 Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650

Datos del proceso de rotura


Velocidad de deformación (mm/min) Velocidad de deformación (%/min)

Tiempo	Carga	Tensión	Tensión	Deforr	nación
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,8240	2,590	254,00	1,26	1,61
60	1,2700	3,940	386,40	2,51	3,21
90	1,5390	4,713	462,20	3,77	4,82
120	1,7140	5,181	508,10	5,03	6,42
150	1,8320	5,464	535,85	6,28	8,03
180	1,8740	5,515	540,86	7,54	9,63
210	1,7500	5,080	498,20	8,80	11,24

Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 540,86 Resistencia al corte, su (kPa) 270,43 Deformación (%) 7,54

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 5,515 Resistencia al corte, su (kg/cm2) 2,758



OBSERVACIONES

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE.

ANTIOQUIA Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-5

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0027

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS № L0.0080 - Clasificación USCS L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD 3 S1.0010 - DENSIDAD 3 S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3 S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3 S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS 1 S2.0012 - CORTE DIRECTO SUELOS - CD

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 20-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	27-08-19	19		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 27-08-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS no los COLCONTROL S.A.S comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ INGENIERO CIVIL



RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-5

CM0016-19-0027

MM19-0404	MM19-0405	MM19-0406	MM19-0407
BH5-M6	BH5-M12	BH5-M15	BH5-M18
SHELBY	SPT	SPT	SPT
6,45-6,75	12-12,45	15-15,45	18-18,45
	CH	CH	CH
	A-7-6 (48)	A-7-6 (45)	A-7-6 (42)
	ARCILLA	ARCILLA	ARCILLA
	35,8	31,3	24,2
	1,903	1,906	1,912
	1,401	1,452	1,539
	100,0	100,0	100,0
	100,0	99,9	100,0
	100,0	99,7	99,5
	99,6	99,2	98,2
	96,4	98,2	95,2
	67,8	67,2	65,0
	25,3	27,9	28,4
	42,5	39,3	36,6
322,85			
6,30			
CD			
50,5			
	BH5-M6 SHELBY 6,45-6,75 322,85 6,30 CD 14,9	BH5-M6 BH5-M12 SHELBY SPT 6,45-6,75 12-12,45 CH A-7-6 (48) ARCILLA 35,8 1,903 1,401 100,0 100,0 100,0 99,6 96,4 67,8 25,3 42,5 322,85 6,30 CD 14,9	BH5-M6 BH5-M12 BH5-M15 SHELBY SPT SPT 6,45-6,75 12-12,45 15-15,45 CH CH A-7-6 (48) A-7-6 (45) ARCILLA ARCILLA 35,8 31,3 1,903 1,906 1,401 1,452 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,7 99,6 99,2 96,4 98,2 67,8 67,2 25,3 27,9 42,5 39,3 322,85 6,30 CD 14,9

1/1

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

Informe nº.: CM0016-19-0027
Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M6 SHELBY / Prof.: 6,45-6,75 m

1/5

Código: CC-OL-RA-0001	Rv.00					
Datos generales						
Peticionario						
Cliente	SOLUM CONSTRUCCIONES SA	AS				
Proyecto	TERMOCANDELARIA BH-5					
·						
Datos de la muestra		Datos de la apertura	a v prepar	ración		
Referencia cliente	BH5-M6	Fecha de apertura	20-8-19			
Situación	2.166	Operador	MARIAN		II A	
Oltadololi		Medio de apertura			DE MUESTRAS	SDE MANUE
		Almacenamiento	LABOR			ODE WING
		Entorno de ensayo	LAB. GI			
Profundidad sup., m	6,45	Entonio de ensayo	L/ (D. OI		21.11/1	
Profundidad inf., m	6,75					
Tipo de muestra	SHELBY	Tipo de suelo				
Diámetro, cm	S. ILLD I	Clasificación USCS				
Longitud, cm		Ciasilicación USCS				
Fecha de toma						
Fecha de recepción	20-8-19	Clasific. AASHTO				
1 cond do recepción	20010	Sidolilo. ///OFFTO				
Descripción de la m	uestra					
Litología				Prof.		
				m	P- penetrómetro V-	vane-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CA	AFE.			6,45		
ENSAVOS DEALIZA	DOS.			6,75		
	DOS NFINADA EN MUESTRAS D : DIRECTO EN MUESTRAS I			6,75		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D			6,75		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D			6,75		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D			6,75		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D			6,75		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D			6,75		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D			6,75		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D			6,75		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D			6,75		

La Estrella. Antioquia. Colombia

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas



LOCALIZACIÓN: BH5-M6 SHELBY / Prof.: 6,45-6,75 m

Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0027

27-08-19

Muestra referencia

MM19-0404

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Operador: YICELLY VALENCIA Fecha: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH5-M6 SHELBY / Prof.: 6,45-6,75 m

27-08-19

3/5

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

MM19-0404

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:


PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15)
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

CM0016-19-0027

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	6,370
Altura (cm)	12,740
Relación altura/diámetro	2,0
Sección (cm2)	31,87
Volumen (cm3)	406,02
Peso húmedo (g)	822,18
Densidad aparente (Tn/m3)	2,025
Densidad seca (Tn/m3)	1,605
Humedad inicial (%)	26,2
Humedad después rotura (%)	13,8
Grado de saturación (%)	81,40

Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650

Datos de la probeta ensayada

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min) 3,2

Velocidad de deformación (%/min) 2,5

Velocid	<u>lad de</u> d	eformac	ción (%/	min)	2,5
Tiempo	Carga	Tensión	Tensión	Deforr	nación
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,6120	1,933	189,57	1,26	1,61
60	0,8690	2,710	265,77	2,52	3,21
90	1,0020	3,085	302,55	3,78	4,82
120	1,0740	3,263	320,00	5,04	6,42
150	1,0980	3,292	322,85	6,30	8,03
180	1,0630	3,144	308,33	7,56	9,63
210	1,0090	2,944	288,72	8,82	11,24
240	0,9620	2,768	271,46	10,08	12,84


Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 322,85 Resistencia al corte, su (kPa) 161,43

Deformación (%) 6,30

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 3,292

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 1,646



OBSERVACIONES

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH5-M6 SHELBY / Prof.: 6,45-6,75 m

CM0016-19-0027

27-08-19


Informe no.:

Fecha edición:

4/5

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13

Referencia muestra



Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH5-M6 SHELBY / Prof.: 6,45-6,75 m

Informe no.:

Fecha edición:


CM0016-19-0027

27-08-19

5/5

Referencia muestra

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13



Código: CC-COL-RA-0015 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Informe no.: CM0016-19-0027 Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180- Muestra referencia 13 / INV E-181-13

MM19-0405

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00 **Datos generales**

Peticionario

Cliente Proyecto SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-5

Datos de la muestra

Referencia cliente BH5-M12 Situación Profundidad sup., m 12

Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción 12,45 SPT

20-8-19

Datos de la apertura y preparación

20-8-19 Fecha de apertura MARIANA AVILA Operador MANUAL

Medio de apertura Almacenamiento **LABORATORIO** LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (48)

Descripción de la muestra

Litología Prof. Observaciones P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARCILLA, COLOR CAFÉ. 12

12.45

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0027 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

2/4

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0405

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos de	l ensavo	de hume	bsbe

Tara (g)	14,42
Tara + suelo + agua (g)	85,95
Tara + suelo (g)	67,10
Agua (g)	18,85
Suelo (g)	52,68
Humedad, w (%)	35,8

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

35,8

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensavo densidad

Volumen suelo (cm3)	58,47
Densidad aparente (Tn/m3)	1,903
Densidad seca (Tn/m3)	1,401

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,903
Densidad seca (Tn/m3)	
Peso unitario aparente (kN/m3)	18,66
Peso unitario seco (kN/m3)	13,74

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH5-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

CM0016-19-0027

27-08-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0405


Equipos utilizados


Informe nº.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	140,18
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	140,18
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,04
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,04
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,04
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	140,14
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	140,14
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	140,14
Muestra total seca (g)	140,18
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	e suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	3,6	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,4	96,4
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	3,2	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH5-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

27-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0027

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0405

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	30	22	15	
Agua (g)	2,61	2,39	3,41	
Tara+Suelo+Agua (g)	13,91	13,67	14,77	
Tara+Suelo (g)	11,30	11,28	11,36	
Tara (g)	7,30	7,88	6,67	
Suelo (g)	4,00	3,40	4,69	
Humedad (%)	65.3	70.3	72.7	

Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,71	0,70		
Tara+Suelo+Agua (g)	10,09	11,50		
Tara+Suelo (g)	9,38	10,80		
Tara (g)	6,54	8,07		
Suelo (g)	2,84	2,73		
Humedad (%)	25,0	25,6		
Variación entre puntos (%)	1,2	1,3		

Equipos utilizados

APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Condiciones de ensayo

Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados

Límite Líquido, LL (%)	67,8
Límite Plástico, LP (%)	25,3
Índice de Plasticidad, IP (%)	42,5

Humedad Natural, w (%)	35,8
Índice de Líquidez, IL	0,2
Índice de Consistencia. IC	8,0



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: CM0016-19-0027
Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M15 SPT / Prof.: 15-15,45 m

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-18013 / INV E-181-13 Muestra referencia MM19-0406 Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00 Datos generales Peticionario Cliente Proyecto SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-5

Datos de la muestra		Datos de la apert
Referencia cliente Situación	BH5-M15	Fecha de apertura Operador Medio de apertura Almacenamiento Entorno de ensay
Profundidad sup., m Profundidad inf., m	15 15,45	
Tipo de muestra	SPT	Tipo de suelo
Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma		Clasificación USC Litología grupo US
Fecha de recepción	20-8-19	Clasific. AASHTO

Dalos de la apertura ;	y preparación
Fecha de apertura	20-8-19
Operador	MARIANA AVILA
Medio de apertura	MANUAL
Almacenamiento	LABORATORIO
Entorno de ensayo	LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo	
Clacilloadion CCCC	CH ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD
Clasific. AASHTO	A-7-6 (45)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CAFÉ.	15	
	15,45	

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0027 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M15 SPT / Prof.: 15-15,45 m

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0406

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

del ensa	

Tara (g)	12,07
Tara +	· suelo + agua (g)	91,57
Tara +	· suelo (g)	72,62
Agua ((g)	18,95
Suelo	(g)	60,55
Hume	dad, w (%)	31,3

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

31,3

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensavo densidad

Dates del chisayo delisidad	
Peso suelo (g)	138,18
Peso suelo+parafina (g)	141,10
Peso parafina (g)	2,92
Peso en agua (g)	65,34
Volumen parafina (cm3)	3,24
Volumen suelo+parafina (cm3)	75,76

Volumen suelo (cm3)	72,52
Densidad aparente (Tn/m3)	1,906
Densidad seca (Tn/m3)	1,452

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	
Densidad seca (Tn/m3)	
Peso unitario aparente (kN/m3)	
Peso unitario seco (kN/m3)	

m3)	1,906
m3)	1,452
m3)	18,69
m3)	14,24

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

control Control

Informe nº.: CM0016-19-0027
Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M15 SPT / Prof.: 15-15,45 m

3/4


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13


Referencia muestra MM19-0406

Equipos utilizados


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	225,35
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	225,35
M. 19-2 mm (3/4"-N°10), lavada y seca (q)	0,78
, , ,	′
M. 19-2 mm (3/4"-N°10), total lav. y seca (g)	0,78
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,78
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	224,57
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	224,57
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	224,57
Muestra total seca (g)	225,35
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de suelo según USCS									
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,1	% ARENA	4,75-0,075 mm	1,7	% FINOS <0,075	5 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,2		
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,1	% Arena media	2-0,425 mm	0,5	98,2	
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	1,0		



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Fecha edición: 27-08-19

CM0016-19-0027

LOCALIZACIÓN: BH5-M15 SPT / Prof.: 15-15,45 m

Informe no.:

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0406

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	32	22	15	
Agua (g)	3,06	4,62	3,73	
Tara+Suelo+Agua (g)	15,63	19,05	21,32	
Tara+Suelo (g)	12,57	14,43	17,59	
Tara (g)	7,84	7,65	12,47	
Suelo (g)	4,73	6,78	5,12	
Humedad (%)	64.7	68.1	72.9	

Datos	Límite	Plástico

Agua (g)	0,75	0,77		
Tara+Suelo+Agua (g)	11,43	11,72		
Tara+Suelo (g)	10,68	10,95		
Tara (g)	8,02	8,17		
Suelo (g)	2,66	2,78		
Humedad (%)	28,2	27,7		
Variación entre puntos (%)	1.1	0.7		

Equipos utilizados

APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Condiciones de ensayo

Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados

Límite Líquido, LL (%)	67,2
Límite Plástico, LP (%)	27,9
Índice de Plasticidad, IP (%)	39,3

Humedad Natural, w (%)	31,3
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe no.: CM0016-19-0027 Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M18 SPT / Prof.: 18-18,45 m

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13 MM19-0407 Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00 **Datos generales** Peticionario SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente Proyecto TERMOCANDELARIA BH-5 Datos de la muestra Datos de la apertura y preparación

) h. chan access
Referencia cliente	BH5-M18	Fecha de apertura	20-8-19
Situación		Operador	MARIANA AVILA
		Medio de apertura	MANUAL
		Almacenamiento	LABORATORIO
		Entorno de ensayo	LAB. GEOTECNIA
Profundidad sup., m	18	_	
Profundidad inf., m	18,45		
Tipo de muestra	SPT	Tipo de suelo	
Diámetro, cm		Clasificación USCS	CH
Longitud, cm		Litología grupo USCS	ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD
Fecha de toma		0 0 .	
Fecha de recepción	20-8-19	Clasific. AASHTO	A-7-6 (42)
		_	

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CAFÉ.	18	
	18,45	

ENSAYOS REALIZADOS CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13

DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0027 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M18 SPT / Prof.: 18-18,45 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0407

Equipos utilizados

Operador: MARIANA ÁVILA

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensayo de hum	edad
-------------------------	------

- and		
	Tara (g)	15,30
	Tara + suelo + agua (g)	70,88
	Tara + suelo (g)	60,06
	Agua (g)	10,82
	Suelo (g)	44,76
	Humedad, w (%)	24,2

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

24,2

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 20/08/2019

Datos del ensavo densidad

Dates del chisayo denisidad	
Peso suelo (g)	116,92
Peso suelo+parafina (g)	119,32
Peso parafina (g)	2,40
Peso en agua (g)	55,50
Volumen parafina (cm3)	2,67
Volumen suelo+parafina (cm3)	63,82

Volumen suelo (cm3)	61,15
Densidad aparente (Tn/m3)	1,912 1,539
Densidad seca (Tn/m3)	1,539

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,912
Densidad seca (Tn/m3)	1,539
Peso unitario aparente (kN/m3)	18,75
Peso unitario seco (kN/m3)	15,09
` ′	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH5-M18 SPT / Prof.: 18-18,45 m

CM0016-19-0027

27-08-19

Informe no.:

Fecha edición:

3/4


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0407


Equipos utilizados SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	207,23
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	207,23
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	1,02
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	1,02
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	1,02
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	206,21
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	206,21
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	206,21
Muestra total seca (g)	207,23
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000



Resultados						
Tam	nices	Retenido tamices			Pasa muestra total	
Ν°	Abertura	Parcial	Total	Total		
	mm	g	g	%	g	%
Nº4	4,75		0,00	0,0	207,23	100,0
Nº10	2		1,02	0,5	206,21	99,5
Nº30	0,6		1,94	1,4	204,27	98,6
Nº40	0,425		0,72	1,8	203,55	98,2
Nº60	0,25		1,26	2,4	202,29	97,6
Nº100	0,15		1,51	3,1	200,78	96,9
Nº200	0,075		3,55	4,8	197,23	95,2

Tipo de	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	4,8	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,5	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	1,3	95,2
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	3,0	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 21/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

CM0016-19-0027 Informe no.: Fecha edición: 27-08-19

LOCALIZACIÓN: BH5-M18 SPT / Prof.: 18-18,45 m

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0407

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	34	26	15	
Agua (g)	2,58	3,22	3,62	
Tara+Suelo+Agua (g)	21,03	22,92	21,30	
Tara+Suelo (g)	18,45	19,70	17,68	
Tara (g)	14,30	14,74	12,46	
Suelo (g)	4,15	4,96	5,22	
Humedad (%)	62.2	64.9	69.3	

Datos Límite Plástico				
Agua (g)	1,34	1,23		
Tara+Suelo+Agua (g)	21,57	20,57		
Tara+Suelo (g)	20,23	19,34		
Tara (g)	15,46	15,05		
Suelo (g)	4,77	4,29		
Humedad (%)	28,1	28,7		
Variación entre puntos (%)	1,1	1,0		

Equipos utilizados

APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Condiciones de ensayo

Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados

Límite Líquido, LL (%)	65,0
Límite Plástico, LP (%)	28,4
Índice de Plasticidad, IP (%)	36,6

Humedad Natural, w (%)	24,2
Índice de Líquidez, IL	-0,1
Índice de Consistencia. IC	1,1



Número de golpes

OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 22/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE. 2

MEDELLIN[®] ANTIOQUIA

Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-6

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0028

3

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS Nº

L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD 3

L0.0080 - Clasificación USCS

S1.0010 - DENSIDAD 3 S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3

S1.0030 - LÍMITES DE CONSISTENCIA 3 S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS 1

S2.0010 - CORTE DIRECTO SUELOS - UU

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 29-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	04-09-19	20		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 04-09-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS COLCONTROL S.A.S no los comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ **INGENIERO CIVIL**



RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-6

CM0016-19-0028

MM19-0423	MM19-0424	MM19-0425	MM19-0436
BH6-M3	BH6-M6	BH6-M10	BH6-M9
SHELBY	SHELBY	SPT	SHELBY
3,4-3,85	6-6,45	9,3-9,75	9-9,45
SM	SM-SC	CH	
A-2-4 (0)	A-2-4 (0)	A-7-6 (47)	
ARENA	ARENA	ARCILLA	
19,7	23,3	28,7	
2,072	2,094	1,982	
1,731	1,698	1,540	
100,0	100,0	100,0	
100,0	99,8	100,0	
100,0	98,9	100,0	
91,7	71,5	99,6	
20,6	27,5	98,5	
	20,6	69,4	
	14,9	29,4	
NO PLÁSTICO	5,7	40,0	
			330,89
			7,50
			UU
			3,3
			40,1
	BH6-M3 SHELBY 3,4-3,85 SM A-2-4 (0) ARENA 19,7 2,072 1,731 100,0 100,0 100,0 91,7 20,6	SHELBY SHELBY 3,4-3,85 6-6,45 SM SM-SC A-2-4 (0) A-2-4 (0) ARENA ARENA 19,7 23,3 2,072 2,094 1,731 1,698 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 98,9 91,7 71,5 20,6 27,5 20,6 14,9	BH6-M3 BH6-M6 BH6-M10 SHELBY SHELBY SPT 3,4-3,85 6-6,45 9,3-9,75 SM SM-SC CH A-2-4 (0) A-7-6 (47) ARENA ARCILLA 19,7 23,3 28,7 2,072 2,094 1,982 1,731 1,698 1,540 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 98,9 100,0 91,7 71,5 99,6 20,6 27,5 98,5 20,6 69,4 14,9 29,4

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH6-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

1/5

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0423

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-6 Proyecto

CM0016-19-0028

04-09-19

Datos de la muestra

BH6-M3 Referencia cliente Situación

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción

3,4 3,85 **SHELBY**

29-8-19

Datos de la apertura y preparación

26-8-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura

LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

Clasificación USCS SM

Litología grupo USCS ARENA LIMOSA

Clasific. AASHTO A-2-4 (0)

Descripción de la muestra

Observaciones Litología Prof. m P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARENA CON BASTANTE LIMO, COLOR CAFÉ. 3,4

3,85

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia CONTROLLA

LOCALIZACIÓN: BH6-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0028

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

2/5

ANEXO FOTOGRÁFICO -

MM19-0423



OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 26/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Datos del ensayo de humedad



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0028 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH6-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

3/5

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0423

$-\sim$	ıipos		1724	~
	111111		1/40	
-90	41 P C C	, a		~

Operador: MARIANA ÁVILA

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Tara (9)	17,50
Tara + suelo + agua (g)	51,33
Tara + suelo (g)	45,25
Agua (g)	6,08
Suelo (g)	30,89
Humedad w (%)	10.7

Resultados

Contenido de humedad, w (%)

19,7

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	97,37
Peso suelo+parafina (g)	106,33
Peso parafina (g)	8,96
Peso en agua (g)	49,39
Volumen parafina (cm3)	9,96
Volumen suelo+parafina (cm3)	56,94

Volumen suelo (cm3)	46,98
Densidad aparente (Tn/m3)	2,072
Densidad seca (Tn/m3)	1,731

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)

Densidad seca (Tn/m3)

Peso unitario aparente (kN/m3)

Peso unitario seco (kN/m3)

2,072	
1,731	
20,32	
16,98	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH6-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0028

04-09-19

4/5

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra
MM19-0423


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	289,49
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	289,49
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,00
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	289,49
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	289,49
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	289,49
Muestra total seca (g)	289,49
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de s	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	79,4	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	8,3	20,6
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	71,1	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH6-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0028

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/5

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra

Datos Límite Líquido		Equipos utili	zados
Número de golpes Agua (g) Tara+Suelo+Agua (g) Tara+Suelo (g)		APARATO DE L BALANZA RA	MITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-025 DWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16 GETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
Tara (g) Suelo (g) Humedad (%)		Condiciones Temp. de sec	de ensayo cado previo (°C) AL AIRE
Datos Límite Plástico Agua (g) Tara+Suelo+Agua (g) Tara+Suelo (g) Tara (g) Suelo (g) Humedad (%) Variación entre puntos (%)		Límite Índice de Pla Humeda Índic	Líquido, LL (%) Plástico, LP (%) asticidad, IP (%) NO PLÁSTICO 19,7 ad Natural, w (%) e de Líquidez, IL Consistencia, IC
10 —			
% ua pepamnH y = 0,0078 R ² = 0			
0		25	40
10		25	40
RVACIONES	Nur	nero de golpes	

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH6-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

CM0016-19-0028

04-09-19

1/5

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0424

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

Cliente Proyecto SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-6

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

6

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma

Fecha de recepción

Litología

6,45 **SHELBY**

BH6-M6

29-8-19

Datos de la apertura y preparación

26-8-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura

LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

SM-SC Clasificación USCS

Prof. Observaciones

Litología grupo USCS ARENA ARCILLO-LIMOSA

Clasific. AASHTO A-2-4 (0)

Descripción de la muestra

m P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARENA CON BASTANTE LIMO-ARCILLOSO, COLOR CAFÉ. 6

6,45

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

Fecha edición:

CM0016-19-0028

04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH6-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

Informe no.:

2/5

ANEXO FOTOGRÁFICO -

MM19-0424



OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 26/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Fecha edición:

CM0016-19-0028 Informe no.: 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH6-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

3/5

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0424

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Datos del ensayo de humedad				
Tara (g)	36,03			
Tara + suelo + agua (g)	99,00			
Tara + suelo (g)	87,11			
Agua (g)	11,89			
Suelo (g)	51,08			
Humedad, w (%)	23,3			

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	23,3

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	225,03
Peso suelo+parafina (g)	235,60
Peso parafina (g)	10,57
Peso en agua (g)	116,40
Volumen parafina (cm3)	11,74
Volumen suelo+parafina (cm3)	119,20

Volumen suelo (cm3)	107,46
Densidad aparente (Tn/m3)	2,094
Densidad seca (Tn/m3)	1,698

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,094
Densidad seca (Tn/m3)	1,698
Peso unitario aparente (kN/m3)	20,54
Peso unitario seco (kN/m3)	16,65
` ′	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH6-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

CM0016-19-0028

04-09-19

4/5

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0424


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	254,59
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	254,59
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	2,79
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	2,79
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	2,79
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	251,80
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	251,80
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	251,80
Muestra total seca (g)	254,59
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,2	% ARENA	4,75-0,075 mm	72,3	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,9	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,2	% Arena media	2-0,425 mm	27,4	27,5
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	44,0	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH6-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

CM0016-19-0028

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/5

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0424

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	30	21	15	
Agua (g)	1,70	1,62	2,24	
Tara+Suelo+Agua (g)	23,10	21,38	27,47	
Tara+Suelo (g)	21,40	19,76	25,23	
Tara (g)	12,94	12,08	14,87	
Suelo (g)	8,46	7,68	10,36	
Humedad (%)	20.1	21.1	21.6	


Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,55	0,58		
Tara+Suelo+Agua (g)	12,30	12,68		
Tara+Suelo (g)	11,75	12,10		
Tara (g)	8,08	8,20		
Suelo (g)	3,67	3,90		
Humedad (%)	15,0	14,9		
Variación entre puntos (%)	0,6	0,2		

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	14,9
Índice de Plasticidad, IP (%)	5,7

Humedad Natural, w (%)	23,3
Índice de Líquidez, IL	1,5
Índice de Consistencia, IC	-0,5



Número de golpes

OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 29/08/2019 Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Operador: MARIANA ÁVILA

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH6-M10 SPT / Prof.: 9,3-9,75 m

CM0016-19-0028

04-09-19

1/4

Muestra referencia APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0425

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

Cliente Proyecto SOLUM CONSTRUCCIONES SAS **TERMOCANDELARIA BH-6**

Datos de la muestra

BH6-M10 Referencia cliente Situación Profundidad sup., m 9,3 Profundidad inf., m 9,75 Tipo de muestra SPT Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción 29-8-19

Datos de la apertura y preparación

26-8-19 Fecha de apertura Operador MARIANA AVILA

Medio de apertura MANUAL LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

CH Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (47)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CAFÉ AMARILLENTO.	9,3	
	0.75	

9,75

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Fecha edición:

Informe no.:

LOCALIZACIÓN: BH6-M10 SPT / Prof.: 9,3-9,75 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Contenido de humedad, w (%)

Referencia muestra

MM19-0425

Fo	iuin	OS	util	liza	dos
	JUIP	03	uu	IIZ a	uUS

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

CM0016-19-0028

04-09-19

Temperatura de secado (°C)

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados

Datos del ensayo de humedad						
Tara (g)	28,70					
Tara + suelo + agua (g)	76,35					
Tara + suelo (g)	65,71					
Agua (g)	10,64					
Suelo (g)	37,01					
Humedad, w (%)	28,7					

28,7

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	86,93
Peso suelo+parafina (g)	89,46
Peso parafina (g)	2,53
Peso en agua (g)	42,79
Volumen parafina (cm3)	2,81
Volumen suelo+parafina (cm3)	46,67

Volumen suelo (cm3)	43,86
Densidad aparente (Tn/m3)	1,982
Densidad seca (Tn/m3)	1,540

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3) 1,982 Densidad seca (Tn/m3) 1,540 Peso unitario aparente (kN/m3) 19,44 15,10 Peso unitario seco (kN/m3)

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia CONTROLLA

LOCALIZACIÓN: BH6-M10 SPT / Prof.: 9,3-9,75 m

CM0016-19-0028

04-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0425


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	176,39
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	176,39
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,00
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	176,39
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	176,39
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	176,39
Muestra total seca (g)	176,39
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	Tipo de suelo según USCS									
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA 4,	75-0,075 mm	1,5	% FINOS <0,075 mm		
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0			
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,4	98,5		
					% Arena fina 0),425-0,075 mm	1,1			



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH6-M10 SPT / Prof.: 9,3-9,75 m

CM0016-19-0028

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0425

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	34	26	16	
Agua (g)	1,74	1,84	2,53	
Tara+Suelo+Agua (g)	17,04	19,87	20,46	
Tara+Suelo (g)	15,30	18,03	17,93	
Tara (g)	12,67	15,39	14,47	
Suelo (g)	2,63	2,64	3,46	
Humedad (%)	66,2	69,7	73,1	

Agua (g) 0,31 0,34	
Toro (Cuelo (A rue (r)) 0.40 0.22	
Tara+Suelo+Agua (g) 8,48 9,32	
Tara+Suelo (g) 8,17 8,98	
Tara (g) 7,12 7,82	
Suelo (g) 1,05 1,16	
Humedad (%) 29,5 29,3	
Variación entre puntos (%) 0,4 0,3	


Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)

HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo	
Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	29,4
Índice de Plasticidad, IP (%)	40,0

Humedad Natural, w (%)	28,7
Índice de Líquidez, IL	0,0
Índice de Consistencia, IC	1,0



Número de golpes

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH6-M9 SHELBY / Prof.: 9-9,45 m

CM0016-19-0028

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

	Rv.00				
Datos generales					
Peticionario					
Cliente	SOLUM CONSTRUCCIONES SA	16			
	TERMOCANDELARIA BH-6				
Proyecto	TERMOCARDELARIA BIT-0				
Datos de la muestra		Datos de la apertura	y preparación	1	
Referencia cliente	BH6-M9	Fecha de apertura	26-8-19		
Situación		Operador	MARIANA AV	/II A	
Citacolori		Medio de apertura		DE MUESTRAS S	DE MANITA
		Almacenamiento	LABORATOR		DE WATO
			LAB. GEOTE		
Dankon dida da son an		Entorno de ensayo	LAB. GEOTE	CINIA	
Profundidad sup., m	9				
Profundidad inf., m	9,45				
Tipo de muestra	SHELBY	Tipo de suelo			
Diámetro, cm		Clasificación USCS			
Longitud, cm					
Fecha de toma					
Fecha de recepción	29-8-19	Clasific. AASHTO			
Descripción de la m	uestra			1-	
Litología				Observaciones	
ARCILLA, COLOR CA			m	P- penetrómetro V- va	ne-test (kPa)
ENSAYOS REALIZA	DOS		9,45		
	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO			13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		
COMPRESIÓN INCO	NFINADA EN MUESTRAS D		13		

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH6-M9 SHELBY / Prof.: 9-9,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0028

04-09-19

2/4


Muestra referencia

MM19-0436



ANEXO FOTOGRÁFICO -





OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 26/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH6-M9 SHELBY / Prof.: 9-9,45 m

3/4

MM19-0436

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15) BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16) EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL


CM0016-19-0028

04-09-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada	
Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	5,500
Altura (cm)	11,000
Relación altura/diámetro	2,0
Sección (cm2)	23,76
Volumen (cm3)	261,36
Peso húmedo (g)	510,17
Densidad aparente (Tn/m3)	1,952
Densidad seca (Tn/m3)	1,525
Humedad inicial (%)	28,0
Humedad después rotura (%)	27,8
Grado de saturación (%)	100,00
Nota: gravedad específica part, sól, estimada en 2 650	

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min) 2,8 Velocidad de deformación (%/min) 2,5 Tiempo Carga Tensión Tensión Deformación

Tiempo	Carga	Tensión	Tensión	Deform	nación
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,2180	0,924	90,62	1,25	1,38
60	0,4880		200,26	2,50	2,75
90	0,6700	2,768	271,46	3,75	4,13
120	0,7760	3,164	310,29	5,00	5,50
150	0,8300	3,340	327,55	6,25	6,88
180	0,8500	3,374	330,89	7,50	8,25
210	0,8370		321,47	8,75	9,63
240	0,7700	2,974	291,66	10,00	11,00


OBSERVACIONES

Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 330,89 Resistencia al corte, su (kPa) 165,45 Deformación (%) 7,50

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 3,374

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 1,687



Fecha final ensayo: 27/08/2019 Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 **Operador:** YICELLY VALENCIA

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Referencia muestra


LOCALIZACIÓN: BH6-M9 SHELBY / Prof.: 9-9,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0028

04-09-19



Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE. 2

MEDELLIN[®] ANTIOQUIA

Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-7

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0029

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS: L0.0000 - MUESTRAS Nº

> L0.0080 - Clasificación USCS 3 L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD 3

S1.0010 - DENSIDAD 3

S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3 S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3 S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS

S2.0011 - CORTE DIRECTO SUELOS - CU

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 29-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	04-09-19	18		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 04-09-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS COLCONTROL S.A.S no los comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ **INGENIERO CIVIL**

Control L

RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

TERMOCANDELARIA BH-7

CM0016-19-0029

CIVIOU 10-19-0029			
MUESTRAS №	MM19-0426	MM19-0427	MM19-0428
Referencia del Cliente	BH7-M2	BH7-M3	BH7-M8
Tipo de muestra	SPT	SHELBY	SPT
Profundidad (m)	1,45-1,9	3,4-3,85	8,3-8,75
Clasificación USCS		CH	CL
Clasificación AASHTO	A-7-6 (40)	A-7-6 (41)	A-6 (14)
Fracción mayoritaria	ARCILLA	ARCILLA	ARCILLA
HUMEDAD			
Contenido de humedad, w (%)	28,0	26,5	47,7
DENSIDAD			
Densidad aparente (Tn/m3)	1,963	1,988	1,955
Densidad seca (Tn/m3)	1,534	1,572	1,324
GRANULOMETRÍA TAMIZADO			
Pasa # 19 mm, %	100,0	100,0	100,0
Pasa # 4,75 mm, %	99,5	100,0	99,0
Pasa # 2 mm, %	96,9	100,0	97,7
Pasa # 0,425 mm, %	93,8	99,2	93,9
Pasa # 0,075 mm, %	89,1	97,1	77,1
LÍMITES DE ATTERBERG			
Límite Líquido, LL (%)	62,2	64,0	39,3
Límite Plástico, LP (%)	21,1	28,7	20,7
Índice de Plasticidad, IP (%)	41,1	35,3	18,6
COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS			
Resistencia a compresión (kPa)		226,15	
Deformación (%)		12,48	
CORTE DIRECTO SUELOS			
Tipo de ensayo		CU	
Фси (º)		12,9	
Ccu (kPa)		37,1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH7-M2 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0426

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-7 Proyecto

CM0016-19-0029

04-09-19

Datos de la muestra

BH7-M2 Referencia cliente Situación Profundidad sup., m 1,45 Profundidad inf., m 1,9 Tipo de muestra SPT Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción 29-8-19

Datos de la apertura y preparación

26-8-19 Fecha de apertura Operador MARIANA AVILA Medio de apertura MANUAL LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

CH Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO

A-7-6 (40)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON ALGO DE ARENA, CAFÉ OSCURO.	1,45	

1,9

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0029 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH7-M2 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0426

_		4 * * * *	
$-\sim$	HINAC	1141117	2406
Lu	uipos	uunz	auus

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humedad		
Tara (g)	32,78	
Tara + suelo + agua (g)	79,99	
Tara + suelo (g)	69,66	
Agua (g)	10,33	
Suelo (g)	36,88	
Humedad, w (%)	28,0	

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	28,0

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	160,00
Peso suelo+parafina (g)	166,11
Peso parafina (g)	6,11
Peso en agua (g)	77,83
Volumen parafina (cm3)	6,79
Volumen suelo+parafina (cm3)	88,28

Volumen suelo (cm3)	81,49
Densidad aparente (Tn/m3)	1,963
Densidad seca (Tn/m3)	1,534

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,963
Densidad seca (Tn/m3)	1,534
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,25
Peso unitario seco (kN/m3)	15,04
, í	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH7-M2 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0029

04-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0426


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	260,47
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	260,47
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	8,15
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	8,15
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	8,15
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	252,32
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	252,32
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	252,32
Muestra total seca (g)	260,47
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de s	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,5	% ARENA	4,75-0,075 mm	10,4	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	2,6	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,5	% Arena media	2-0,425 mm	3,1	89,1
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	4,7	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH7-M2 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0029

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0426

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	37	26	16	
Agua (g)	2,43	1,95	2,89	
Tara+Suelo+Agua (g)	20,55	19,77	19,83	
Tara+Suelo (g)	18,12	17,82	16,94	
Tara (g)	14,03	14,70	12,47	
Suelo (g)	4,09	3,12	4,47	
Humedad (%)	59,4	62,5	64,7	


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,23 0,16 Tara+Suelo+Agua (g) 10,03 8,75 Tara+Suelo (g) 9,80 8,59 Tara (g) 8,74 7,81 Suelo (g) 1,06 0,78 Humedad (%) 21,7 20,5 Variación entre puntos (%) 2,8 2,8

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	21,1
Índice de Plasticidad, IP (%)	41,1

Humedad Natural, w (%)	28,0
Índice de Líquidez, IL	0,2
Índice de Consistencia, IC	8,0



Número de golpes

OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 29/08/2019 Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH7-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0029

04-09-19

1/8

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0427

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente **TERMOCANDELARIA BH-7** Proyecto

Datos de la muestra Referencia cliente

BH7-M3 Situación Profundidad sup., m 3,4

Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción

3,85 **SHELBY**

29-8-19

Datos de la apertura y preparación

26-8-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura

LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

CH Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

3,85

Clasific. AASHTO A-7-6 (41)

Descripción de la muestra

Observaciones Litología Prof. m P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARCILLA, COLOR CAFÉ AMARILLENTO. 3,4

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13 COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13 ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO, CU - INV E-154-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH7-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0029

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

2/8

Muestra referencia

MM19-0427

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 26/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0029 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH7-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

3/8

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0427

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humedad			
Tara (g)	29,08		
Tara + suelo + agua (g)	86,25		
Tara + suelo (g)	74,26		
Agua (g)	11,99		
Suelo (g)	45,18		
Humedad, w (%)	26,5		

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	26,5

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	104,31
Peso suelo+parafina (g)	107,01
Peso parafina (g)	2,70
Peso en agua (g)	51,53
Volumen parafina (cm3)	3,00
Volumen suelo+parafina (cm3)	55,48

Volumen suelo (cm3)	52,48
Densidad aparente (Tn/m3)	1,988
Densidad seca (Tn/m3)	1,572

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,988
Densidad seca (Tn/m3)	1,572
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,50
Peso unitario seco (kN/m3)	15,42
` '	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH7-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0029

04-09-19

4/8

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra
MM19-0427


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	408,38
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	408,38
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,13
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,13
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,13
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	408,25
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	408,25
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	408,25
Muestra total seca (g)	408,38
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de s	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	2,9	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,8	97,1
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	2,1	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH7-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0029

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/8

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0427

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	34	24	16	
Agua (g)	3,33	2,78	5,22	
Tara+Suelo+Agua (g)	23,69	21,28	25,27	
Tara+Suelo (g)	20,36	18,50	20,05	
Tara (g)	14,87	14,20	12,45	
Suelo (g)	5,49	4,30	7,60	
Humedad (%)	60.7	64.7	68.7	


		Datos Límite Plástico
1,28	1,09	Agua (g)
13,76	12,81	Tara+Suelo+Agua (g)
12,48	11,72	Tara+Suelo (g)
8,08	7,87	Tara (g)
4,40	3,85	Suelo (g)
29,1	28,3	Humedad (%)
1,4	1,4	Variación entre puntos (%)
13,76 12,48 8,08 4,40 29,1	12,81 11,72 7,87 3,85 28,3	Tara+Suelo+Agua (g) Tara+Suelo (g) Tara (g) Suelo (g) Humedad (%)

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	28,7
Índice de Plasticidad, IP (%)	35,3

Humedad Natural, w (%)	26,5
Índice de Líquidez, IL	-0,1
Índice de Consistencia, IC	



Número de golpes

OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 29/08/2019 Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH7-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

6/8

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

MM19-0427

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15) BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16) EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL


CM0016-19-0029

04-09-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada	
Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	5,500
Altura (cm)	11,500
Relación altura/diámetro	2,1
Sección (cm2)	23,76
Volumen (cm3)	273,24
Peso húmedo (g)	514,01
Densidad aparente (Tn/m3)	1,881
Densidad seca (Tn/m3)	1,501
Humedad inicial (%)	25,3
Humedad después rotura (%)	25,1
Grado de saturación (%)	87,24
Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650	

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min) 2,9 Velocidad de deformación (%/min) 2.5

velocidad de deformación (%/min) 2,5					
Tiempo		Tensión	Tensión	Deform	nación
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,1630	0,691	67,77	1,25	1,44
60	0,3330	1,393	136,61	2,50	2,87
90	0,4300	1,776	174,17	3,74	4,31
120	0,4850	1,978	193,98	4,99	5,74
150	0,5250	2,113	207,22	6,24	7,18
180	0,5510	2,188	214,58	7,49	8,61
210	0,5750	2,252	220,85	8,73	10,05
240	0,5910	2,283	223,89	9,98	11,48
270	0,6050	2,305	226,05	11,23	12,92
300	0,6140	2,306	226,15	12,48	14,35
330	0,6190	2,292	224,78	13,73	15,79
360	0,6210	2,266	222,23	14,97	17,22
390	0,6050	2,175	213,30	16,22	18,66

OBSERVACIONES


Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 226,15 Resistencia al corte, su (kPa) 113,08

Deformación (%) 12,48

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 2,306

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 1,153



Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 27/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Referencia muestra

LOCALIZACIÓN: BH7-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0029

04-09-19

7/8

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13 MM19-0427 CU Tipo de ensayo Condiciones del suelo **INALTERADO Condiciones ensavo Equipos utilizados** APARATO DE CORTE DIRECTO PROETI S0125 - 3 KN Suelo sumergido CAJA DE CORTE CIRCULAR Saturación previa NO BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203 Consolid. previa SI Símbolos en gráficos 2 a 4 (tens. normal, kPa) Rotura drenada NO Parám. residuales NO 200 300 100 Datos del ensayo 400 Tensión normal (kPa) 100 200 300 350 Área inicial (cm2) 19,588 19,588 19,588 Área final corr. (cm2) (*) 17,095 17,095 17,095 Volumen inicial (cm3) Esfuerzo tangencial en kPa 37,16 37,16 37,16 300 Humedad inicial (%) 22,9 22,9 22,9 Humedad final (%) 29,1 29,8 28,4 250 Dens. apar. ini. (Tn/m3) 1,969 1,971 1,960 Dens. seca ini. (Tn/m3) 1,602 1,604 1,595 200 Consolid. previa (mm) 0,130 0,759 1,070 Consolid. final (mm) 1,045 1,243 0,319 Índ. poros inicial 0,6542 0,6521 0,6614 150 Í. poros final cons. previa 0,6429 0,5860 0,5677 Í. poros final ensayo 0,6264 0,5611 0,5525 100 Grado satur. ini. (%) 92,76 93,06 91,75 Grado satur. final ens. (%) 100,00 100,00 100,00 50 Esfuerzo tang. máx. (kPa) 59,5 105,5 84,1 Esfuerzo tang. adop. (kPa) 59,5 84,1 105,5 0 Veloc. Horizontal (mm/min) 1,00000 1,00000 1,00000 50 100 150 200 250 300 350 400 Gravedad específica part. sólidas 2.650 (estimada) Esfuerzo normal en kPa GRÁFICO 1 Símbolos en gráfico 1 105,479 105,479 INTERPRETACIÓN LABORATORIO ESTIMACIÓN CON ESFUERZOS MÁXIMOS Resultados ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 1 Y 2 ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 2 Y 3 PARÁMETROS RESIDUALES Áng. fricción int. (º) 12,9 12,9 13,8 12,1 37,1 37,1 34,9 Cohesión (kPa) 41,4 0,38 0,38 0,36 0,42 (kp/cm2)120 Ш 100 en kPa 80 Esfuerzo tangencial 60 40 20 1 2 5 4 GRÁFICO 2 Desplazamiento horizontal en mm **OBSERVACIONES**

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH7-M3 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0029

04-09-19


Informe no.:

Fecha edición:

8/8

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13

Referencia muestra



Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH7-M8 SPT / Prof.: 8,3-8,75 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180- Muestra referencia 13 / INV E-181-13

MM19-0428

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-7 Proyecto

CM0016-19-0029

04-09-19

Datos de la muestra	
Referencia cliente Situación	BH7-M8
Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm	8,3 8,75 SPT
Fecha de toma Fecha de recepción	29-8-19

Datos de la apertura y preparación			
Fecha de apertura	26-8-19		
Operador	MARIANA AVILA		
Medio de apertura	MANUAL		
Almacenamiento	LABORATORIO		
Entorno de ensavo	LAB. GEOTECNIA		

Tipo de suelo Clasificación USCS CL Litología grupo USCS | ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD Clasific. AASHTO A-6 (14)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON BASTANTE ARENA, COLOR CAFÉ.	8,3	
L		

8,75

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH7-M8 SPT / Prof.: 8,3-8,75 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0428

_	4 *	
	MAC LITE	ロマつべへに
	pos uti	แรสเมเร
_9	POO GU	~ ~ ~ ~

Informe no.:

Fecha edición:

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

CM0016-19-0029

04-09-19

Temperatura de secado (°C)

Datos del ensayo de humedad			
37,07			
129,44			
99,63			
29,81			
62,56			
47,7			

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Contenido de humedad, w (%)

47,7

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	102,80
Peso suelo+parafina (g)	107,56
Peso parafina (g)	4,76
Peso en agua (g)	49,70
Volumen parafina (cm3)	5,29
Volumen suelo+parafina (cm3)	57,86

Volumen suelo (cm3)	52,57
Densidad aparente (Tn/m3)	1,955
Densidad seca (Tn/m3)	1,324

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,955
Densidad seca (Tn/m3)	1,324
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,17
Peso unitario seco (kN/m3)	12,98

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH7-M8 SPT / Prof.: 8,3-8,75 m

CM0016-19-0029

04-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0428


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	196,07
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	196,07
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	4,56
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	4,56
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	4,56
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	191,51
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	191,51
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	191,51
Muestra total seca (g)	196,07
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	1,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	21,9	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	1,3	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	1,0	% Arena media	2-0,425 mm	3,8	77,1
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	16,8	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH7-M8 SPT / Prof.: 8,3-8,75 m

CM0016-19-0029

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0428

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	23	16	
Agua (g)	2,14	1,77	2,84	
Tara+Suelo+Agua (g)	22,88	18,63	23,19	
Tara+Suelo (g)	20,74	16,86	20,35	
Tara (g)	15,09	12,31	13,55	
Suelo (g)	5,65	4,55	6,80	
Humedad (%)	37.9	38.9	41.8	


Datos Límite Plástico					
0,73	0,78				
11,10	11,10				
10,37	10,32				
6,73	6,66				
3,64	3,66				
20,1	21,3				
3,1	3,0				
	11,10 10,37 6,73 3,64 20,1	11,10 11,10 10,37 10,32 6,73 6,66 3,64 3,66 20,1 21,3	11,10 11,10 10,37 10,32 6,73 6,66 3,64 3,66 20,1 21,3	11,10	

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	20,7
Índice de Plasticidad, IP (%)	18,6

Humedad Natural, w (%)	47,7
Índice de Líquidez, IL	1,5
Índice de Consistencia, IC	



Número de golpes

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 29/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE. 2

MEDELLIN[®] ANTIOQUIA

Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-8

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0030

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS Nº L0.0080 - Clasificación USCS 3 L0.0081 - Clasificación AASHTO S1.0001 - HUMEDAD 3 S1.0010 - DENSIDAD 3 S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3 S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3 S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 29-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	04-09-19	17		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 04-09-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS COLCONTROL S.A.S no los comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ **INGENIERO CIVIL**



RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-8

CM0016-19-0030

MUESTRAS Nº	MM19-0429	MM19-0430	MM19-0431	MM19-0432
Referencia del Cliente	BH8-M3	BH8-M4	BH8-M6	BH8-M12
Tipo de muestra	SPT	SHELBY	SPT	SPT
Profundidad (m)	3,85-4,3	3,4-3,85	6,45-6,9	12-12,45
Clasificación USCS	CH		CH	CL
Clasificación AASHTO	A-7-5 (38)		A-7-6 (42)	A-7-6 (22)
Fracción mayoritaria	ARCILLA		ARCILLA	ARCILLA
HUMEDAD				
Contenido de humedad, w (%)	24,5		27,8	29,3
DENSIDAD				
Densidad aparente (Tn/m3)	1,975		2,003	1,904
Densidad seca (Tn/m3)	1,586		1,567	1,473
GRANULOMETRÍA TAMIZADO				
Pasa # 19 mm, %	100,0		100,0	100,0
Pasa # 4,75 mm, %	100,0		100,0	100,0
Pasa # 2 mm, %	100,0		99,9	100,0
Pasa # 0,425 mm, %	99,9		99,6	99,8
Pasa # 0,075 mm, %	98,9		98,3	91,9
LÍMITES DE ATTERBERG				
Límite Líquido, LL (%)	61,5		62,6	43,0
Límite Plástico, LP (%)	29,2		26,1	19,6
Índice de Plasticidad, IP (%)	32,3		36,5	23,4
COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS				
Resistencia a compresión (kPa)		160,50		
Deformación (%)		15,00		

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH8-M3 SPT / Prof.: 3,85-4,3 m

CM0016-19-0030

04-09-19

1 / 4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0429

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-8

Datos de la muestra

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

BH8-M3

3,85
4,3
SPT

SPT

29-8-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura

Operador

Medio de apertura

MANUAL

Alexandra de apertura

MANUAL

ALEXANDERATORIO

Almacenamiento LABORATORIO Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo

Clasificación USCS CH

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-5 (38)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA, CAFÉ AMARILLENTO.	3,85	
		_

4,3

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0030 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH8-M3 SPT / Prof.: 3,85-4,3 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0429

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Datos del ensayo de humedad			
Tara (g)	30,19		
Tara + suelo + agua (g)	72,69		
Tara + suelo (g)	64,33		
Agua (g)	8,36		
Suelo (g)	34,14		
Humedad, w (%)	24,5		

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	24,5

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad				
Peso suelo (g)	89,72			
Peso suelo+parafina (g)	93,10			
Peso parafina (g)	3,38			
Peso en agua (g)	43,92			
Volumen parafina (cm3)	3,76			
Volumen suelo+parafina (cm3)	49,18			

Volumen suelo (cm3)	45,42
Densidad aparente (Tn/m3)	1,975
Densidad seca (Tn/m3)	1,586

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,975
Densidad seca (Tn/m3)	1,586
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,37
Peso unitario seco (kN/m3)	15,55

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH8-M3 SPT / Prof.: 3,85-4,3 m

CM0016-19-0030

04-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0429


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	209,16
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	209,16
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,00
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	209,16
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	209,16
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	209,16
Muestra total seca (g)	209,16
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA 4,75	5-0,075 mm	1,1	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media 2	2-0,425 mm	0,1	98,9
					% Arena fina 0,42	25-0,075 mm	1,0	



OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 **Operador:** MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH8-M3 SPT / Prof.: 3,85-4,3 m

CM0016-19-0030

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0429

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	26	16	
Agua (g)	2,35	2,89	3,49	
Tara+Suelo+Agua (g)	21,32	20,65	20,87	
Tara+Suelo (g)	18,97	17,76	17,38	
Tara (g)	14,89	13,07	12,08	
Suelo (g)	4,08	4,69	5,30	
Humedad (%)	57,6	61,6	65,8	


Datos Límite Plástico Agua (g) 1,09 0,98 Tara+Suelo+Agua (g) 11,07 12,52 Tara+Suelo (g) 9,98 11,54 Tara (g) 6,53 7,89 Suelo (g) 3,45 3,65 Humedad (%) 31,6 26,8 Variación entre puntos (%) 8,2 8,1

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	29,2
Índice de Plasticidad, IP (%)	32,3

Humedad Natural, w (%)	24,5
Índice de Líquidez, IL	-0,1
Índice de Consistencia, IC	1,1



Número de golpes

OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 27/08/2019 Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH8-M4 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

CM0016-19-0030

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

Código: CC-OL-RA-0001	Rv.00				
Datos generales					
Peticionario					
Cliente	SOLUM CONSTRUCCIONES	SAS			
Proyecto	TERMOCANDELARIA BH-8				
Datas da la miliastro		Detec de la enertura	v proporoción		
Datos de la muestra Referencia cliente	BH8-M4	Datos de la apertura Fecha de apertura	y preparacion 26-8-19		
Situación	DI 10 IVIT	Operador Operador	MARIANA AVI	ΙA	
Olludololl		Medio de apertura		DE MUESTRAS S	SDF MANUA
		Almacenamiento	LABORATORI		
		Entorno de ensayo	LAB. GEOTEC		
Profundidad sup., m	3,4				
Profundidad inf., m	3,85				
Tipo de muestra	SHELBY	Tipo de suelo			
Diámetro, cm		Clasificación USCS			
Longitud, cm					
Fecha de toma					
Fecha de recepción	29-8-19	Clasific. AASHTO			
Descripción de la m	uestra				
Litología			Prof.	Observaciones	
·			m	P- penetrómetro V- v	ane-test (kPa)
			3,85		
ENSAYOS REALIZA	DOS		3,03		
		S DE SUELOS - INV E-152-1	13		
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					
COMPRESIÓN INCO					

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH8-M4 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0030

04-09-19

2/3


Muestra referencia

MM19-0430

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 26/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH8-M4 SHELBY / Prof.: 3,4-3,85 m

Informe no.:

Fecha edición:

3/3

MM19-0430

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15)
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

CM0016-19-0030


04-09-19

Condiciones del suelo

Equipos utilizados

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada	
Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	5,300
Altura (cm)	10,650
Relación altura/diámetro	2,0
Sección (cm2)	22,06
Volumen (cm3)	234,94
Peso húmedo (g)	498,02
Densidad aparente (Tn/m3)	2,120
Densidad seca (Tn/m3)	1,738
Humedad inicial (%)	22,0
Humedad después rotura (%)	21,0
Grado de saturación (%)	100,00
Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650	

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min)2,6Velocidad de deformación (%/min)2,5

velocio	iad de d	etormad	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
Tiempo	Carga	Tensión	Tensión	Deforr	nación	
	axial	correg.	correg.			
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm	
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00	
30	0,0920	0,420	41,19	1,23	1,31	
60	0,1680	0,757	74,24	2,46	2,62	
90	0,2330	1,037	101,70	3,69	3,93	
120	0,2730	1,200	117,68	4,92	5,24	
150	0,2950	1,280	125,53	6,15	6,55	
180	0,3150	1,349	132,30	7,38	7,86	
210	0,3380	1,428	140,04	8,61	9,17	
240	0,3550	1,479	145,05	9,84	10,48	
270	0,3740	1,537	150,73	11,07	11,79	
300	0,3880	1,573	154,26	12,30	13,10	
330	0,4020	1,607	157,60	13,53	14,41	
360	0,4140	1,631	159,95	14,76	15,72	
390	0,4280	1,662	162,99	15,99	17,03	
420	0,4380	1,676	164,37	17,22	18,34	
450	0,4300	1,621	158,97	18,45	19,65	
		l				


OBSERVACIONES

Resultados
Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa)
Resistencia al corte, su (kPa)
Deformación (%)

160,50
80,25
15,00

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 1,637

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 0,818



Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 27/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH8-M6 SPT / Prof.: 6,45-6,9 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0431

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario
Cliente SOLUM CONSTRUCCIONES SAS
Proyecto TERMOCANDELARIA BH-8

CM0016-19-0030

04-09-19

Datos de la muestra

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

BH8-M6

6,45
6,9
SPT

SPT

29-8-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura
Operador
Medio de apertura
Almacenamiento
Entorno de ensayo

Almacenamiento
Al

Tipo de suelo

Clasificación USCS CH

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (42)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CAFÉ AMARILLENTO.	6,45	

6,9

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0030 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH8-M6 SPT / Prof.: 6,45-6,9 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0431

$-\sim$	ıipos		1724	~
	111111		1/40	
-90	41 P C C	, a		~

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humedad		
Tara (g)	28,19	
Tara + suelo + agua (g)	115,00	
Tara + suelo (g)	96,14	
Agua (g)	18,86	
Suelo (g)	67,95	
Humedad, w (%)	27,8	

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	27,8

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad				
Peso suelo (g)	143,60			
Peso suelo+parafina (g)	148,95			
Peso parafina (g)	5,35			
Peso en agua (g)	71,32			
Volumen parafina (cm3)	5,94			
Volumen suelo+parafina (cm3)	77,63			

Volumen suelo (cm3)	71,69
Densidad aparente (Tn/m3)	2,003
Densidad seca (Tn/m3)	1,567

Resultados

_	
Densidad aparente (Tn/m3)	2,003
Densidad seca (Tn/m3)	1,567
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,64
Peso unitario seco (kN/m3)	15,37
Ì	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH8-M6 SPT / Prof.: 6.45-6,9 m

CM0016-19-0030

04-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0431


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos				
Temperatura de secado previo (°C)	110			
Muestra total seca (g)	299,23			
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00			
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	299,23			
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,43			
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,43			
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,43			
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	298,80			
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	298,80			
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	298,80			
Muestra total seca (g)	299,23			
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0			
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000			





Tipo de s	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	1,7	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,1	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,3	98,3
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	1,3	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH8-M6 SPT / Prof.: 6,45-6,9 m

CM0016-19-0030

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0431

Datos Límite Líquido					
Número de golpes	36	27	17		
Agua (g)	3,48	4,13	2,32		
Tara+Suelo+Agua (g)	24,16	25,57	19,51		
Tara+Suelo (g)	20,68	21,44	17,19		
Tara (g)	14,90	14,89	13,58		
Suelo (g)	5,78	6,55	3,61		
Humedad (%)	60,2	63,1	64,3		


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,89 0,73 Tara+Suelo+Agua (g) 12,08 11,46 Tara+Suelo (g) 11,19 10,73 Tara (g) 7,83 7,89 Suelo (g) 3,36 2,84 Humedad (%) 26,5 25,7 Variación entre puntos (%) 1,5 1,5

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	26,1
Índice de Plasticidad, IP (%)	36,5

Humedad Natural, w (%)	27,8
Índice de Líquidez, IL	0,0
Índice de Consistencia, IC	1,0



Número de golpes

OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 27/08/2019 Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 **Operador:** MARIANA ÁVILA

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia

CM0016-19-0030 Informe no.: Fecha edición: 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH8-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0432

Muestra referencia

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Datos de la muestra

Referencia cliente

Peticionario SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-8 Proyecto

Datos de la apertura	y preparación

26-8-19 Fecha de apertura MARIANA AVILA Operador Medio de apertura MANUAL LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Situación Profundidad sup., m 12 Profundidad inf., m 12,45 Tipo de muestra SPT Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción 29-8-19

BH8-M12

Tipo de suelo

CL Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (22)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON INDICIOS DE ARENA, COLOR CAFÉ.	12	

12,45

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia (JONTRO)

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0030 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH8-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

2/4

MM19-0432

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

_	\sim	ш	n	\sim		п	iza	\sim	\sim	
_							1/4			
_	м	ч.	~	-	· ·	ш		•	•	•

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humedad				
Tara (g)	29,06			
Tara + suelo + agua (g)	124,11			
Tara + suelo (g)	102,56			
Agua (g)	21,55			
Suelo (g)	73,50			
Humedad, w (%)	29,3			

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	29,3

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad					
Peso suelo (g)	117,40				
Peso suelo+parafina (g)	122,67				
Peso parafina (g)	5,27				
Peso en agua (g)	55,17				
Volumen parafina (cm3)	5,86				
Volumen suelo+parafina (cm3)	67,50				

Volumen suelo (cm3)	61,64
Densidad aparente (Tn/m3)	1,904
Densidad seca (Tn/m3)	1,473

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,904
Densidad seca (Tn/m3)	1,473
Peso unitario aparente (kN/m3)	18,67
Peso unitario seco (kN/m3)	14,45

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH8-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

CM0016-19-0030

04-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0432


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	225,76
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	225,76
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,00
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,00
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	225,76
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	225,76
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	225,76
Muestra total seca (g)	225,76
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de suelo según USCS								
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	8,1	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,2	91,9
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	7,9	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH8-M12 SPT / Prof.: 12-12,45 m

CM0016-19-0030

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0432

Datos Límite Líquido							
Número de golpes	33	26	15				
Agua (g)	2,39	2,64	2,55				
Tara+Suelo+Agua (g)	21,15	22,76	22,95				
Tara+Suelo (g)	18,76	20,12	20,40				
Tara (g)	12,93	13,96	14,90				
Suelo (g)	5,83	6,16	5,50				
Humedad (%)	41,0	42,9	46,4				


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,70 0,74 Tara+Suelo+Agua (g) 12,04 | 12,37 Tara+Suelo (g) 11,34 11,63 Tara (g) 7,81 7,82 Suelo (g) 3,53 3,81 Humedad (%) 19,8 19,4 Variación entre puntos (%) 1,2 0,9

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo						
Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE					

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	43,0
Límite Plástico, LP (%)	19,6
Índice de Plasticidad, IP (%)	23,4

Humedad Natural, w (%)	29,3
Índice de Líquidez, IL	0,4
Índice de Consistencia, IC	0,6



Número de golpes

OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 27/08/2019 Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE. 2

MEDELLIN[®] ANTIOQUIA

Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-9

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0031

3

3

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS Nº L0.0080 - Clasificación USCS

> S1.0001 - HUMEDAD 3 S1.0010 - DENSIDAD 3

L0.0081 - Clasificación AASHTO

S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3

S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3 S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS

S2.0012 - CORTE DIRECTO SUELOS - CD

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 30-08-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	04-09-19	19		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 04-09-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS COLCONTROL S.A.S no los comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ **INGENIERO CIVIL**

CONTROLL

RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

TERMOCANDELARIA BH-9

CM0016-19-0031

CM0016-19-0031			
MUESTRAS Nº	MM19-0433	MM19-0434	MM19-0435
Referencia del Cliente	BH9-M2	BH9-M3	BH9-M6
Tipo de muestra	SPT	SHELBY	SHELBY
Profundidad (m)	1,95-2,4	3,5-3,95	6-6,45
Clasificación USCS	CL	CL	CL
Clasificación AASHTO	A-7-6 (20)	A-6 (8)	A-7-6 (19)
Fracción mayoritaria	ARCILLA	ARCILLA	ARCILLA
HUMEDAD			
Contenido de humedad, w (%)	22,4	17,9	18,8
DENSIDAD			
Densidad aparente (Tn/m3)	2,061	2,157	2,115
Densidad seca (Tn/m3)	1,684	1,830	1,780
GRANULOMETRÍA TAMIZADO			
Pasa # 19 mm, %	100,0	100,0	100,0
Pasa # 4,75 mm, %	98,0	98,9	99,9
Pasa # 2 mm, %	97,2	97,6	99,7
Pasa # 0,425 mm, %	96,5	94,7	96,7
Pasa # 0,075 mm, %	79,6	62,6	74,5
LÍMITES DE ATTERBERG			
Límite Líquido, LL (%)	44,1	33,4	45,4
Límite Plástico, LP (%)	19,3	16,4	18,3
Índice de Plasticidad, IP (%)	24,8	17,0	27,1
COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS			
Resistencia a compresión (kPa)		275,70	
Deformación (%)		15,00	
CORTE DIRECTO SUELOS			
Tipo de ensayo			CD
Φ' (º)			15,2
C' (kPa)			54,7

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH9-M2 SPT / Prof.: 1,95-2,4 m

1 / 4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180- Muestra referencia 13 / INV E-181-13

MM19-0433

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-9 Proyecto

CM0016-19-0031

04-09-19

Datos de la muestra	
Referencia cliente Situación	BH9-M2
Declaration to the second	4.05
Profundidad sup., m	1,95
Profundidad inf., m	2,4
Tipo de muestra	SPT
Diámetro, cm	

30-8-19

Datos de la apertura y preparación		
Fecha de apertura	26-8-19	
Operador	MARIANA AVILA	
Medio de apertura	MANUAL	
Almacenamiento	LABORATORIO	
Entorno de ensavo	LAB. GEOTECNIA	

Tipo de suelo	
Clasificación USCS	CL
Litología grupo USCS	ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD
0 0 .	
Clasific. AASHTO	A-7-6 (20)

Descripción de la muestra		
Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON ALGO DE ARENA, COLOR CAFÉ OSCURO.	1,95	
	2,4	

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0031 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH9-M2 SPT / Prof.: 1,95-2,4 m

2/4

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0433

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humedad		
Tara (g)	26,74	
Tara + suelo + agua (g)	93,31	
Tara + suelo (g)	81,11	
Agua (g)	12,20	
Suelo (g)	54,37	
Humedad, w (%)	22,4	

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	22,4

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	96,01
Peso suelo+parafina (g)	101,66
Peso parafina (g)	5,65
Peso en agua (g)	48,80
Volumen parafina (cm3)	6,28
Volumen suelo+parafina (cm3)	52,86

Volumen suelo (cm3)	46,58
Densidad aparente (Tn/m3)	2,061
Densidad seca (Tn/m3)	1,684

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,061
Densidad seca (Tn/m3)	1,684
Peso unitario aparente (kN/m3)	20,21
Peso unitario seco (kN/m3)	16,51
, í	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH9-M2 SPT / Prof.: 1,95-2,4 m

CM0016-19-0031

04-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0433


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	211,24
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	211,24
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	5,87
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	5,87
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	5,87
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	205,37
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	205,37
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	205,37
Muestra total seca (g)	211,24
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de s	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	2,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	18,4	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,8	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	2,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,7	79,6
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	16.9	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH9-M2 SPT / Prof.: 1,95-2,4 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0031

04-09-19

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0433

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	38	27	19	
Agua (g)	2,81	2,85	2,44	
Tara+Suelo+Agua (g)	23,83	24,18	20,90	
Tara+Suelo (g)	21,02	21,33	18,46	
Tara (g)	14,21	14,92	13,07	
Suelo (g)	6,81	6,41	5,39	
Humedad (%)	41,3	44,5	45,3	


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,29 0,37 Tara+Suelo+Agua (g) 8,42 8,87 Tara+Suelo (g) 8,13 8,50 Tara (g) 6,61 6,60 Suelo (g) 1,52 1,90 Humedad (%) 19,1 19,5 Variación entre puntos (%) 1,1 0,9

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	44,1
Límite Plástico, LP (%)	19,3
Índice de Plasticidad, IP (%)	24,8

Humedad Natural, w (%)	22,4
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	



Número de golpes

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH9-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

CM0016-19-0031

04-09-19

1/6

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0434

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario
Cliente SOLUM
Proyecto TERMO

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-9

Datos de la muestra

Referencia cliente BH9-M3
Situación

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción

3,5 3,95 SHELBY

30-8-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 26-8-19

Operador MARIANA AVILA

Medio de apertura EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

Almacenamiento LABORATORIO Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo

Clasificación USCS CL

Litología grupo USCS | ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-6 (8)

Descripción de la muestra

Litología

Prof. Marcilla Arenosa, Color Café Oscuro.

ARCILLA ARENOSA, Color Café Oscuro.

3,5

Color Café Oscuro.

3,95

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13
DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13
LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13
COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH9-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0031

04-09-19

2/6

Muestra referencia

MM19-0434

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 26/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Datos del ensayo de humedad

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0031 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH9-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

3/6

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0434

		4 * * * *	
	nac i		72425
EUUI	บบรา		zados
_9			

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

rara (g)	31,70
Tara + suelo + agua (g)	97,78
Tara + suelo (g)	87,73
Agua (g)	10,05
Suelo (g)	56,03
Humedad w (%)	17 0

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	17,9

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	143,38
Peso suelo+parafina (g)	148,62
Peso parafina (g)	5,24
Peso en agua (g)	76,34
Volumen parafina (cm3)	5,82
Volumen suelo+parafina (cm3)	72,28

Volumen suelo (cm3)	66,46
Densidad aparente (Tn/m3)	2,157
Densidad seca (Tn/m3)	1,830

Resultados

2,157
1,830
21,15
17,95

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH9-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

CM0016-19-0031

04-09-19

4/6

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0434


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	326,49
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	326,49
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	7,96
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	7,96
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	7,96
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	318,53
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	318,53
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	318,53
Muestra total seca (g)	326,49
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de suelo según USCS								
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	1,1	% ARENA	4,75-0,075 mm	36,3	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	1,3	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	1,1	% Arena media	2-0,425 mm	2,9	62,6
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	32,1	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 28/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



AL AIRE

LOCALIZACIÓN: BH9-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

CM0016-19-0031

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/6

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0434

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	35	27	17	
Agua (g)	2,36	2,49	3,01	
Tara+Suelo+Agua (g)	24,61	23,62	25,92	
Tara+Suelo (g)	22,25	21,13	22,91	
Tara (g)	14,86	13,57	14,38	
Suelo (g)	7,39	7,56	8,53	
Humedad (%)	31,9	32,9	35,3	

Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,85	0,70		
Tara+Suelo+Agua (g)	13,28	11,69		
Tara+Suelo (g)	12,43	10,99		
Tara (g)	7,32	6,67		
Suelo (g)	5,11	4,32		
Humedad (%)	16,6	16,2		
Variación entre puntos (%)	1,4	1,2		


Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)

HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C)

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	16,4
Índice de Plasticidad, IP (%)	17,0

Humedad Natural, w (%)	
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	0,9



Número de golpes

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH9-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

6/6

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

MM19-0434

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15)
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL


CM0016-19-0031

04-09-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada	
Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	5,500
Altura (cm)	11,300
Relación altura/diámetro	2,1
Sección (cm2)	23,76
Volumen (cm3)	268,49
Peso húmedo (g)	564,49
Densidad aparente (Tn/m3)	2,102
Densidad seca (Tn/m3)	1,753
Humedad inicial (%)	19,9
Humedad después rotura (%)	19,6
Grado de saturación (%)	100,00
Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650	

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min)2,8Velocidad de deformación (%/min)2,5

Velocidad de deformación (%/min) 2,					
Tiempo	Carga Tensión Tensión		Deforr	nación	
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,2010	0,852	83,56	1,25	1,42
60	0,4000	1,674	164,17	2,50	2,83
90	0,5010	2,069	202,91	3,76	4,25
120	0,5630	2,295	225,07	5,01	5,66
150	0,6110	2,458	241,06	6,26	7,08
180	0,6450	2,560	251,06	7,51	8,49
210	0,6740	2,639	258,81	8,77	9,91
240	0,6990	2,699	264,69	10,02	11,32
270	0,7190	2,738	268,52	11,27	12,74
300	0,7370	2,767	271,36	12,52	14,15
330	0,7550	2,794	274,01	13,77	15,57
360	0,7710	2,812	275,77	15,03	16,98
390	0,7820	2,810	275,58	16,28	18,40
420	0,7640	2,704	265,18	17,53	19,81
450	0,7250	2,527	247,82	18,78	21,23

OBSERVACIONES


Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 275,70 Resistencia al corte, su (kPa) 137,85

Deformación (%) 15,00

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 2,811

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 1,406



Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 27/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH9-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

CM0016-19-0031

04-09-19

1/7

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0435

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-9

BH9-M6

6,45

SHELBY

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

6

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm

Fecha de toma Fecha de recepción 30-8-19 Datos de la apertura y preparación

26-8-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura

LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

CL Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (19)

Descripción de la muestra

Prof. Observaciones Litología P- penetrómetro V- vane-test (kPa) m ARCILLA CON BASTANTE ARENA, COLOR, COLOR CAFÉ. 6

6,45

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13 ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO, CD - INV E-154-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH9-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

CM0016-19-0031

04-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

2/7

Muestra referencia

ANEXO FOTOGRÁFICO -

MM19-0435



OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 26/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0031 04-09-19

LOCALIZACIÓN: BH9-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

3/7

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13
DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0435

Equipos utilizados
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C)

Datos del ensayo de humedad			
Tara (g)	28,83		
Tara + suelo + agua (g)	81,75		
Tara + suelo (g)	73,38		
Agua (g)	8,37		
Suelo (g)	44,55		
Humedad, w (%)	18,8		

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	18,8

:		4:1	:	4
uip	os	utii	IIZa	aos

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: MARIANA AVILA

Fecha final ensayo: 27/08/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	133,96
Peso suelo+parafina (g)	139,33
Peso parafina (g)	5,37
Peso en agua (g)	70,02
Volumen parafina (cm3)	5,97
Volumen suelo+parafina (cm3)	69,31

Volumen suelo (cm3)	63,34
Densidad aparente (Tn/m3)	2,115
Densidad seca (Tn/m3)	1,780

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,115
Densidad seca (Tn/m3)	1,780
Peso unitario aparente (kN/m3)	20,74
Peso unitario seco (kN/m3)	17,46
, í	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH9-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

CM0016-19-0031

04-09-19

4/7

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0435


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	238,61
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	238,61
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,65
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,65
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,65
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	237,96
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	237,96
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	237,96
Muestra total seca (g)	238,61
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de s	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,1	% ARENA	4,75-0,075 mm	25,4	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,2	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,1	% Arena media	2-0,425 mm	3,0	74,5
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	22,2	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 30/08/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH9-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0031

04-09-19

5/7

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0435

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	25	15	
Agua (g)	2,10	2,40	2,46	
Tara+Suelo+Agua (g)	19,33	19,78	22,42	
Tara+Suelo (g)	17,23	17,38	19,96	
Tara (g)	12,33	12,09	14,93	
Suelo (g)	4,90	5,29	5,03	
Humedad (%)	42,9	45,4	48,9	


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,63 0,75 Tara+Suelo+Agua (g) 18,95 | 19,80 Tara+Suelo (g) 18,32 19,05 Tara (g) 14,90 | 14,93 Suelo (g) 3,42 4,12 Humedad (%) 18,4 18,2 Variación entre puntos (%) 0,7 0,5

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	45,4
Límite Plástico, LP (%)	18,3
Índice de Plasticidad, IP (%)	27,1

Humedad Natural, w (%)	18,8
Índice de Líquidez, IL	0,0
Índice de Consistencia, IC	



Número de golpes

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Referencia muestra

LOCALIZACIÓN: BH9-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0031

04-09-19

6/7

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13 MM19-0435 CD Tipo de ensayo Condiciones del suelo **INALTERADO Equipos utilizados Condiciones ensayo** APARATO DE CORTE DIRECTO PROETI S0125 - 3 KN Suelo sumergido CAJA DE CORTE CIRCULAR Saturación previa NO BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203 Consolid. previa SI Símbolos en gráficos 2 a 4 (tens. normal, kPa) Rotura drenada SI Parám. residuales NO 200 400 100 Datos del ensayo 400 Tensión normal (kPa) 100 200 400 350 Área inicial (cm2) 19,588 19,588 19,588 Área final corr. (cm2) (*) 17,095 17,095 17,095 Volumen inicial (cm3) Esfuerzo tangencial en kPa 37,16 37,16 37,16 300 Humedad inicial (%) 17,7 17,7 17,7 Humedad final (%) 22,3 21,5 20,9 250 Dens. apar. ini. (Tn/m3) 2,113 2,106 2,110 Dens. seca ini. (Tn/m3) 1,795 1,789 1,793 200 Consolid. previa (mm) 0.043 0,562 1,202 Consolid. final (mm) 0,260 0,709 1,434 Índ. poros inicial 0,4813 0,4780 0,4763 150 Í. poros final cons. previa 0,4730 0,4374 0,3843 Í. poros final ensayo 0,4561 0,4259 0,3663 100 Grado satur. ini. (%) 98,48 97,45 98,13 Grado satur. final ens. (%) 100,00 100,00 100,00 50 Esfuerzo tang. máx. (kPa) 115,2 77,7 161,1 Esfuerzo tang. adop. (kPa) 115,2 161,1 77,7 0 Veloc. Horizontal (mm/min) 0,08300 0,08300 0,08300 50 100 150 200 250 300 350 400 Gravedad específica part. sólidas 2.650 (estimada) Esfuerzo normal en kPa GRÁFICO 1 Símbolos en gráfico 1 161,131 161,131 INTERPRETACIÓN LABORATORIO ESTIMACIÓN CON ESFUERZOS MÁXIMOS Resultados ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 1 Y 2 ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 2 Y 3 PARÁMETROS RESIDUALES Áng. fricción int. (º) 15,2 15,2 20,6 12,9 54,7 54,7 40,1 Cohesión (kPa) 69,2 0,56 0,41 0,71 (kp/cm2)0,56 180 160 140 en kPa 120 100 Esfuerzo tangencial 80 60 40 20 0 1 2 5 GRÁFICO 2 Desplazamiento horizontal en mm **OBSERVACIONES Operador: MARIANA AVILA**

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia CONTROLLA

LOCALIZACIÓN: BH9-M6 SHELBY / Prof.: 6-6,45 m

CM0016-19-0031

04-09-19


Informe no.:

Fecha edición:

7/7

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN MUESTRAS DE SUELO - INV E-154-13

Referencia muestra



Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE. 2

MEDELLIN[®] ANTIOQUIA

Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-12

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0033

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS Nº L0.0080 - Clasificación USCS 3 L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD 3 S1.0010 - DENSIDAD 3

> S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3 S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3

S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 03-09-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	10-09-19	17		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 10-09-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS COLCONTROL S.A.S no los comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ **INGENIERO CIVIL**



RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

TERMOCANDELARIA BH-12

CM0016-19-0033

Referencia del Cliente BH12-M1 BH12-M4 BH12-M6 Tipo de muestra SPT SHELBY SHELBY Profundidad (m) 1,45-1,9 4-4,45 6,5-6,95 Clasificación USCS CL CH CH Clasificación AASHTO A-6 (16) A-7-6 (27) A-7-6 (37 Fracción mayoritaria ARCILLA ARCILLA ARCILLA HUMEDAD Contenido de humedad, w (%) 22,7 28,3 27,9 DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	OW100 TO TO 0000					
Tipo de muestra SPT SHELBY SHELBY Profundidad (m) 1,45-1,9 4-4,45 6,5-6,95 Clasificación USCS CL CH CH CH CH Clasificación AASHTO A-6 (16) A-7-6 (27) A-7-6 (37 Fracción mayoritaria ARCILLA ARCILLA ARCILLA HUMEDAD Contenido de humedad, w (%) 22,7 28,3 27,9 DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 indice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa)	MUESTRAS №	MM19-0446	MM19-0447	MM19-0448		
Profundidad (m) 1,45-1,9 4-4,45 6,5-6,95 Clasificación USCS CL CH CH Clasificación AASHTO A-6 (16) A-7-6 (27) A-7-6 (37 Fracción mayoritaria ARCILLA ARCILLA ARCILLA HUMEDAD Contenido de humedad, w (%) 22,7 28,3 27,9 DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa)	Referencia del Cliente	BH12-M1	BH12-M4	BH12-M6		
Clasificación USCS CL CH CH Clasificación AASHTO A-6 (16) A-7-6 (27) A-7-6 (37) Fracción mayoritaria ARCILLA ARCILLA ARCILLA HUMEDAD ARCILLA ARCILLA ARCILLA Contenido de humedad, w (%) 22,7 28,3 27,9 DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS	Tipo de muestra	SPT	SHELBY	SHELBY		
Clasificación AASHTO A-6 (16) A-7-6 (27) A-7-6 (37) Fracción mayoritaria ARCILLA ARCILLA ARCILLA HUMEDAD Contenido de humedad, w (%) 22,7 28,3 27,9 DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Profundidad (m)	1,45-1,9	4-4,45	6,5-6,95		
Fracción mayoritaria ARCILLA ARCILLA ARCILLA HUMEDAD Contenido de humedad, w (%) 22,7 28,3 27,9 DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Clasificación USCS	CL	CH	CH		
HUMEDAD Contenido de humedad, w (%) 22,7 28,3 27,9 DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Clasificación AASHTO	A-6 (16)	A-7-6 (27)	A-7-6 (37)		
Contenido de humedad, w (%) 22,7 28,3 27,9 DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Fracción mayoritaria	ARCILLA	ARCILLA	ARCILLA		
DENSIDAD Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	HUMEDAD					
Densidad aparente (Tn/m3) 1,987 1,952 1,986 Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	Contenido de humedad, w (%)	22,7	28,3	27,9		
Densidad seca (Tn/m3) 1,619 1,521 1,553 GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,	DENSIDAD					
GRANULOMETRÍA TAMIZADO Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Densidad aparente (Tn/m3)	1,987	1,952	1,986		
Pasa # 19 mm, % 100,0 100,0 100,0 Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Densidad seca (Tn/m3)	1,619	1,521	1,553		
Pasa # 4,75 mm, % 100,0 99,9 100,0 Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	GRANULOMETRÍA TAMIZADO					
Pasa # 2 mm, % 100,0 98,9 99,9 Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Pasa # 19 mm, %	100,0	100,0	100,0		
Pasa # 0,425 mm, % 99,7 97,0 99,1 Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Pasa # 4,75 mm, %	100,0	99,9	100,0		
Pasa # 0,075 mm, % 81,4 87,0 95,3 LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Pasa # 2 mm, %	100,0	98,9	99,9		
LÍMITES DE ATTERBERG Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Pasa # 0,425 mm, %	99,7	97,0	99,1		
Límite Líquido, LL (%) 38,4 52,7 59,2 Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Pasa # 0,075 mm, %	81,4	87,0	95,3		
Límite Plástico, LP (%) 17,5 25,2 25,2 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	LÍMITES DE ATTERBERG					
Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9 27,5 34,0 COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Límite Líquido, LL (%)	38,4	52,7	59,2		
COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Límite Plástico, LP (%)	17,5	25,2	25,2		
Resistencia a compresión (kPa) 212,03	Índice de Plasticidad, IP (%)	20,9	27,5	34,0		
	COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS					
	Resistencia a compresión (kPa)		212,03			
Deformación (%) 6,15	Deformación (%)		6,15			

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH12-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0033

10-09-19

1 / 4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0446

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales
Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-12

Datos de la muestra

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

BH12-M1

1,45
1,9
SPT
SPT
3-9-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 2-9-19

Operador MARIANA AVILA
Medio de apertura
Almacenamiento LABORATORIO
Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo

Clasificación USCS

SCS CL

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-6 (16)

Descripción de la muestra

Litología

Prof. Observaciones
P- penetrómetro V- vane-test (kPa)

ARCILLA CON ALGO DE ARENA, COLOR CAFÉ.

1,45

1,9

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Fecha edición:

Informe no.:

CM0016-19-0033 : 10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH12-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0446

	ipos i	пп		\sim
	111115		740	
_ ~ .	NOU 1		_~~	

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Tara (g)
11,63
Tara + suelo + agua (g)
92,74
Tara + suelo (g)
77,76
Agua (g)
14,98
Suelo (g)
66,13
Humedad, w (%)
22,7

Datos del ensayo de humedad

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 04/09/2019

R	es	ult	ac	los
---	----	-----	----	-----

Contenido de humedad, w (%)

22,7

48,94

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad				
Peso suelo (g)	90,47			
Peso suelo+parafina (g)	93,54			
Peso parafina (g)	3,07			
Peso en agua (g)	44,60			
Volumen parafina (cm3)	3,41			

Volumen suelo (cm3)	45,53
	1,987
Densidad seca (Tn/m3)	1,619

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3) Densidad seca (Tn/m3)	
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,49
Peso unitario seco (kN/m3)	15,88

Volumen suelo+parafina (cm3)

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH12-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0033

10-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0446


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	297,03
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	297,03
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,14
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,14
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,14
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	296,89
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	296,89
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	296,89
Muestra total seca (g)	297,03
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de suelo según USCS								
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	18,6	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,3	81,4
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	18,3	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 08/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

Informe no.:

Agua (g)

Tara (g)

Suelo (g)

Tara+Suelo (g)

Humedad (%)

Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH12-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0033

10-09-19

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0446

Datos Límite Líquido							
Número de golpes	34	25	15				
Agua (g)	2,14	2,51	3,03				
Tara+Suelo+Agua (g)	21,73	24,43	22,88				
Tara+Suelo (g)	19,59	21,92	19,85				
Tara (g)	13,77	15,41	12,45				
Suelo (g)	5,82	6,51	7,40				
Humedad (%)	36,8	38,6	40,9				

Datos Límite Plástico

0,75 0,68 Tara+Suelo+Agua (g) 11,71 11,31 10,96 10,63 6,73 6,67 4,23 3,96 17,7 17,2 Variación entre puntos (%) 1,3 1,9

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)


Condiciones de ensayo

Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados Límite Líquido, LL (%)

38,4 Límite Plástico, LP (%) 17,5 Índice de Plasticidad, IP (%) 20,9

Humedad Natural, w (%) 22,7 Índice de Líquidez, IL 0,2 Índice de Consistencia, IC 0,8



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 05/09/2019 Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH12-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

CM0016-19-0033

10-09-19

1/6

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0447

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-12

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma

Fecha de recepción

4 4,45 **SHELBY**

BH12-M4

3-9-19

Datos de la apertura y preparación

3-9-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura LABORATORIO Almacenamiento

LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

Clasificación USCS CH

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO

A-7-6 (27)

Descripción de la muestra

Prof. Observaciones Litología m P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARCILLA CON ALGO DE ARENA, COLOR CAFÉ OSCURO. 4

4,45

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13 COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH12-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0033

10-09-19

2/6

Muestra referencia

MM19-0447

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 03/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0033 10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH12-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

3/6

Referencia muestra

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

MM19-0447

Equipos utilizados				
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)				
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)				

Temperatura de secado (°C) 110

Datos del ensayo de humedad				
Tara (g)	14,90			
Tara + suelo + agua (g)	66,26			
Tara + suelo (g)	54,92			
Agua (g)	11,34			
Suelo (g)	40,02			
Humedad, w (%)	28,3			

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	28,3

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad				
Peso suelo (g)	133,19			
Peso suelo+parafina (g)	137,78			
Peso parafina (g)	4,59			
Peso en agua (g)	64,44			
Volumen parafina (cm3)	5,10			
Volumen suelo+parafina (cm3)	73,34			

Volumen suelo (cm3)	68,24
Densidad aparente (Tn/m3)	1,952
Densidad seca (Tn/m3)	1,521

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,952
Densidad seca (Tn/m3)	1,521
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,14
Peso unitario seco (kN/m3)	14,92

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH12-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

CM0016-19-0033

10-09-19

4/6

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra
MM19-0447


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	253,18
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	253,18
M. 19-2 mm (3/4"-N⁰10), lavada y seca (g)	2,88
M. 19-2 mm (3/4"-N⁰10), total lav. y seca (g)	2,88
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	2,88
M.<2 mm (N⁰10), ensay. seca (g)	250,30
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	250,30
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	250,30
Muestra total seca (g)	253,18
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de s	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,1	% ARENA	4,75-0,075 mm	12,9	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	1,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,1	% Arena media	2-0,425 mm	1,9	87,0
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	10,0	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH12-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0033

10-09-19

5/6

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0447

Datos Límite Líquido						
Número de golpes	34	27	17			
Agua (g)	2,23	2,67	2,81			
Tara+Suelo+Agua (g)	21,48	21,11	22,80			
Tara+Suelo (g)	19,25	18,44	19,99			
Tara (g)	14,88	13,34	14,86			
Suelo (g)	4,37	5,10	5,13			
Humedad (%)	51,0	52,4	54,8			


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,98 0,84 Tara+Suelo+Agua (g) 13,07 10,79 Tara+Suelo (g) 12,09 9,95 Tara (g) 8,21 6,61 Suelo (g) 3,88 3,34 Humedad (%) 25,3 25,1 Variación entre puntos (%) 0,2 0,2

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	25,2
Índice de Plasticidad, IP (%)	27,5

Humedad Natural, w (%)	28,3
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	0,9



Número de golpes

OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 05/09/2019 Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH12-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

6/6

MM19-0447

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15) BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16) EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL


CM0016-19-0033

10-09-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada			
Tallada a partir de bloque			
Diámetro (cm)	5,440		
Altura (cm)	11,740		
Relación altura/diámetro	2,2		
Sección (cm2)	23,24		
Volumen (cm3)	272,84		
Peso húmedo (g)	529,99		
Densidad aparente (Tn/m3)	1,942		
Densidad seca (Tn/m3)	1,516		
Humedad inicial (%)	28,1		
Humedad después rotura (%)	27,7		
Grado de saturación (%)	98,84		
Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650			

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min) 2,9 Velocidad de deformación (%/min) 2,5 Tiempo Carga Tensión Tensión Deformación

riempo	_	I ension	I ension	Delormacioi	
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000		0,00	0,00	0,00
30	0,1980		84,14	1,23	1,45
60	0,4010		168,29	2,46	2,89
90	0,4830	·	200,16	3,69	4,34
120	0,5140		210,26	4,92	5,78
150	0,5250	2,162	212,03	6,15	7,23
180	0,5160		205,65	7,39	8,67
210	0,4900		192,71	8,62	10,12
240	0,4610	1,824	178,88	9,85	11,56

OBSERVACIONES


Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) 212,03 Resistencia al corte, su (kPa) 106,02

Deformación (%) 6,15

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 2,162

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 1,081



Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 04/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH12-M6 SHELBY / Prof.: 6,5-6,95 m

1/5

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0448

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Peticionario

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Cliente SOLUM CONSTRUCCIONES SAS
Proyecto TERMOCANDELARIA BH-12

CM0016-19-0033

10-09-19

Datos de la muestra

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m

6,5

Profundidad inf. m

6,5

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

6,5 6,95 SHELBY

3-9-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 3-9-19

Operador MARIANA AVILA

Medio de apertura EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

Almacenamiento LABORATORIO Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo

Clasificación USCS CH

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (37)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA, COLOR CAFÉ CLARO.	6,5	

6,95

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

LOCALIZACIÓN: BH12-M6 SHELBY / Prof.: 6,5-6,95 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0033

10-09-19

2/5

ANEXO FOTOGRÁFICO -

Muestra referencia
MM19-0448



OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 03/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0033 10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH12-M6 SHELBY / Prof.: 6,5-6,95 m

3/5

MM19-0448

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

Eau	iinaa	4:1:-	ados
	111111		

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humedad			
Tara (g)	14,43		
Tara + suelo + agua (g)	78,25		
Tara + suelo (g)	64,32		
Agua (g)	13,93		
Suelo (g)	49,89		
Humedad, w (%)	27,9		

Operador: MARIANA ÁVILA

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	27,9

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	155,52
Peso suelo+parafina (g)	161,23
Peso parafina (g)	5,71
Peso en agua (g)	76,58
Volumen parafina (cm3)	6,34
Volumen suelo+parafina (cm3)	84,65

Volumen suelo (cm3)	78,31
Densidad aparente (Tn/m3)	1,986
Densidad seca (Tn/m3)	1,553

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,986
Densidad seca (Tn/m3)	1,553
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,48
Peso unitario seco (kN/m3)	15,23

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH12-M6 SHELBY / Prof.: 6,5-6,95 m

CM0016-19-0033

10-09-19

4/5

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0448


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	294,24
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	294,24
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,32
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,32
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,32
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	293,92
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	293,92
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	293,92
Muestra total seca (g)	294,24
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	4,7	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,1	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,8	95,3
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	3,8	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 08/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH12-M6 SHELBY / Prof.: 6,5-6,95 m

CM0016-19-0033

10-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/5

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0448

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	31	22	15	
Agua (g)	2,68	3,30	4,16	
Tara+Suelo+Agua (g)	19,27	21,27	25,65	
Tara+Suelo (g)	16,59	17,97	21,49	
Tara (g)	11,92	12,47	14,98	
Suelo (g)	4,67	5,50	6,51	
Humedad (%)	57,4	60,0	63,9	


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,89 0,93 Tara+Suelo+Agua (g) 11,86 11,12 Tara+Suelo (g) 10,97 10,19 Tara (g) 7,32 6,61 Suelo (g) 3,65 3,58 Humedad (%) 24,4 26,0 Variación entre puntos (%) 3,2 3,1

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	25,2
Índice de Plasticidad, IP (%)	34,0

Humedad Natural, w (%)	27,9
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	



Número de golpes

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE. 2

MEDELLIN[®] ANTIOQUIA

Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

ERMOCANDELARIA BH-13

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0034

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS Nº L0.0080 - Clasificación USCS 3 L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD 3 S1.0010 - DENSIDAD 3 S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3

S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3

S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 03-09-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	10-09-19	18		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 10-09-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS COLCONTROL S.A.S no los comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ **INGENIERO CIVIL**

Control I

RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

ERMOCANDELARIA BH-13

CM0016-19-0034

MM19-0449	MM19-0450	MM19-0451
BH13-M1	BH13-M4	BH13-M7
SHELBY	SHELBY	SHELBY
1,5-1,95	4,4-4,85	7,2-7,55
CL	CL	CH
A-6 (13)	A-7-6 (26)	A-7-6 (47)
ARCILLA	ARCILLA	ARCILLA
24,9	27,8	27,4
2,082	1,997	1,960
1,667	1,563	1,538
100,0	100,0	100,0
99,9	99,4	100,0
99,6	98,5	100,0
99,1	96,2	99,8
79,0	90,4	96,4
37,2	47,5	66,7
19,3	20,4	24,8
17,9	27,1	41,9
	164,40	
	15,00	
	BH13-M1 SHELBY 1,5-1,95 CL A-6 (13) ARCILLA 24,9 2,082 1,667 100,0 99,9 99,6 99,1 79,0 37,2 19,3	BH13-M1 BH13-M4 SHELBY SHELBY 1,5-1,95 4,4-4,85 CL CL A-6 (13) A-7-6 (26) ARCILLA ARCILLA 24,9 27,8 2,082 1,997 1,667 1,563 100,0 100,0 99,9 99,4 99,6 98,5 99,1 96,2 79,0 90,4 37,2 47,5 19,3 20,4 17,9 27,1

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH13-M1 SHELBY / Prof.: 1,5-1,95 m

CM0016-19-0034

10-09-19

1/5

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0449

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS **ERMOCANDELARIA BH-13**

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

BH13-M1

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma

Fecha de recepción

1,5 1,95 **SHELBY**

3-9-19

Datos de la apertura y preparación

3-9-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura

LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

Clasificación USCS CL

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO

A-6 (13)

Descripción de la muestra

Observaciones Litología Prof. m P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARCILLA CON BASTANTE ARENA, COLOR CAFÉ. 1,5

1,95

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

Fecha edición: 10-09-19

Informe no.:

LOCALIZACIÓN: BH13-M1 SHELBY / Prof.: 1,5-1,95 m

CM0016-19-0034

2/5

ANEXO FOTOGRÁFICO -

MM19-0449



OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 03/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0034 10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH13-M1 SHELBY / Prof.: 1,5-1,95 m

3/5

MM19-0449

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

Equipos utilizados Datos del ensayo

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

 Datos del ensayo de humedad

 Tara (g)
 14,23

 Tara + suelo + agua (g)
 66,68

 Tara + suelo (g)
 56,23

 Agua (g)
 10,45

 Suelo (g)
 42,00

 Humedad, w (%)
 24,9

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	24,9

			izac	

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	139,40
Peso suelo+parafina (g)	143,25
Peso parafina (g)	3,85
Peso en agua (g)	72,01
Volumen parafina (cm3)	4,28
Volumen suelo+parafina (cm3)	71,24

Volumen suelo (cm3)	66,96
Densidad aparente (Tn/m3)	2,082
Densidad seca (Tn/m3)	1,667

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,082
Densidad seca (Tn/m3)	
Peso unitario aparente (kN/m3)	•
Peso unitario seco (kN/m3)	•
, í	·

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH13-M1 SHELBY / Prof.: 1,5-1,95 m

CM0016-19-0034

10-09-19

4/5

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0449


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	256,55
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	256,55
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,94
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,94
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,94
M.<2 mm (N⁰10), ensay. seca (g)	255,61
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	255,61
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	255,61
Muestra total seca (g)	256,55
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,1	% ARENA	4,75-0,075 mm	20,9	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,3	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,1	% Arena media	2-0,425 mm	0,5	79,0
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	20,1	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH13-M1 SHELBY / Prof.: 1,5-1,95 m

CM0016-19-0034

10-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/5

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0449

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	35	22	16	
Agua (g)	2,68	2,69	3,64	
Tara+Suelo+Agua (g)	39,01	46,68	41,99	
Tara+Suelo (g)	36,33	43,99	38,35	
Tara (g)	28,73	36,88	29,22	
Suelo (g)	7,60	7,11	9,13	
Humedad (%)	35,3	37,8	39,9	


0,77	0,67			
11,49	10,90			
10,72	10,23			
6,68	6,80			
4,04	3,43			
19,1	19,5			
1,2	1,2			
	10,72 6,68 4,04 19,1	11,4910,9010,7210,236,686,804,043,4319,119,5	11,49 10,90 10,72 10,23 6,68 6,80 4,04 3,43 19,1 19,5	11,49 10,90 10,72 10,23 6,68 6,80 4,04 3,43 19,1 19,5

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo	
Temp. de secado previo (°C)	AL AIRE

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	19,3
Índice de Plasticidad, IP (%)	17,9

Humedad Natural, w (%)	24,9
Índice de Líquidez, IL	0,3
Índice de Consistencia, IC	



Número de golpes

OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH13-M4 SHELBY / Prof.: 4,4-4,85 m

CM0016-19-0034

10-09-19

1/6

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0450

Muestra referencia

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS **ERMOCANDELARIA BH-13**

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma

Fecha de recepción

4,4 4,85 **SHELBY**

BH13-M4

3-9-19

Datos de la apertura y preparación

3-9-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura LABORATORIO

Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

CL Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (26)

Descripción de la muestra

Prof.	Observaciones
m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
4,4	
	m

4,85

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13 COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

OBSERVACIONES

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH13-M4 SHELBY / Prof.: 4,4-4,85 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0034

10-09-19

2/6

MM19-0450

Muestra referencia

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 03/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH13-M4 SHELBY / Prof.: 4,4-4,85 m

CM0016-19-0034

10-09-19

3/6

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (METODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0450

_~	\mathbf{I}		1700	\sim
	ipos		1/40	
_~~		~		

Informe no.:

Fecha edición:

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Datos del ensayo de humedad Tara (g) 12,45 Tara + suelo + agua (g) 72,72 Tara + suelo (g) 59,60 Agua (g) 13,12 Suelo (g) 47,15 Humedad, w (%) 27,8

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Contenido de humedad, w (%)

27,8

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	151,64
Peso suelo+parafina (g)	157,87
Peso parafina (g)	6,23
Peso en agua (g)	75,01
Volumen parafina (cm3)	6,92
Volumen suelo+parafina (cm3)	82,86

Volumen suelo (cm3)	75,94
Densidad aparente (Tn/m3)	1,997
Densidad seca (Tn/m3)	1,563

Resultados

_	
Densidad aparente (Tn/m3)	1,997
Densidad seca (Tn/m3)	1,563
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,58
Peso unitario seco (kN/m3)	15,33
Ì	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH13-M4 SHELBY / Prof.: 4,4-4,85 m

CM0016-19-0034

10-09-19

4/6

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0450


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	304,78
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	304,78
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	4,64
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	4,64
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	4,64
M.<2 mm (N⁰10), ensay. seca (g)	300,14
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	300,14
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	300,14
Muestra total seca (g)	304,78
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,6	% ARENA 4,75-0	,075 mm 9,0	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa 4,	75-2 mm 0,9	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,6	% Arena media 2-0	,425 mm 2,3	90,4
					% Arena fina 0,425-	0,075 mm 5,8	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH13-M4 SHELBY / Prof.: 4,4-4,85 m

CM0016-19-0034

10-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/6

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0450

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	33	24	15	
Agua (g)	2,72	2,99	3,61	
Tara+Suelo+Agua (g)	26,46	21,40	25,63	
Tara+Suelo (g)	23,74	18,41	22,02	
Tara (g)	17,82	12,09	14,92	
Suelo (g)	5,92	6,32	7,10	
Humedad (%)	45,9	47,3	50,8	


Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,62	0,76		
Tara+Suelo+Agua (g)	10,82	12,27		
Tara+Suelo (g)	10,20	11,51		
Tara (g)	7,12	7,82		
Suelo (g)	3,08	3,69		
Humedad (%)	20,1	20,6		
Variación entre puntos (%)	1,3	1,0		

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	20,4
Índice de Plasticidad, IP (%)	27,1

Humedad Natural, w (%)	27,8
Índice de Líquidez, IL	0,3
Índice de Consistencia, IC	0,7



Número de golpes

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH13-M4 SHELBY / Prof.: 4,4-4,85 m

6/6

MM19-0450

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

COMPRESION INCONFINADA EN MOESTRAS DE SOLEOS - INV E-132-13

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15)
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL


CM0016-19-0034

10-09-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada	
Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	5,420
Altura (cm)	11,120
Relación altura/diámetro	2,1
Sección (cm2)	23,07
Volumen (cm3)	256,54
Peso húmedo (g)	506,15
Densidad aparente (Tn/m3)	1,973
Densidad seca (Tn/m3)	1,535
Humedad inicial (%)	28,5
Humedad después rotura (%)	26,1
Grado de saturación (%)	99,60
Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650	


Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min)2,8Velocidad de deformación (%/min)2,5

VCIOCIC		Cioiiia	70/1 (70/		2,5
Tiempo	Carga	Tensión		Deforr	nación
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,1350	0,589	57,76	1,26	1,40
60	0,2180	0,939	92,09	2,52	2,80
90	0,2770	1,178	115,53	3,78	4,20
120	0,3220	1,352	132,59	5,04	5,60
150	0,3530	1,462	143,38	6,29	7,00
180	0,3760	1,536	150,64	7,55	8,40
210	0,3980	1,604	157,30	8,81	9,80
240	0,4100	1,630	159,85	10,07	11,20
270	0,4230	1,658	162,60	11,33	12,60
300	0,4310	1,665	163,29	12,59	14,00
330	0,4390	1,672	163,97	13,85	15,40
360	0,4470	1,677	164,46	15,11	16,80
390	0,4500	1,663	163,09	16,37	18,20
420	0,4450	1,620	158,87	17,63	19,60

Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa)
Resistencia al corte, su (kPa)
82,20
Deformación (%)
Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2)
1,676



Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 04/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH13-M7 SHELBY / Prof.: 7,2-7,55 m

CM0016-19-0034

10-09-19

1/5

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0451

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS **ERMOCANDELARIA BH-13**

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

Profundidad sup., m Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma

Fecha de recepción

7,2 7,55 **SHELBY**

BH13-M7

3-9-19

Datos de la apertura y preparación

3-9-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura LABORATORIO

Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

Clasificación USCS CH

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (47)

Descripción de la muestra

Prof. Observaciones Litología m P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARCILLA, COLOR CAFÉ CLARO. 7,2

7,55

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

Fecha edición:

Informe no.:

CM0016-19-0034

10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH13-M7 SHELBY / Prof.: 7,2-7,55 m

2/5

ANEXO FOTOGRÁFICO -

Muestra referencia

MM19-0451







OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 03/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia

Informe no.: Fecha edición: CM0016-19-0034 10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH13-M7 SHELBY / Prof.: 7,2-7,55 m

3/5

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (METODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0451

Equipos utilizados	_		4 - 1 -	
EUUIDOS ULIIIZAUOS		max	11+1117	2400
		1111112		สมเมร
	_9		G	~~~

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Datos del ensayo de humedad				
Tara (g)	14,35			
Tara + suelo + agua (g)	67,11			
Tara + suelo (g)	55,76			
Agua (g)	11,35			
Suelo (g)	41,41			
Humedad, w (%)	27.4			

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	27,4

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad				
Peso suelo (g)	182,67			
Peso suelo+parafina (g)	189,63			
Peso parafina (g)	6,96			
Peso en agua (g)	88,69			
Volumen parafina (cm3)	7,73			
Volumen suelo+parafina (cm3)	100,94			

Volumen suelo (cm3)	93,21
Densidad aparente (Tn/m3)	1,960
Densidad seca (Tn/m3)	1,538

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,960
Densidad seca (Tn/m3)	1,538
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,22
Peso unitario seco (kN/m3)	15,08

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH13-M7 SHELBY / Prof.: 7,2-7,55 m

CM0016-19-0034

10-09-19

4/5

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0451


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	393,92
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	393,92
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,12
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,12
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,12
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	393,80
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	393,80
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	393,80
Muestra total seca (g)	393,92
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de s	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	3,6	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,0	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,2	96,4
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	3,4	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH13-M7 SHELBY / Prof.: 7,2-7,55 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0034

10-09-19

5/5

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0451

Datos Límite Líquido								
Número de golpes	33	23	16					
Agua (g)	2,98	3,72	2,97					
Tara+Suelo+Agua (g)	20,30	22,82	20,77					
Tara+Suelo (g)	17,32	19,10	17,80					
Tara (g)	12,69	13,58	13,58					
Suelo (g)	4,63	5,52	4,22					
Humedad (%)	64.4	67.4	70.5					


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,74 0,93 Tara+Suelo+Agua (g) 11,58 11,22 Tara+Suelo (g) 10,84 10,29 Tara (g) 7,81 6,60 Suelo (g) 3,03 3,69 Humedad (%) 24,4 25,2 Variación entre puntos (%) 1,5 1,6

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	66,7
Límite Plástico, LP (%)	24,8
Índice de Plasticidad, IP (%)	41,9

Humedad Natural, w (%)	27,4
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia. IC	0.9



Número de golpes

OBSERVACIONES

Fecha final ensayo: 05/09/2019 Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 **Operador:** MARIANA ÁVILA

18/18

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE. 2

MEDELLIN[®] ANTIOQUIA

Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-14

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0035

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS Nº

L0.0080 - Clasificación USCS 3 L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD 3 S1.0010 - DENSIDAD 3 S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3 S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3 S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 03-09-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	10-09-19	16		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 10-09-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS COLCONTROL S.A.S no los comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ **INGENIERO CIVIL**

Control 1

RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

TERMOCANDELARIA BH-14

CM0016-19-0035

MM19-0452 BH14-M1 SPT 1,45-1,9 CL	MM19-0453 BH14-M3 SHELBY 3,5-3,95	BH14-M4 SPT
SPT 1,45-1,9	SHELBY	SPT
1,45-1,9		
	3,5-3,95	
CL		3,95-4,4
	CL	CL
A-7-6 (23)	A-7-6 (24)	A-7-6 (24)
ARCILLA	ARCILLA	ARCILLA
26,9	23,8	23,8
·		
2,011	1,970	2,019
1,585	1,591	1,631
100,0	100,0	100,0
100,0	100,0	97,6
99,8	99,9	96,9
99,4	98,4	95,7
82,9	86,3	84,1
48,0	49,7	48,7
20,9	24,1	21,3
27,1	25,6	27,4
	189,08	
	11,12	
	26,9 2,011 1,585 100,0 100,0 99,8 99,4 82,9 48,0 20,9	CL CL A-7-6 (23) A-7-6 (24) ARCILLA ARCILLA 26,9 23,8 2,011 1,970 1,585 1,591 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,9 99,4 98,4 82,9 86,3 48,0 49,7 20,9 24,1 27,1 25,6

1/1

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH14-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0452

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente TERMOCANDELARIA BH-14 Proyecto

CM0016-19-0035

10-09-19

Datos de la muestra

BH14-M1 Referencia cliente Situación Profundidad sup., m 1,45 Profundidad inf., m 1,9 Tipo de muestra SPT Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción 3-9-19

Datos de la apertura y preparación

3-9-19 Fecha de apertura Operador MARIANA AVILA Medio de apertura MANUAL

LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

CL Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO A-7-6 (23)

Descripción de la muestra

Observaciones Litología Prof. m P- penetrómetro V- vane-test (kPa) ARCILLA CON ALGO DE ARENA, COLOR CAFÉ. 1,45

1,9

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0035 10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH14-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0452

		4 * * * *	
	nac i		72425
EUUI	บบรา		zados
_9			

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humeda	ad
Tara (g)	14,32
Tara + suelo + agua (g)	83,78
Tara + suelo (g)	69,04
Agua (g)	14,74
Suelo (g)	54,72
Humedad, w (%)	26,9

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	26,9

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad				
Peso suelo (g)	54,64			
Peso suelo+parafina (g)	56,58			
Peso parafina (g)	1,94			
Peso en agua (g)	27,25			
Volumen parafina (cm3)	2,16			
Volumen suelo+parafina (cm3)	29,33			

Volumen suelo (cm3)	27,17
Densidad aparente (Tn/m3)	2,011
Densidad seca (Tn/m3)	1,585

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,011
Densidad seca (Tn/m3)	1,585
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,72
Peso unitario seco (kN/m3)	15,54

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH14-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

CM0016-19-0035

10-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0452


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	166,11
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	166,11
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,35
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,35
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,35
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	165,76
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	165,76
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	165,76
Muestra total seca (g)	166,11
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de suelo según USCS								
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	17,1	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,2	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	0,4	82,9
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	16,5	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH14-M1 SPT / Prof.: 1,45-1,9 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0035

10-09-19

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0452

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	31	25	15	
Agua (g)	2,92	2,92	2,87	
Tara+Suelo+Agua (g)	22,00	22,29	22,58	
Tara+Suelo (g)	19,08	19,37	19,71	
Tara (g)	12,80	13,36	14,04	
Suelo (g)	6,28	6,01	5,67	
Humedad (%)	46,5	48,6	50,6	


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,99 0,96 Tara+Suelo+Agua (g) 13,46 | 12,33 Tara+Suelo (g) 12,47 11,37 Tara (g) 7,83 6,66 Suelo (g) 4,64 4,71 Humedad (%) 21,3 20,4 Variación entre puntos (%) 2,1 2,5

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	48,0
Límite Plástico, LP (%)	20,9
Índice de Plasticidad, IP (%)	27,1

Humedad Natural, w (%)	26,9
Índice de Líquidez, IL	0,2
Índice de Consistencia, IC	



Número de golpes

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH14-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

1/6

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0453

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales Peticionario

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS Cliente **TERMOCANDELARIA BH-14** Proyecto

CM0016-19-0035

10-09-19

Datos de la muestra

BH14-M3 Referencia cliente Situación Profundidad sup., m 3,5 Profundidad inf., m 3,95 Tipo de muestra **SHELBY**

Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción

3-9-19

Datos de la apertura y preparación

3-9-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura

LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

Clasificación USCS CL

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO

A-7-6 (24)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON ALGO DE ARENA, COLOR CAFÉ.	3,5	

3,95

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13 COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

LOCALIZACIÓN: BH14-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0035

10-09-19

2/6

Muestra referencia

MM19-0453

ANEXO FOTOGRÁFICO -







OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 03/09/2019

8/16

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH14-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

CM0016-19-0035

10-09-19

3/6

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0453

ipos util	

Informe no.:

Fecha edición:

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humedad				
Tara (g)	14,50			
Tara + suelo + agua (g)	64,91			
Tara + suelo (g)	55,22			
Agua (g)	9,69			
Suelo (g)	40,72 23,8			
Humedad, w (%)	23,8			

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	23,8

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad				
Peso suelo (g)	123,35			
Peso suelo+parafina (g)	127,41			
Peso parafina (g)	4,06			
Peso en agua (g)	60,30			
Volumen parafina (cm3)	4,51			
Volumen suelo+parafina (cm3)	67,11			

Volumen suelo (cm3)	62,60
Densidad aparente (Tn/m3)	1,970
Densidad seca (Tn/m3)	1,591

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	1,970
Densidad seca (Tn/m3)	1,591
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,32
Peso unitario seco (kN/m3)	15,60

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH14-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

CM0016-19-0035

10-09-19

4/6

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0453


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	248,77
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	248,77
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	0,29
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	0,29
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	0,29
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	248,48
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	248,48
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	248,48
Muestra total seca (g)	248,77
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de suelo según USCS								
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0,0	% ARENA	4,75-0,075 mm	13,7	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,1	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,0	% Arena media	2-0,425 mm	1,5	86,3
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	12,1	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH14-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0035

10-09-19

5/6

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0453

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	34	22	16	
Agua (g)	2,91	2,88	3,16	
Tara+Suelo+Agua (g)	24,21	21,69	21,46	
Tara+Suelo (g)	21,30	18,81	18,30	
Tara (g)	15,18	13,12	12,32	
Suelo (g)	6,12	5,69	5,98	
Humedad (%)	47.5	50,6	52,8	


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,80 0,87 Tara+Suelo+Agua (g) 12,30 | 12,31 Tara+Suelo (g) 11,50 11,44 Tara (g) 8,20 7,82 Suelo (g) 3,30 3,62 Humedad (%) 24,2 24,0 Variación entre puntos (%) 0,6 0,3

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	49,7
Límite Plástico, LP (%)	24,1
Índice de Plasticidad, IP (%)	25,6

Humedad Natural, w (%)	23,8
Índice de Líquidez, IL	0,0
Índice de Consistencia, IC	1,0



Número de golpes

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia CONTROLLA

LOCALIZACIÓN: BH14-M3 SHELBY / Prof.: 3,5-3,95 m

6/6

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

MM19-0453

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15)
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL


CM0016-19-0035

10-09-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

Forma rotura



Datos de la probeta ensayada	
Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	5,600
Altura (cm)	11,290
Relación altura/diámetro	2,0
Sección (cm2)	24,63
Volumen (cm3)	278,07
Peso húmedo (g)	564,70
Densidad aparente (Tn/m3)	2,031
Densidad seca (Tn/m3)	1,625
Humedad inicial (%)	25,0
Humedad después rotura (%)	23,2
Grado de saturación (%)	100,00
Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650	

Datas da la probata ansavada

Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min) 2,8 Velocidad de deformación (%/min) 2,5

				2,5	
Tiempo	Carga	Tensión	Tensión	Deform	nación
	axial	correg.	correg.		
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	0,1830	0,748	73,36	1,24	1,40
60	0,2860	1,155	113,27	2,47	2,79
90	0,3650	1,455	142,69	3,71	4,19
120	0,4250	1,673	164,07	4,94	5,58
150	0,4630	1,798	176,33	6,18	6,98
180	0,4870	1,867	183,10	7,41	8,37
210	0,5030	1,902	186,53	8,65	9,77
240	0,5140	1,918	188,10	9,88	11,16
270	0,5240	1,928	189,08	11,12	12,56
300	0,5310	1,927	188,98	12,36	13,95
330	0,5280	1,889	185,25	13,59	15,35
360	0,5190	1,830	179,47	14,83	16,74

Resultados

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa)
Resistencia al corte, su (kPa)
94,54
Deformación (%)

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) 1,928

Resistencia al corte, su (kg/cm2) 0,964

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 04/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH14-M4 SPT / Prof.: 3,95-4,4 m

1 / 4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0454

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario
Cliente SOLUM CONSTRUCCIONES SAS
Proyecto TERMOCANDELARIA BH-14

CM0016-19-0035

10-09-19

Datos de la muestra

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

BH14-M4

3,95

4,4

SPT

SPT

Diámetro, cm

Longitud, cm

Fecha de toma
Fecha de recepción

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 3-9-19
Operador MARIANA AVILA
Medio de apertura MANUAL

Almacenamiento LABORATORIO LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo

Clasificación USCS CL

Litología grupo USCS ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD

ilologia grupo 0303 AROILLA DE BASA OOMI REGIBILIDA

Clasific. AASHTO A-7-6 (24)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON ALGO DE ARENA, COLOR CAFÉ.	3,95	

4,4

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0035 10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH14-M4 SPT / Prof.: 3,95-4,4 m

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0454

			4		
_~		222		izac	
				1740	
-	м	2	utii	LLUC	

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 11

Datos del ensayo de humedad		
Tara (g)	14,15	
Tara + suelo + agua (g)	87,21	
Tara + suelo (g)	73,15	
Agua (g)	14,06	
Suelo (g)	59,00	
Humedad, w (%)	23,8	

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	23,8

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	55,24
Peso suelo+parafina (g)	57,16
Peso parafina (g)	1,92
Peso en agua (g)	27,67
Volumen parafina (cm3)	2,13
Volumen suelo+parafina (cm3)	29,49

Volumen suelo (cm3)	27,36
Densidad aparente (Tn/m3)	2,019
Densidad seca (Tn/m3)	1,631

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,019
Densidad seca (Tn/m3)	1,631
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,80
Peso unitario seco (kN/m3)	15,99

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH14-M4 SPT / Prof.: 3,95-4,4 m

CM0016-19-0035

10-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0454


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	137,77
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	137,77
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	4,33
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	4,33
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	4,33
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	133,44
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	133,44
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	133,44
Muestra total seca (g)	137,77
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	2,4	% ARENA	4,75-0,075 mm	13,5	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,7	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	2,4	% Arena media	2-0,425 mm	1,2	84,1
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	11,6	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH14-M4 SPT / Prof.: 3,95-4,4 m

CM0016-19-0035

10-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0454

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	34	27	15	
Agua (g)	2,51	2,68	3,18	
Tara+Suelo+Agua (g)	22,81	23,23	23,53	
Tara+Suelo (g)	20,30	20,55	20,35	
Tara (g)	14,91	15,03	14,21	
Suelo (g)	5,39	5,52	6,14	
Humedad (%)	46,6	48,6	51,8	


Datos Límite Plástico Agua (g) 0,69 0,66 Tara+Suelo+Agua (g) 11,77 10,92 Tara+Suelo (g) 11,08 10,26 Tara (g) 7,87 7,12 Suelo (g) 3,21 3,14 Humedad (%) 21,5 21,0 Variación entre puntos (%) 1,3 0,9

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	21,3
Índice de Plasticidad, IP (%)	27,4

Humedad Natural, w (%)	23,8
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	0,9



Número de golpes

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



CLIENTE:

Empresa: SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CALLE 21 # 54-43. BARRIO SANTA FE. 2

MEDELLIN[®] ANTIOQUIA

Sr./Sra.: MARTIN RAMIREZ

PROYECTO:

TERMOCANDELARIA BH-15

Informe de ensayos de laboratorio nº CM0016-19-0036

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS:

L0.0000 - MUESTRAS Nº

L0.0080 - Clasificación USCS 3 L0.0081 - Clasificación AASHTO 3 S1.0001 - HUMEDAD 3

S1.0010 - DENSIDAD 3

S1.0020 - GRANULOMETRÍA TAMIZADO 3 S1.0030 - LÍMITES DE ATTERBERG 3

S2.0001 - COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS

Muestras: Remitida/s por el cliente

Materiales ensayados: Suelos Fecha primera recepción: 03-09-19

Fecha última recepción:

CONTROL DOCUMENTAL:

Versión	Fecha	Páginas	Modificaciones	Redactado por	Revisado por	Aprobado por
1	10-09-19	17		YICELLY VALENCIA CORDOBA	MARTIN RAMIREZ	MARTIN RAMIREZ

Fecha de validación: 10-09-19 **DIRECTOR TECNICO**

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados mediante la aplicación de la normativa indicada, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de los equipos, técnicas y procedimientos apropiados. Los resultados se refieren exclusivamente al espécimen de ensayo indicado en cada caso y son propiedad del Cliente, sin su autorización COLCONTROL SAS COLCONTROL S.A.S no los comunicará a un tercero. COLCONTROL SAS no se hace responsable de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de COLCONTROL SAS, debiendo quedar siempre reflejados íntegramente todos los resultados obtenidos.



MARTIN RAMIREZ **INGENIERO CIVIL**

Contro L

RESUMEN DE ENSAYOS

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS

TERMOCANDELARIA BH-15

CM0016-19-0036

MM19-0455	MM19-0456	MM19-0457			
BH15-M4	BH15-M5	BH15-M7			
SHELBY	SPT	SHELBY			
4-4,45	4,45-4,9	7-7,45			
CH	CH	SC			
A-7-6 (42)	A-7-6 (28)	A-6 (2)			
ARCILLA	ARCILLA	ARENA			
30,9	27,9	20,1			
1,931	1,941	2,075			
1,475	1,518	1,728			
100,0	100,0	100,0			
98,5	97,8	99,2			
98,2	97,3	97,4			
97,6	96,8	94,3			
92,1	86,3	46,1			
64,7	54,1	26,0			
24,5	24,2	13,6			
40,2	29,9	12,4			
COMPRESIÓN INCONFINADA SUELOS					
		75,71			
		14,97			
	BH15-M4 SHELBY 4-4,45 CH A-7-6 (42) ARCILLA 30,9 1,931 1,475 100,0 98,5 98,2 97,6 92,1 64,7 24,5 40,2	SHELBY SPT 4-4,45			

1/1

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH15-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

CM0016-19-0036

10-09-19

1/5

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0455

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Peticionario Cliente Proyecto

Informe no.:

Fecha edición:

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-15

BH15-M4

SHELBY

Datos de la muestra

Referencia cliente Situación

Profundidad sup., m 4 4,45

Profundidad inf., m Tipo de muestra Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma

Fecha de recepción

3-9-19

Datos de la apertura y preparación

3-9-19 Fecha de apertura

Operador MARIANA AVILA

EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL Medio de apertura

LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA

Entorno de ensayo

Tipo de suelo

CH Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific, AASHTO

A-7-6 (42)

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON INDICIOS DE ARENA, COLOR CAFÉ OSCURO.	4	

4,45

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia CONTROLLA

LOCALIZACIÓN: BH15-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

Informe no.:

Fecha edición:

CM0016-19-0036

10-09-19

2/5

Muestra referencia

MM19-0455

ANEXO FOTOGRÁFICO -



OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 03/09/2019

4/17

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



Informe nº.: Fecha edición: CM0016-19-0036 10-09-19

LOCALIZACIÓN: BH15-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

3/5

MM19-0455

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 Refe DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Datos del ensayo de humedad				
Tara (g)	12,94			
Tara + suelo + agua (g)	77,66			
Tara + suelo (g)	62,37			
Agua (g)	15,29			
Suelo (g)	49,43			
Humedad, w (%)	30,9			

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	30,9

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Datos del ensayo densidad				
Peso suelo (g)	145,42			
Peso suelo+parafina (g)	151,41			
Peso parafina (g)	5,99			
Peso en agua (g)	69,46			
Volumen parafina (cm3)	6,66			
Volumen suelo+parafina (cm3)	81,95			

Operador:

Fecha final ensayo:

Volumen suelo (cm3)	75,29
Densidad aparente (Tn/m3)	1,931
Densidad seca (Tn/m3)	1,475

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)

Densidad seca (Tn/m3)

Peso unitario aparente (kN/m3)

Peso unitario seco (kN/m3)

1,931

1,475

18,94

14,46

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH15-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

CM0016-19-0036

10-09-19

4/5

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0455


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	310,92
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	310,92
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	5,52
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	5,52
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	5,52
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	305,40
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	305,40
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	305,40
Muestra total seca (g)	310,92
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, Nº10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de s	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	1,5	% ARENA	4,75-0,075 mm	6,4	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,3	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	1,5	% Arena media	2-0,425 mm	0,6	92,1
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	5,5	



OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Operador: MARIANA ÁVILA Fecha final ensayo: 05/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH15-M4 SHELBY / Prof.: 4-4,45 m

CM0016-19-0036

10-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/5

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0455

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	32	23	15	
Agua (g)	2,91	2,99	3,84	
Tara+Suelo+Agua (g)	20,64	22,11	23,48	
Tara+Suelo (g)	17,73	19,12	19,64	
Tara (g)	13,08	14,58	13,99	
Suelo (g)	4,65	4,54	5,65	
Humedad (%)	62.6	65.9	68.0	


Datos Límite Plástico Agua (g) 1,11 1,02 Tara+Suelo+Agua (g) 14,38 | 13,27 Tara+Suelo (g) 13,27 | 12,25 Tara (g) 8,74 8,07 Suelo (g) 4,53 4,18 Humedad (%) 24,5 24,4 Variación entre puntos (%) 0,0 0,4

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	24,5
Índice de Plasticidad, IP (%)	40,2

Humedad Natural, w (%)	
Índice de Líquidez, IL	0,2
Índice de Consistencia. IC	



Número de golpes

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Operador: Fecha final ensayo:

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH15-M5 SPT / Prof.: 4,45-4,9 m

CM0016-19-0036

10-09-19

1/4

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0456

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario Cliente Proyecto

SOLUM CONSTRUCCIONES SAS TERMOCANDELARIA BH-15

Datos de la muestra

BH15-M5 Referencia cliente Situación Profundidad sup., m 4,45 Profundidad inf., m 4,9 Tipo de muestra SPT Diámetro, cm Longitud, cm Fecha de toma Fecha de recepción 3-9-19

Datos de la apertura y preparación

3-9-19 Fecha de apertura Operador MARIANA AVILA

Medio de apertura MANUAL LABORATORIO Almacenamiento LAB. GEOTECNIA Entorno de ensayo

Tipo de suelo

CH Clasificación USCS

Litología grupo USCS ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD

Clasific. AASHTO

A-7-6 (28)

Descripción de la muestra

Litología	Prof.	Observaciones
	m	P- penetrómetro V- vane-test (kPa)
ARCILLA CON ALGO DE ARENA, COLOR CAFÉ OSCURO.	4,45	

4,9

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13 LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH15-M5 SPT / Prof.: 4,45-4,9 m

Informe no.:

Fecha edición:

2/4

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0456

Equipos utilizados
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C)

CM0016-19-0036

10-09-19

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Datos del ensayo de humedad			
Tara (g)	13,51		
Tara + suelo + agua (g)	75,23		
Tara + suelo (g)	61,75		
Agua (g)	13,48 48,24		
Suelo (g)	48,24		
Humedad, w (%)	27,9		

Resultados		
	Contenido de humedad, w (%)	27,9

Equipos utilizados
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	58,27
Peso suelo+parafina (g)	61,12
Peso parafina (g)	2,85
Peso en agua (g)	27,93
Volumen parafina (cm3)	3,17
Volumen suelo+parafina (cm3)	33,19

Volumen suelo (cm3)	30,02
Densidad aparente (Tn/m3)	1,941
Densidad seca (Tn/m3)	1,518

Resultados	
Densidad aparente (Tn/m3)	1,941
Densidad seca (Tn/m3)	1,518
Peso unitario aparente (kN/m3)	19,03
Peso unitario seco (kN/m3)	14,89
· ·	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH15-M5 SPT / Prof.: 4,45-4,9 m

CM0016-19-0036

10-09-19

3/4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra

MM19-0456


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	221,74
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	221,74
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	6,09
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	6,09
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	6,09
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	215,65
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	215,65
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	215,65
Muestra total seca (g)	221,74
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	suelo según	USCS						
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	2,2	% ARENA	4,75-0,075 mm	11,5	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	0,5	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	2,2	% Arena media	2-0,425 mm	0,5	86,3
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	10,5	



OBSERVACIONES

Operador: Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo:

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia

LOCALIZACIÓN: BH15-M5 SPT / Prof.: 4,45-4,9 m

CM0016-19-0036

10-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

4/4

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra INV E-125-13 - INV E-126-13

MM19-0456

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	27	16	
Agua (g)	2,23	2,28	2,58	
Tara+Suelo+Agua (g)	20,88	20,62	21,48	
Tara+Suelo (g)	18,65	18,34	18,90	
Tara (g)	14,23	14,14	14,41	
Suelo (g)	4,42	4,20	4,49	
Humedad (%)	50.5	54.3	57.5	


Datos Límite Plástico				
Agua (g)	0,57	0,59		
Tara+Suelo+Agua (g)	10,81	9,71		
Tara+Suelo (g)	10,24	9,12		
Tara (g)	7,89	6,67		
Suelo (g)	2,35	2,45		
Humedad (%)	24,3	24,1		
Variación entre puntos (%)	0,2	0,5		

Equipos utilizados APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251 BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	54,1
Límite Plástico, LP (%)	24,2
Índice de Plasticidad, IP (%)	29,9

Humedad Natural, w (%)	
Índice de Líquidez, IL	0,1
Índice de Consistencia, IC	



Número de golpes

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019 Operador: MARIANA ÁVILA

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas

La Estrella. Antioquia. Colombia



Muestra referencia

LOCALIZACIÓN: BH15-M7 SHELBY / Prof.: 7-7,45 m

1/6

APERTURA, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS - INV E-102-13 / INV E-180-13 / INV E-181-13

MM19-0457

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales

Informe no.:

Fecha edición:

Peticionario
Cliente SOLUM CONSTRUCCIONES SAS
Proyecto TERMOCANDELARIA BH-15

CM0016-19-0036

10-09-19

Datos de la muestra

Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m

7

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

7 7,45 SHELBY

3-9-19

Datos de la apertura y preparación

Fecha de apertura 3-9-19

Operador MARIANA AVILA

Medio de apertura EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

Almacenamiento LABORATORIO Entorno de ensayo LAB. GEOTECNIA

Tipo de suelo

Clasificación USCS SC

Litología grupo USCS ARENA ARCILLOSA

Clasific. AASHTO A-6 (2)

Descripción de la muestra

Litología

Prof. Observaciones
P- penetrómetro V- vane-test (kPa)

ARENA ARCILLOSA, COLOR CAFÉ.

7

7,45

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (MÉTODO B) - INV E-122-13
DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13
LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - INV E-125-13 - INV E-126-13
COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control 1

Informe no.:

Fecha edición:

LOCALIZACIÓN: BH15-M7 SHELBY / Prof.: 7-7,45 m

CM0016-19-0036

10-09-19

. .,

ANEXO FOTOGRÁFICO -

2/6

Muestra referencia

MM19-0457







OBSERVACIONES:

Operador: MARIANA AVILA Código: CC-OL-RA-1002 Rv.00 Fecha: 03/09/2019

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH15-M7 SHELBY / Prof.: 7-7,45 m

CM0016-19-0036

10-09-19

3/6

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y ROCAS (METODO B) - INV E-122-13 DENSIDAD Y PESO UNITARIO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA - UNE 103301/94

Referencia muestra

MM19-0457

	\mathbf{I}		1700	\sim
	ipos		1/40	
_94		~		

Informe no.:

Fecha edición:

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Temperatura de secado (°C) 110

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 04/09/2019

Resultados

Datos del ensayo de humedad		
Tara (g)	15,40	
Tara + suelo + agua (g)	112,95	
Tara + suelo (g)	96,62	
Agua (g)	16,33	
Suelo (g)	81,22	
Humedad, w (%)	20,1	

Contenido de humedad, w (%)

20,1

Equipos utilizados

BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16) HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

(*) Densidad de la parafina = 0,9 Tn/m3

Operador: YOHANA VELEZ

Fecha final ensayo: 03/09/2019

Datos del ensayo densidad	
Peso suelo (g)	158,73
Peso suelo+parafina (g)	164,16
Peso parafina (g)	5,43
Peso en agua (g)	81,64
Volumen parafina (cm3)	6,03
Volumen suelo+parafina (cm3)	82,52

Volumen suelo (cm3)	76,49
Densidad aparente (Tn/m3)	2,075
	1,728

Resultados

Densidad aparente (Tn/m3)	2,075
Densidad seca (Tn/m3)	
Peso unitario aparente (kN/m3)	20,35
Peso unitario seco (kN/m3)	16,95
, í	

OBSERVACIONES

Código: CC-OL-RA-0004 Rv.00

COLCONTROL SAS

Calle 100 Sur No 48-172

Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH15-M7 SHELBY / Prof.: 7-7,45 m

CM0016-19-0036

10-09-19

4/6

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - INV E-123-13

Referencia muestra MM19-0457


Equipos utilizados


Informe no.:

Fecha edición:


SERIE DE TAMICES PINZUAR BALANZA RADWAG PS4500.R1 HORNO DE DESECACIÓN PROETI P0203

Cálculos previos	
Temperatura de secado previo (°C)	110
Muestra total seca (g)	275,34
M.>19 mm (3/4"), total lav. y seca (g)	0,00
M.<19 mm (3/4"), seca ensay. (g)	275,34
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), lavada y seca (g)	7,14
M. 19-2 mm (3/4"-Nº10), total lav. y seca (g)	7,14
M.>2 mm (Nº10), lavada y seca (g)	7,14
M.<2 mm (Nº10), ensay. seca (g)	268,20
M.<2 mm (Nº10), ensayada y seca (g)	268,20
M.<2 mm (Nº10), total y seca (g)	268,20
Muestra total seca (g)	275,34
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm, №10)	0,0
Factor corr., f (fracción<2 mm, Nº10)	1,0000





Tipo de	Tipo de suelo según USCS							
% CANTOS	> 75 mm	% GRAVA	75-4,75 mm	0 ,8	% ARENA	4,75-0,075 mm	53,1	% FINOS <0,075 mm
		% Grava gruesa	75-19 mm	0,0	% Arena gruesa	4,75-2 mm	1,8	
	0,0	% Grava fina	19-4,75 mm	0,8	% Arena media	2-0,425 mm	3,1	46,1
					% Arena fina	0,425-0,075 mm	48,2	



OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0005 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

COLCONTROL SAS

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia



LOCALIZACIÓN: BH15-M7 SHELBY / Prof.: 7-7,45 m

CM0016-19-0036

10-09-19

Informe no.:

Fecha edición:

5/6

LÍMITE LÍQUIDO (MÉTODO A), LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - Referencia muestra **INV E-125-13 - INV E-126-13**

MM19-0457

Datos Límite Líquido				
Número de golpes	36	26	15	
Agua (g)	2,29	2,13	2,46	
Tara+Suelo+Agua (g)	26,19	25,63	22,85	
Tara+Suelo (g)	23,90	23,50	20,39	
Tara (g)	14,50	15,27	11,64	
Suelo (g)	9,40	8,23	8,75	
Humedad (%)	24,4	25,9	28,1	


Datos Límite Plástico							
Agua (g)	0,58	0,52					
Tara+Suelo+Agua (g)	11,78	11,05					
Tara+Suelo (g)	11,20	10,53					
Tara (g)	6,99	6,66					
Suelo (g)	4,21	3,87					
Humedad (%)	13,8	13,4					
Variación entre puntos (%)	1,3	1,2					

Equipos utilizados
APARATO DE LÍMITE LIQUIDO MANUAL SDE EM-0251
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)

Condiciones de ensayo Temp. de secado previo (°C) **AL AIRE**

Resultados	
Límite Líquido, LL (%)	
Límite Plástico, LP (%)	13,6
Índice de Plasticidad, IP (%)	12,4

Humedad Natural, w (%)	20,1
Índice de Líquidez, IL	0,5
Índice de Consistencia, IC	0,5



Número de golpes

OBSERVACIONES

Operador: MARIANA ÁVILA Código: CC-OL-RA-0007 Rv.00 Fecha final ensayo: 05/09/2019

COLCONTROL SAS

Calle 100 Sur No 48-172 Serviminas La Estrella. Antioquia. Colombia Control

LOCALIZACIÓN: BH15-M7 SHELBY / Prof.: 7-7,45 m

6/6

MM19-0457

Referencia muestra

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS - INV E-152-13

Equipos utilizados

Informe no.:

Fecha edición:

PRENSA PROETI S0358 UNITRONIC, 50 KN (CAL. 12-10-15)
BALANZA RADWAG PS4500.R1 (CAL. 27-7-16)
HORNO INGETEST 5054 (CAL. 17-8-16)
EXTRACTOR DE MUESTRAS SDE MANUAL

CM0016-19-0036

10-09-19

Condiciones del suelo

INALTERADO

2,9


14,97 17,40

16,22 | 18,85

20,30

17,47

Forma rotura



Datos de la probeta erisayada	
Tallada a partir de bloque	
Diámetro (cm)	5,710
Altura (cm)	11,620
Relación altura/diámetro	2,0
Sección (cm2)	25,61
Volumen (cm3)	297,59
Peso húmedo (g)	604,18
Densidad aparente (Tn/m3)	2,030
Densidad seca (Tn/m3)	1,700
Humedad inicial (%)	19,4
Humedad después rotura (%)	19,0
Grado de saturación (%)	91,05
Nota: gravedad específica part. sól. estimada en 2.650	

Datos do la probota opeavada

Datos del proceso de rotura

0,2280

0,2270

0,2260 0,743

0,772

0,757

75,71

74,24

72,87

360

390


420

Velocidad de deformación (mm/min)

Velocidad de deformación (%/min) 2,5 Deformación Tiempo Carga Tensión Tensión axial correg. correg. kp/cm2 kPa kΝ % mm sg 0,0000 0,000 0,00 0,00 0,00 0 0,0660 0,260 25,50 30 1,25 1,45 0,0990 0,384 2,50 2,90 60 37,66 90 0,1260 0,483 47,37 3,74 4,35 0,1470 0,556 120 54,53 4,99 5,80 0,1660 0,620 150 60,80 6,24 7,25 0,1770 0,652 63,94 180 7,49 8,70 0,1920 210 0,698 68,45 8,73 10,15 0,2020 0,724 11,60 240 71,00 9,98 270 0,2110 0,746 73,16 11,23 | 13,05 300 0,2180 0,760 74,53 12,48 | 14,50 330 0,2240 0,769 75,42 13,73 | 15,95

Tensión en kPa

Resistencia a compresión inconfinada, qu (kPa) Resistencia al corte, su (kPa) Deformación (%) Resistencia a compresión inconfinada, qu (kg/cm2) Resistencia al corte, su (kg/cm2) 0,386



OBSERVACIONES

Operador: YICELLY VALENCIA Código: CC-OL-RA-0014 Rv.00 Fecha final ensayo: 04/09/2019



Applied Geology and Geophysics

Caracterización del subsuelo a partir de tomografías de refracción sísmica y MASW en el Proyecto Termocandelaria, Cartagena

Objetivo

Caracterizar el subsuelo en función de sus propiedades sísmicas aprovechando las velocidades de las ondas P, S y el contenido frecuencial de las ondas Rayleigh, para la definición de la estructura del subsuelo y la clasificación de este mismo según sus propiedades geomecánicas – geotécnicas.

Localización

La zona de estudio se encuentra en Mamonal, zona industrial de Cartagena de Indias dentro del proyecto Termocandelaria. (ver Figura 1).



Figura 1. Localización de la zona de estudio.

Instrumentación

Se utilizaron 24 geófonos de 1C y 4.5 Hz para la adquisición de datos de ondas de cuerpo bajo registros de medio segundo, para el análisis de ondas superficiales, se realizaron adquisiciones de dos segundos; en ambos casos, el procedimiento sigue la norma ASTM D5777. Mediante el arreglo de refracción se obtuvieron secciones tomográficas para cada arreglo y los sondeos MASW proporcionaron perfiles Vs30 en las zonas de las líneas 1 y 3.

Metodología

Con el fin de resolver en espacio el objetivo, se realizó una adquisición de datos de tal manera que esta ocupase la mayor cantidad de área superficial disponible, priorizando zonas de interés geotécnico. Para la caracterización en arreglos de líneas extensas en la zona de estudio, se realizó el procedimiento roll-along, que consiste en el movimiento del arreglo sísmico, preservando consistencia en la separación de geófonos y dirección de adquisición. La Figura 2 presenta la disposición de las líneas georreferenciadas en un plano y la segmentación (o cada movimiento roll-along), para las líneas principales propuestas.




Figura 2. Distribución de los en cada sección roll-along para cada línea de sondeo (el orden de adquisición y por lo tanto dirección anisotrópica de análisis esta dado por el orden de adquisición: circulo, rombo, cuadrado y triangulo).

La tabla 1 resume las características de adquisición para las líneas sondeadas:

Tabla 1. Resumen de las líneas adquiridas.

		l	l	· •		
Línea	Longitud [m]	xG [m]	Stacking	# roll along	Referente	MASW
	8 1		O	b	anisotrópico	
1	428	5	3	3	SW	Si
2	210	5	3	1	SW	No
3	150	5	3	1	NW	Si
4	115	5	3	0	NW	No

Análisis QA/QC

Con el fin de garantizar la menor incertidumbre en la adquisición, procesamiento e interpretación de los datos se tomaron las siguientes medidas:

- 1. Ampliar la mayor cobertura superficial posible con la tendencia de las líneas.
- 2. Stacking de 3 golpes para amplificación de señal y eliminación de ruido.
- 3. Banda de error en adquisición de tiempos de llegadas de ondas (dos adquisiciones por cada golpe).
- 4. Adquisición de la onda S independiente de la llegada de la onda P, discriminación punto a punto.
- 5. Adquisición de varios sondeos MASW en diferentes posiciones del arreglo para la calibración de inversión del perfil final.
- 6. Corrección por factor topográfico y geolocalización de los perfiles.
- 7. 20 iteraciones por sección y calibración con perforaciones.

Las medidas antes mencionadas resultan el primer acercamiento a una inversión matemática de los datos con un criterio geológico para obtener las tomografías mas cercanas a la realidad. La Tabla 2 resume el porcentaje de error asociado con cada tomografía adquirida:

Tabla 2. Porcentaje de error asociado con la tomografía resultante de cada perfil.

Línea	% error Vp	% error Vs					
1	5.2	5.5					
2	2.2	2.5					
3	3.3	4.5					
4	2.3	4.2					

Es importante resaltar que los geófonos receptores registran principalmente el componente vertical de la onda, donde en su mayor parte, corresponde a la energía de la onda compresional. Sin embargo, se utilizaron características como el aumento de la amplitud y la frecuencia como parámetros de sospecha de llegada de la onda S; en la mayoría de los registros se pudo adquirir una buena característica de adquisición de la onda de corte.

Discusión e interpretación de resultados

Las densidades obtenidas son valores típicos de suelos areno limosos o con presencia de arcilla. Los valores típicos de Vs para un suelo arcillo-limoso con variaciones en su contenido de arena fina y gruesa oscilan entre 200-1100 m/s (Ohta y Goto 1978). La Figura 3 presenta los valores típicos de las velocidades de las ondas compresionales:




Figura 3. Valores típicos de las ondas de cuerpo Vp.

- Tomografías de refracción Vp

Las Figura 4a-d presenta las tomografías Vp obtenidas con su respectiva refracción principal. La tomografia adquirida en L1 contiene 4 secciones con 3 roll along, disponiendo en cada una de ellas arreglos de 5 metros espaciados. Se puede apreciar que aunque las inversiones resultantes para cada tomografia concuerdan proporcionalmente, las secciones se hacen mas someras hacia el SW, esto se debe a que los raypaths en esta zona seran de menor energía, esto puede ser provocado a alta presencia de ruido en su adquisición. Se puede apreciar que los mayores valores de velocidad de onda incrementan desde aproximadamente 12 metros, resaltando una superficie estratigrafica irregular, pero consistente a lo largo de todo el arreglo. La mayor concentración de los valores de onda compresional se encuentra entre 2000 y 2100 m/s posiblemente asociados a XXXX, la disiminucion gradual entre 5 – 17 metros de pronfudidad proposiblemente se deba a la presencia de XXXX.






Figura 4a. Tomografía de onda compresional de la línea 1.

La Figura 4a presenta la tomografía de onda compresional a lo largo de la sección L1. Se puede observar con la escala vertical exagerada, dos posibles estratos refractantes principales. El estrato somero abarca velocidades entre 200 y 800 m/s hasta aproximadamente 8 metros de profundidad, haciéndose un poco mas profundo hacia el NE del arreglo hasta 10 metros.

El estrato subyacente concentra velocidades desde 1000 m/s hasta 2000 m/s, la escala vertical exagerada, puede dar la impresión de algunas refracciones subverticales, sin embargo, posiblemente estos incrementos solo sean debidos a zonas de mayor densidad en la misma sección. Es importante resaltar que la superficie refractante principal esta dada por la sección de ejes a escala y se encuentra aproximadamente a 18 metros de profundidad; la grafica de escala vertical exagerada proporciona una idea de la distribución de densidades en el subsuelo, donde los mayores valores de velocidad corresponden a las zonas mas compactas y de mayor densidad. En términos litológicos, la superficie refractante posiblemente enmarque la transición de un material fino que se hace grueso granular y compacto en profundidad.




Figura 4b. Tomografía de onda compresional de la línea 2.

Podemos observar en la Figura 4b la tomografía de onda compresional de la sección L2 en escala vertical exagerada e igual escala de los ejes. Se puede evidenciar en ambas graficas un contraste principal que se hace mas somero entre las posiciones $x=100-150\,$ m. Posiblemente el estrato mas somero corresponde a una capa de material fino hasta aproximadamente 12 metros de profundidad hacia el SW que se hace profunda hacia el NE.

El estrato subyacente abarca velocidades desde 1000 - 1700 m/s. El perfil refractante en general se asume semi-horizontal con una leve pendiente hacia el NE. El perfil se considera bastante homogéneo a lo largo de la sección, presentando mayor compactación, densidad y posible aumento de tamaño de grano desde x = 70 metros en sentido SW. Se considera entonces un aumento en el tamaño de grado transicional, que se hace mas lento en el sentido NE.

Linea 3 - Onda P




Figura 4c. Tomografía de onda compresional de la línea 3.

La tomografía sísmica de refracción obtenida en la sección L3, se expone en la Figura 4c. En general, se presenta un perfil homogéneo con dos principales refracciones horizontales a 5 y 30 metros de profundidad. Esta sección presento la menor atenuación de las ondas, que además de la variable de impacto, puede estar relacionado con la isotropía del medio, y posible constante de un mismo cuerpo litológico desde 5 hasta 30 metros de profundidad. Se puede identificar esta sección de posible concentración de un material de grano medio (areno-limoso) de humedad media.

A aproximadamente x = 135 metros se encuentra un contraste vertical posiblemente asociado a una estructura antrópica. A lo largo del perfil existe una refracción constante a aproximadamente 3-5 metros que puede estar relacionada a una capa delgada de lleno u horizonte orgánico.




Figura 4d. Tomografía de onda compresional de la línea 4.

Podemos observar en la Figura 4d la tomografía de onda compresional de la sección L4 en escala vertical exagerada e igual escala de los ejes. Se pueden discriminar dos principales refracciones que posiblemente abarcan hasta la posición x=70 metros de la sección. La refracción principal se encuentra a aproximadamente 15 metros de profundidad haciéndose mas somera hacia el NW. Las velocidades en la zona SE, se concentran entre 200 y 600 m/s para la primera capa refractante, alcanzando hasta 4 metros de profundidad, la capa subyacente concentra valores entre 600 y 1800 m/s. Se deja abierta la posibilidad que los rayos de onda no hayan alcanzado a viajar hacia la zona NW desde la posición x=70 metros por obstáculos antrópicos, se requieren ensayos puntuales en esa zona para confirmar la disminución del espesor de la capa refractante hacia esa zona.

A pesar de esta incertidumbre de no tener una capa horizontal, coherente con el resto de las secciones, lo que se puede estimar es que a partir de 15 metros de profundidad entre x=25-60 metros y una pendiente suave decreciente desde 15 metros hasta 5 metros para las posiciones entre x=0-25 metros, aparece una capa homogénea muy compacta posiblemente relacionada con un material de mayor tamaño de grano.




Figura 6. Tomografías de onda de cizalla en escala vertical exagerada y ejes escalados.

Las secciones tomográficas de la onda de cizalla presentan la capa de refracción muy similar a las tomografías de onda compresional. El aporte principal lo presenta la sección L3, donde la capa refractante se evidencia a 22 metros de profundidad horizontal continua a lo largo de la sección. Las tomografías de las ondas S aportan un indicio de la rigidez de los materiales en el subsuelo, en general aproximadamente el 90% del rango de velocidades oscila entre 200 – 400 m/s, que corresponde principalmente a materiales finos de rigidez media. El calculo de los módulos geomecánicos dinámicos proporcionan información numérica, como indicio del estado de rigidez de los materiales del subsuelo.

- Módulos geomecánicos dinámicos

Los valores de densidad fueron obtenidos mediante la correlación de la inversión de los datos en función de las velocidades de onda P adquiridos en el ensayo MASW. La relación entre las ondas compresionales y de cizalla con los módulos elásticos es de gran interés para los estudios geotécnicos, los resultados proporcionan un conocimiento de la distribución espacial de las propiedades mecánicas de los suelos.


- El módulo de Young [E] es una medida del esfuerzo longitudinal con respecto a la deformación longitudinal. Altos valores de E indican un material rígido, mientras que los valores bajos dan indicios de materiales dóciles o suaves.
- El modulo de cizalla [G] es una medida del esfuerzo tangencial con respecto a la deformación tangencial.
- El modulo de Poisson [v] es una medida adimensional de la deformación transversal con respecto a la deformación longitudinal.

El modulo de Young y el módulo de Cizalla proporcionan una medida de la rigidez del material, mientras el primero considera los cambios de densidad involucrados, el segundo considera las propiedades geomecánicas definidas desde su resistencia a soportar esfuerzos de cizalla. Ambos módulos proporcionan una idea del estado de consolidación del subsuelo. Por su parte, el modulo de Poisson proporciona una fuerte correlación con el campo de esfuerzos del subsuelo, al igual que una idea del estado de saturación. En general, valores cercanos a 0.5, corresponden a la presencia de arcillas saturadas; los valores bajos de Poisson revelan la presencia de lodolitas o arenas arcillosas parcialmente saturadas. El modulo de Poisson es el único de los tres calculados que no requiere valores de densidad para su estimación. Las formulas utilizadas para la obtención de los módulos geomecánicos están dadas por:


$$\nu_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}} \qquad \qquad \nu_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \qquad \qquad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

La Figura 7 presenta las tomografías de módulo geomecánicos obtenidas.


Línea 1




Línea 2



Línea 3





Línea 4




Figura 7. Módulos geomecánicos dinámicos.

Perfiles MASW

A partir del análisis de la variación de la velocidad de las ondas Rayleigh en función de su contenido frecuencial, se realizó la inversión del modo fundamental de la curva de dispersión para diferentes adquisiciones activas en cada línea, de esta manera se obtuvo un perfil de alta resolución de variación de velocidad de onda de cizalla hasta los primeros 30 metros de profundidad, comúnmente conocido como Vs30. La Figura 8, presenta la variación de la Vs junto con sus parámetros correlacionables de densidad, modulo de Young y poisson. Es importante resaltar que a diferencia de los modulos geomecanicos de las tomografías, los

adquiridos a partir de MASW corresponden a correlaciones estipuladas de una adquisición indirecta.





Figura 8. Perfiles de velocidad de onda S indirecta a partir de ondas Rayleigh y sus correlaciones.

Vista 3D






Figura 9. Perspectiva 3D de las secciones en función de su densidad y onda P.

Felipe Rincón Director de proyectos felipe@aggconsultores.com



