

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



PLANTA GENERAL
ESCALA 1/1200



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 6



FOTO 7



Diagnóstico de daños y propuesta de actuación en el depósito de agua de la conducción Turia-Sagunto en el TM de Sagunto (Valencia). Diagnóstico.



AUTOR:

JONATAN RODRIGUEZ HERRERA

PLANO:

PLANTA DEL DEPÓSITO

ESCALA:

1:1200

FECHA:

Junio 2015

Nº PLANO:

2