




DIBUJO 1 (esc. 1/80)



DIBUJO 2 (esc. 1/15)

		DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN EL DEPÓSITO DE AGUA DE LA CONDUCCIÓN TURIA-SAGUNTO EN EL T.M. DE SAGUNTO (VALENCIA). REPARACIÓN Y REFUERZO			
PLANO:   <					