





SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

L E Y E N D A

Línea de costa

Área de las obras

Autor: FRANCISCO LLORENS MANCLÚS

Proyecto:
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL DRENAJE DE LA PLAYA VIEJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Escala: Varias

Fecha: Mayo 2016

Plano Nº: 1

Plano: SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN