



Planta de cimentación y de la vigas




Planta entramado fijo de la segunda planta



Planta de cubierta y placas armadas aligeradas

AGENCIA DEL BANCO DE V.
EN VILLANUEVA DE CASTELL 18/00



Entramado del fijo de las cubiertas

[Signature] Sevilla, Octubre 1953
EL ARQUITECTO