


LITOLOGÍA

Rocas Consolidadas

- SC/5 Calcáreas
- SC/5-10 Calcáreas y margas
- SC/5-6 Calcáreas y calcarenitas
- SC/6-10 Calcarenitas y margas

Rocas No Consolidadas

- SI/2-4 Cantos, gravas y limos
- SI/3-5 Arenas y arcillas
- SI/4 Limos
- SI/4-2 Limos, gravas y cantos
- SI/5 Arcillas




PROYECTO DE REHABILITACIÓN AMBIENTAL DE
TERRENOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD
EXTRACTIVA MEDIANTE EL APOORTE DE RESIDUOS
INERTES ADECUADOS, T.M.CHULILLA, VALENCIA

PLANOS DE:

INFORMACIÓN

TÍTULO:

LITOLOGÍA

FIRMA:	SITUACIÓN:	FECHA:	Nº DE PLANO:
	CHULILLA (VALENCIA)	ABRIL 2015	6
MONTALBÁN MARTÍNEZ, YOLANDA	ESCALA:		
	1 / 15.000		