



LEYENDA DE LA PATOLOGÍA	
	Humedad
	Grietas y fisuras
	Falta de material
	Perdida de mortero
	Cegados
	Parcheados
	Madera deteriorada
	Graffitis
	Pérdida de solado



PROYECTO FINAL DE
CARRERA
CIENTÍFICO-TÉCNICO



Escuela Técnica Superior
de Gestión en la Edificación

EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE
LA CASA DE LA SEÑORÍA DE OLOCAU.
ESTUDIO PREVIO

EMPLAZAMIENTO C/ SAN JOSÉ - OLOCAU (VALENCIA)

PLANO Nº

PLANO PATOLOGÍAS
SECCIÓN E-E'

7.05

ALUMNA ARANCHA YAGÜE ALBERICH

ESCALA

TUTOR M^ª CONCEPCIÓN LÓPEZ GONZÁLEZ
JORGE GARCÍA VALLDECABRES

1/50