


LEYENDA DE LA PATOLOGÍA	
	Humedad
	Grietas y fisuras
	Falta de material
	Perdida de mortero
	Cegados
	Parcheados
	Madera deteriorada
	Graffitis



PROYECTO FINAL DE  
CARRERA  
CIENTÍFICO-TÉCNICO



Escuela Técnica Superior  
de Gestión en la Edificación

# EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA CASA DE LA SEÑORÍA DE OLOCAU. ESTUDIO PREVIO

EMPLAZAMIENTO	C/ SAN JOSÉ - OLOCAU (VALENCIA)	PLANO Nº
PLANO	PATOLOGÍAS FACHADA NORTE LAGAR	7.03
ALUMNA	ARANCHA YAGÜE ALBERICH	ESCALA
TUTOR	M <sup>a</sup> CONCEPCIÓN LÓPEZ GONZÁLEZ JORGE GARCÍA VALLDECABRES	1/50