

DIARIO DE OBRA 18 Marzo

- **TRABAJOS REALIZADOS**


Replanteo armadura cimentación.

- **PERSONAL EN OBRA**

Arquitecto técnico

Encargado

Becario



- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Estación Total

Mira

Cinta métrica

Marcador permanente

Tiralíneas



- **OBSERVACIONES**

Después de realizar el replanteo se hacen comprobaciones y se comprueba que todo está bien.

