

programa de puntos de inspección						
OBRA:	Vivienda Unifamiliar Aislada, Benifallet 12		Localización: Teulada			
ACTIVIDAD:	Instalación de Electricidad					
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspecc.		Doc. Ref.	Tolerancia	Observ.
		C/E/I	Resp.			
Acopio del material	Recepción y estado del material	PI	JO	Plan de control / LC-91		
	Ensayos a realizar	PC	DF	Proyecto/Plan de control/LC-91/EHE		
CUADRO GENERAL PROTECCIÓN	Verificación de potencia de acuerdo a lo suscrito	PI	JO	REBT		Potencia adecuada
	Pasatubos rejuntado e impermeabilizado por el que pasa el conducto	PI	JO	CTE/PROYECTO		
	ICP, IGA	PC	DF	Proyecto/REBT		
Armario de contador	Tipo conforme a Norma Básica de instalaciones de electricidad.	PI	JO	PROYECTO/REBT		
	Local o armario de alojamiento, impermeabilizado	PI	JO	PROYECTO/REBT		
	Separado de otras centralizaciones de contadores.	PI	JO	Proyecto/REBT		
Comprobaciones finales	Correcto funcionamiento de la instalación.	PI	JO	REBT		