

**Anejo Nº3: SITUACIÓN  
ACTUAL. REPORTAJE  
FOTOGRAFICO**

## Tabla de contenido

1. SITUACION ACTUAL .....	3
2. ESTUDIO FOTOGRAFICO .....	3
3.1. FOTOGRAFIAS AEREAS DEL ESPIGÓN LONGITUDINAL .....	3
3.2. FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DEL ENTORNO.....	3
3.3. FOTOGRAFIAS TRAS EL TEMPORAL (20/01/2020) .....	18

### Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO

## 1. SITUACION ACTUAL

El objeto del presente anejo es reflejar con la mayor exactitud posible la situación actual y la problemática del dique longitudinal descrita en el Anejo Nº2 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN. Las fotografías se centran en el Passeig del Mediterrani y el Carrer Sant Pere y su entorno, perteneciente al municipio de Altea.

Se hace uso del Google Earth para una mejor visualización aérea y genérica, y las tomadas a pie de campo por la propia autora en el mes de mayo del 2020 junto con las fotografías tomadas el 20 de enero del mismo año aprovechando la última borrasca llamada "Gloria".


## 2. ESTUDIO FOTOGRAFICO

### 3.1. FOTOGRAFIAS AEREAS DEL ESPIGÓN LONGITUDINAL



### 3.2. FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DEL ENTORNO







Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO



Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO





Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO



Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO





Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO




Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO





Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO






Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO



Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO











Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO













### 3.3. FOTOGRAFIAS TRAS EL TEMPORAL (20/01/2020)









Anejo Nº3: SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO

