
ANEJO 15.- REPORTAJE FOTOGRAFICO

INDICE

Ilustración 1.Espigón de encauzamiento del Turia.	3
Ilustración 2.Desembocadura del rio Turia.	3
Ilustración 3.Zona norte de la playa.....	4
Ilustración 4. Protección del cordón dunar.....	4
Ilustración 5.Primer espigón.	5
Ilustración 6.Tramo de costa entre los espigones actuales.	5
Ilustración 7.Paseo marítimo.	6
Ilustración 8.Zona de mayor erosión de la playa.	6
Ilustración 9.Zona de mayor erosión junto al segundo espigón.	7
Ilustración 10.Segundo espigón.	7
Ilustración 11.Bloques de hormigón junto al paseo marítimo.....	8
Ilustración 12.Cordón dunar junto a paseo marítimo.....	8
Ilustración 13.Cordón dunar	9
Ilustración 14.Pasarela de madera.....	9



Ilustración 1. Espigón de encauzamiento del Turia.



Ilustración 2. Desembocadura del río Turia.



Ilustración 3. Zona norte de la playa.



Ilustración 4. Protección del cordón dunar.



Ilustración 5. Primer espigón.



Ilustración 6. Tramo de costa entre los espigones actuales.



Ilustración 7. Paseo marítimo.




Ilustración 8. Zona de mayor erosión de la playa.



Ilustración 9. Zona de mayor erosión junto al segundo espigón.



Ilustración 10. Segundo espigón.



Ilustración 11. Bloques de hormigón junto al paseo marítimo.



Ilustración 12. Cordón dunar junto a paseo marítimo.



Ilustración 13. Cordón dunar



Ilustración 14. Pasarela de madera.