

Índice

Agradecimientos.....	iii
Resumen	v
Índice	11
Capítulo 1: Introducción.....	15
1.1. Motivación.....	15
1.2. Objetivos.....	17
1.3. Metodología.....	18
Localización de las estructuras laminares.....	18
Documentación.....	19
Elaboración de las fichas	19
Estudio intensivo individualizado de una de las estructuras laminares.	20
Extracción de conclusiones	21
Capítulo 2: Estructuras laminares en la Comunitat Valenciana	23
2.1. Aproximación a las láminas de hormigón armado.....	23
2.2. Estructuras laminares en la Comunitat Valenciana.....	27
2.2.1. Restaurante “La Cúpula”.....	28
2.2.2. Iglesia de Santa María.	32

2.2.3.	Talleres del IES Polítècnic.....	40
2.2.4.	IES Joaquín Sorolla.	46
2.2.5.	Edificio de acceso al Oceanogràfic.....	56
2.2.6.	Restaurante Oceanogràfic.....	62
2.2.7.	Grupo Marqués de Valterra.	70
2.2.8.	Iglesia Santa María del Mar.....	76
2.2.9.	Iglesia de San Nicolás.....	82
2.2.10.	Gradas del estadio Guillermo Olagüe.....	90
2.2.11.	Estación de servicio “El Rebollet”.....	96
2.2.12.	Fábrica Interfruit.	104
2.2.13.	Iglesia de Nª Señora del Carmen.	112
2.2.14.	Cubierta Plaza Castelar.....	118
2.2.15.	Marquesina en Plaza Juan XXIII.	124
2.2.16.	Porche en el colegio de Jesús y María.	130
2.2.17.	Auditorio de la Explanada.	136
	Capítulo 3: El caso de la iglesia de San Nicolás	143
3.1.	Introducción.	144
3.2.	Eduardo Torroja y el pretensado.	148
3.2.1.	El método Barredo o Método Español de Postesado.	154
3.3.	Análisis estructural de la iglesia de San Nicolás.....	158
3.3.1	Descripción de la estructura.....	159
3.3.2.1	Los pórticos testeros.	159
3.3.2.2	Las láminas plegadas.	160
3.3.2.3	El postesado de las láminas.	161
3.3.2	Análisis estructural.....	163
3.3.2.1	Consideraciones previas.	163
3.3.2.2	El modelo de cálculo de Torroja.....	165
3.3.2.3	Resultados del cálculo simplificado de Torroja.....	166
3.3.2.4	Modelo con Elementos Finitos.	167
3.4.	Discusión de resultados.....	169

3.4.1	Cargas Permanentes.....	169
3.4.2	Cargas de Pretensado.....	171
3.4.3	Cargas horizontales de viento.....	173
3.4.4	Combinación de acciones	175
	Capítulo 4: La rehabilitación de la iglesia de San Nicolás	177
4.1	Caracterización de las lesiones	178
4.1.1	Relación daños estructurales.....	179
4.1.2	Relación de daños en elementos constructivos.....	180
4.1.3	Relación de daños en otros elementos	181
4.2	Ensayos y pruebas realizados.	181
4.3	Causas posibles y actuaciones propuestas.	184
4.4	El proyecto de intervención	185
4.4.1	Fases del proceso de rehabilitación	185
4.4.2	Intervención sobre elementos estructurales.	186
4.4.3	Intervención sobre elementos constructivos.	188
4.4.4	Intervención sobre otros elementos	189
	Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones	191
5.1	Conclusiones.....	191
	La localización geográfica de las láminas	191
	El contexto histórico y los agentes intervenientes: promotores, arquitectos, ingenieros, constructores.	191
	La función y la forma en las láminas.....	193
	El proceso constructivo, el armado y su evolución.	193
	La rehabilitación, conservación y protección de las láminas.....	194
	La Iglesia de San Nicolás. El análisis estructural y su rehabilitación.....	196
5.2	Propuestas para futuras investigaciones.....	198
	Anejos.....	201
	A1. Relación de trabajos consecuencia de esta investigación.	203
	Referencias	207