




PATOLOGIE DELL'EDIFICIO/  
PATOLOGIAS DEL EDIFICIO

Disgregazione /  
Desprendimiento


Presenza di vegetazione/Presencia de vegetación




Elemento in cls / Elemento de hormigón




Mancanza (perdita di parti strutturali)/  
Huecos (perdida de la parte estructural)




Scagliatura / Erosión




Umidità/ Humedades




## Rigonfiamento/Protuberancias



Crosta / Desconchados



## Frattura strutturale/ Grietas y Fisuras



Efflorescenza/Eflorescencias

|        |  |                      |  |   |  |                             |  |       |  |
|--------|--|----------------------|--|---|--|-----------------------------|--|-------|--|
| TÍTULO |  | PFC                  |  | ESTUDIO PREVIO A LA REHABILITACIÓN DE<br>LA CASA DE CAMPO EN MONTE D' AGO |  | PLANO Nº                    |  | 16    |  |
| ALUMNO |  | ARANCHA NARRO FLORES |  | TUTOR   |  | GIACOMO MORICONI            |  |       |  |
| ESCALA |  | 1:100                |  | PLANO   |  | FACHADA ESTE CON PATOLOGIAS |  | FIRMA |  |
| FECHA  |  | JULIO 2011           |  |   |  |                             |  |       |  |