




PATOLOGIE DELL'EDIFICIO/ PATOLOGIAS DEL EDIFICIO



	Corrosione / Corrosión		Presenza di vegetazione/ Presencia de vegetación
	Muro strutturale con fratture / Muro estructural con fisuras		Frattura strutturale/ Grietas y Fisuras
	Solaio avvallato / Piso Abollado		Umidità/ Humedades
	Caduta di parti di solaio / caída de la parte del techo		Rigonfiamento/Protuberancias
	Efflorescenza/Efflorescencias		Crosta / Desconchados



TITOLO		PFC		ESTUDIO PREVIO A LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CAMPO EN MONTE D' AGO		PLANO Nº	
ALUMNO		ARANCHA NARRO FLORES		TUTOR		GIACOMO MORICONI	
ESCALA		1:100		PLANO		FIRMA	
FECHA		JULIO 2011		PLANTA BAJA CON PATOLOGIAS			