



# PATOLOGIE DELL'EDIFICIO/ PATOLOGIAS DEL EDIFICIO



	Corrosione / Corrosión		Presenza di vegetazione/ Presencia de vegetación
	Muro strutturale con fratture / Muro estructural con fisuras		Frattura strutturale/ Grilestas y Fisuras
	Solaio avvallato / Piso Abollado		Umidità/ Humedades
	Caduta di parti di solaio / caída de la parte del techo		Rigonfiamento/Protuberancias
	Efflorescenza/Efflorescencias		Crosta / Desconchados



TITOLO	PFC	ESTUDIO PREVIO A LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CAMPO EN MONTE D' AGO	PLANO Nº	23
ALUMNO	ARANCHIA NARRO FLORES	TUTOR	GIACOMO MORICONI	
ESCALA	1:100	PLANO	SECCIÓN C-C CON PATOLOGIAS	FIRMA
FECHA	JULIO 2011			