


# PATOLOGIE DELL'EDIFICIO/ PATOLOGIAS DEL EDIFICIO



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Disgregazione / Desprendimiento   |  | Umidità / Humedades                     |
|  | Presenza di vegetazione/Presencia de vegetación                                   |  | Rigonfiamento/Protuberancias            |
|  | Elemento in cls / Elemento de hormigón  |  | Crosta /Desconchados                    |
|  | Mancanza (perdita di parti strutturali)/ Huecos (perdida de la parte estructural) |  | Frattura strutturale/ Grietas y Fisuras |
|  | Scagliatura / Erosión   |  | Efflorescenza/Efflorescencias           |

|        |  |  |                       |  |  |  |                            |  |
|--------|--|--|-----------------------|--|--|--|----------------------------|--|
| TITOLO |  |  | PFC                   |  | ESTUDIO PREVIO A LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CAMPO EN MONTE D' AGO |  | PLANO Nº                   |  |
| ALUMNO |  |  | ARANCHIA NARRO FLORES |  | TUTOR  |  | GIACOMO MORICONI           |  |
| ESCALA |  |  | 1:100                 |  | PLANO  |  | FACHADA SUR CON PATOLOGIAS |  |
| FIRMA  |  |  |                       |  |  |  |                            |  |
| FECHA  |  |  | JULIO 2011            |  |  |  |                            |  |

altra proprietà  
Otra propiedad