

# **ANEJO**

FICHAS DE ENSAYOS

*“SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA”*



RELACIÓN DE CONTRACCIÓN

***0.31***







**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.69-Q45.5-Y7.6\_r01**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho: arena		
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.60	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.30	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.16	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.16	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.43	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.18	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	27.3	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.85	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4137	Transición
Caudal (contador)	45.5	l/min	Radio hidráulico	2.25	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
  
El ensayo se prolonga aproximadamente 3 horas y media  
Como se observa en la gráfica, el perfil se ha estabilizado aguas abajo  
  
La erosión es prácticamente simétrica durante todo el ensayo, tanto aguas arriba como aguas abajo  
  
La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2.5-3 cm de la sección aguas abajo del puente

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**  
1.33 cm


**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**  
0.31 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q45.5-Y7.6\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio





**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.69-Q45.5-Y7.6\_r01**

**Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas arriba**

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:00:43	0.31
00:01:38	0.28
00:03:40	0.38
00:05:12	0.39
00:07:10	0.43
00:08:36	0.46
00:09:39	0.47
00:11:43	0.51
00:13:13	0.56
00:15:22	0.63
00:18:05	0.65
00:20:20	0.68
00:25:07	0.71
00:28:39	0.76
00:30:55	0.81
00:38:11	0.86
00:48:28	0.97
00:53:10	1.00
00:55:30	1.07
00:58:23	1.09
01:07:00	1.13
01:16:00	1.13
01:25:00	1.15
01:33:00	1.17
01:57:00	1.28
02:22:00	1.29
02:50:00	1.33

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:30:00



01:15:00



02:50:00







**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA**

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.69-Q45.4-Y7.6\_r02**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho: arena		
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro		Calado aguas arriba	7.60	cm	
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.40	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.16	m/s
Diafragma		Velocidad aguas abajo	0.16	m/s	
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.42	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.18	Subcrítico
Coef. desagüe		Temperatura media	28.2	°C	
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.83	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4204	Transición
Caudal (contador)	45.4	l/min	Radio hidráulico	2.25	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
  
El ensayo se prolonga aproximadamente 3 horas y media  
Como se observa en la gráfica, el perfil se ha estabilizado aguas abajo  
  
La erosión es prácticamente simétrica durante todo el ensayo, tanto  
aguas arriba como aguas abajo  
  
La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2.5-3 cm de  
la sección aguas abajo del puente

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**  
1.35 cm


**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**  
0.34 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q45.4-Y7.6\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio











## SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.69-Q45.4-Y7.6\_r02**

**Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas arriba**

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:01:50	0.15
00:03:50	0.60
00:05:48	0.73
00:13:45	0.84
00:24:00	0.85
00:51:02	1.05
01:09:00	1.11
01:25:00	1.13
01:35:00	1.15
01:46:00	1.23
02:00:02	1.25
02:15:00	1.29
02:32:00	1.33
02:55:00	1.35

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:17:23



00:53:10



02:55:00







**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA**

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.69-Q45.2-Y7.5\_r03**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho: arena		
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro		Calado aguas arriba	7.48	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.30
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.16
Diafragma		Velocidad aguas abajo	0.16	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.42
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.18
Coef. desagüe		Temperatura media	29.2	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.82
	N/A	l/min	Reynolds	4325
Caudal (contador)	45.2	l/min	Radio hidráulico	2.24
				cm
Condiciones generales del ensayo				
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado				

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga durante 12 horas para determinar el momento a partir del cual el fenómeno alcanza el equilibrio  
Como se observa en la gráfica, el perfil se ha estabilizado tanto aguas arriba como aguas abajo

La erosión es prácticamente simétrica durante todo el ensayo, tanto aguas arriba como aguas abajo

La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2 - 2.5 cm de la sección aguas abajo del puente

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.33 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


0.29 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q45.2-Y7.5\_r03


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio











**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.69-Q59.0-Y8.4\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho:	arena	
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.35	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	8.02	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.18	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.19	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.89	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.20	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	30.1	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5314	Transición
Caudal (contador)	59.0	l/min	Radio hidráulico	2.31	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

2 bombas en paralelo, funcionando a la velocidad nominal  
 El ensayo se ha prolongado durante 4 horas, pero no se puede decir que esté completamente estabilizado. Al dejar de erosionarse aguas arriba, incrementa mucho la erosión aguas abajo.  
 Inicialmente, la cuña de deposición avanza más por los laterales que por el centro, pero al final del ensayo se regulariza (un solo frente).

**HAY CONDICIONES DE LECHO VIVO**

Tanto en el tramo de aproximación como aguas abajo de la cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.91 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.72 cm



Duna formada aguas abajo de la cuña de deposición







CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q59.0-Y8.4\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio





# SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q59.0-Y8.4\_r01

## Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas abajo

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:00:17	0.02
00:00:46	0.07
00:02:09	0.12
00:03:04	0.14
00:04:40	0.18
00:05:40	0.19
00:06:34	0.19
00:08:06	0.20
00:09:36	0.19
00:10:49	0.20
00:11:15	0.21
00:13:56	0.21
00:15:03	0.19
00:17:40	0.21
00:19:44	0.21
00:20:54	0.20
00:22:25	0.23
00:24:15	0.26
00:25:22	0.26
00:26:46	0.28
00:28:52	0.25
00:30:15	0.27
00:32:53	0.26
00:34:26	0.29
00:40:06	0.30
00:45:20	0.29
00:56:44	0.33
01:03:00	0.36
01:07:00	0.36
01:12:00	0.37
01:18:00	0.37
01:25:00	0.39
01:29:00	0.39
01:39:00	0.41
01:49:00	0.43
02:00:00	0.46
02:14:00	0.56
02:39:00	0.65
02:48:00	0.67
03:00:00	0.70
03:20:00	0.71
03:40:00	0.72
04:00:00	0.71

### FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:05:00



01:05:00



02:00:00





## SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

**CÓDIGO ENSAYO**


b/B\_0.69-Q59.0-Y8.4\_r01

### Proceso de socavación - Perfil longitudinal

Distancia (cm)	Socavación (cm)
0.00	0.00
0.50	-0.52
1.00	-0.64
1.50	-0.64
2.00	-0.71
2.50	-0.71
3.00	-0.65
3.50	-0.65
4.00	-0.57
5.00	-0.52
6.00	-0.48
7.00	-0.32
8.00	-0.15
9.00	0.01
10.00	0.28
12.50	0.75
15.00	1.08
17.00	1.08
18.50	0.01
20.00	-0.07
21.00	-0.11
22.00	-0.11
26.00	0.17
28.00	0.23
28.50	-0.05
30.00	0.11
31.00	0.15
31.50	-0.08
33.00	0.00

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO


00:10:10



01:30:00



03:00:00



SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA

CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q58.0-Y8.4\_r02

## Parámetros geométricos

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho: arena		
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

## Variables / Parámetros hidráulicos

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.36	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.98	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.18	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.19	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.85	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.20	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	30.1	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5220	Transición
Caudal (contador)	58.0	l/min	Radio hidráulico	2.31	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

## Notas

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
2 bombas en paralelo, funcionando a la velocidad nominal  
El ensayo se ha prolongado durante 3:30 horas, pero no se puede decir que esté completamente estabilizado. Al dejar de erosionarse aguas arriba, incrementa mucho la erosión aguas abajo.  
El proceso de socavación es simétrico, tanto aguas arriba como aguas abajo.

**HAY CONDICIONES DE LECHO VIVO**

Tanto en el tramo de aproximación como aguas abajo de la cuña de deposición.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.94 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.52 cm




Dunas formadas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q58.0-Y8.4\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.69-Q45.5-Y8.8\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho: arena		
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro		Calado aguas arriba	8.79	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	8.58
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.13
Diafragma		Velocidad aguas abajo	0.14	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.43
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.15
Coef. desagüe		Temperatura media	30.6	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80
	N/A	l/min	Reynolds	3948
Caudal (contador)	45.5	l/min	Radio hidráulico	2.35
				cm
Condiciones generales del ensayo				
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A
Condición de contorno aguas abajo : Ver notas				

**Notas****VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):**

Vertedero subido 1 cm respecto de su cota mínima

**CONDICIÓN INICIAL:**

La correspondiente al régimen permanente

**MEDICIONES:**

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

**OTROS:**

Ensayo con una bomba, con el vertedero subido para aumentar calados y disminuir el n° de Froude  
 El ensayo se ha prolongado durante 2:30 horas, y como se puede observar en las gráficas  
 se ha alcanzado el equilibrio.  
 El proceso de socavación es simétrico, tanto aguas arriba como aguas abajo.

La profundidad máxima de socavación se produce a 1.5 cm del borde  
 aguas abajo de la estructura, aproximadamente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

0.35 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


0.11 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q45.5-Y8.8\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio



Distancia al borde protegido (aguas abajo de la estructura) (cm)







**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.69-Q45.5-Y8.8\_r02****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho: arena		
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.84	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	8.58	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.13	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.14	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.43	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.14	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	28.7	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.82	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	3825	Transición
Caudal (contador)	45.5	l/min	Radio hidráulico	2.35	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Ver notas					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Vertedero subido 1 cm respecto de su cota mínima

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

Ensayo con una bomba, con el vertedero subido para aumentar calados y disminuir el n° de Froude  
 El ensayo se ha prolongado durante 2:30 horas, y como se puede observar en las gráficas  
 se ha alcanzado el equilibrio.  
 El proceso de socavación es simétrico, tanto aguas arriba como aguas abajo.

La profundidad máxima de socavación se produce a 1.5 cm del borde  
 aguas abajo de la estructura, aproximadamente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

0.39 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.10 cm







CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q45.5-Y8.8\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio



Distancia al borde protegido (aguas abajo de la estructura) (cm)









**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.69-Q59.4-Y7.2\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho: arena		
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.23	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.86	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.21	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.23	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.90	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.25	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	30.1	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5925	Transición
Caudal (contador)	59.4	l/min	Radio hidráulico	2.22	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
Ensayo con las dos bombas a su velocidad nominal. Se ha aumentado 1 cm el espesor inicial de la capa de arena para disminuir calados y aumentar el nº de Froude.  
El ensayo se prolonga durante 2 horas. Al finalizar, el proceso ha alcanzado el equilibrio aguas abajo. La profundidad máxima de socavación se produce a unos 4 cm aguas abajo de la estructura

Se observan mayores profundidades de socavación a partir de los 6 cm, pero una vez el proceso ya está muy avanzado, y fuera de la fosa de socavación principal (donde se mide a lo largo de todo el ensayo).

**SE DAN CONDICIONES DE LECHO VIVO**

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.91 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.81 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q59.4-Y7.2\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













### SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.69-Q59.4-Y7.2\_r01**

#### Proceso de socavación - Perfil longitudinal

Distancia (cm)	Socavación (cm)
0.00	0.00
0.01	-0.52
0.50	-0.64
1.00	-0.74
1.50	-0.78
2.00	-0.78
2.50	-0.81
3.00	-0.81
3.50	-0.80
4.00	-0.87
5.00	-0.87
6.00	-0.87
8.00	-0.87
10.00	-0.81
12.50	-0.74
15.00	-0.37
17.50	-0.04
20.00	0.14
25.00	0.54
30.00	0.68
35.00	0.81
40.00	0.82
43.00	0.81
44.50	0.00

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:14:50



00:38:50



02:01:00



**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.69-Q59.5-Y7.2\_r02**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	10.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	20.0	mm	Lecho:	arena	
b	4.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.69		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.19	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.77	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.22	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.23	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.90	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.26	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	33.2	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5958	Transición
Caudal (contador)	59.5	l/min	Radio hidráulico	2.21	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
Ensayo con las dos bombas a su velocidad nominal. Se ha aumentado 1 cm el espesor inicial de la capa de arena para disminuir calados y aumentar el nº de Froude.  
El ensayo se prolonga durante 2 horas. Al finalizar, el proceso ha alcanzado el equilibrio aguas abajo. La profundidad máxima de socavación se produce a unos 4 cm aguas abajo de la estructura

Se observan mayores profundidades de socavación a partir de los 6 cm, pero una vez el proceso ya está muy avanzado, y fuera de la fosa de socavación principal (donde se mide a lo largo de todo el ensayo).

**Se dan condiciones de lecho vivo**

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.11 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.91 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q59.5-Y7.2\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio





## SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.69-Q59.5-Y7.2\_r02

### Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas arriba

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:00:40	1.02
00:01:40	1.39
00:03:08	1.51
00:04:49	1.65
00:06:11	1.71
00:06:52	1.75
00:09:28	1.77
00:12:15	1.78
00:13:34	1.77
00:15:54	1.83
00:18:36	1.91
00:21:49	1.91
00:25:36	1.93
00:31:09	1.95
00:35:14	1.94
00:41:59	1.95
00:57:06	1.97
01:05:00	2.01
01:20:00	2.06
01:36:00	2.09
01:51:00	2.11
02:03:00	2.11

#### FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:07:45



00:21:25



01:51:00











RELACIÓN DE CONTRACCIÓN

***0.41***



**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.59-Q45.0-Y7.7\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho: arena		
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.71	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.35	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.15	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.16	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.41	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.17	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	27.3	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.85	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4046	Transición
Caudal (contador)	45.0	l/min	Radio hidráulico	2.26	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

La erosión es simétrica durante todo el ensayo, tanto  
aguas arriba como aguas abajo.

La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2.5 cm de la sección  
aguas abajo del puente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.45 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


0.66 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q45.0-Y7.7\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio





UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA



Instituto de Ingeniería del  
Agua y Medio Ambiente

Laboratorio de Hidráulica y Obras Hidráulicas

### SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.59-Q45.0-Y7.7\_r01**

**Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas abajo**

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:00:15	0.20
00:01:05	0.21
00:02:24	0.32
00:03:16	0.32
00:04:13	0.36
00:05:01	0.44
00:06:01	0.37
00:07:46	0.40
00:08:56	0.42
00:09:45	0.46
00:10:50	0.45
00:12:02	0.45
00:14:04	0.44
00:16:08	0.45
00:17:41	0.49
00:20:06	0.45
00:23:24	0.48
00:25:48	0.50
00:30:20	0.55
00:34:44	0.51
00:39:20	0.52
00:44:49	0.52
00:49:22	0.52
00:59:52	0.52
01:15:00	0.59
01:31:00	0.58
01:45:00	0.62
02:05:00	0.64
02:19:00	0.66
02:35:00	0.66
03:01:00	0.66

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:03:00



00:50:00



02:00:00







UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA



Instituto de Ingeniería del  
Agua y Medio Ambiente

Laboratorio de Hidráulica y Obras Hidráulicas

## SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.59-Q45.0-Y7.7\_r01**

### Proceso de socavación - Perfil longitudinal


Distancia (cm)	Socavación (cm)
0.00	0.00
0.01	-0.16
0.50	-0.37
1.00	-0.59
1.50	-0.61
2.00	-0.63
2.50	-0.66
3.00	-0.65
4.00	-0.62
5.00	-0.56
6.00	-0.45
7.00	-0.24
8.00	0.01
9.00	0.20
10.00	0.48
12.00	0.95
14.00	1.26
15.00	1.26
16.50	0.00

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO


0.07.00



01:00:00



03:00:00





**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.59-Q45.3-Y7.7\_r02****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho: arena		
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro		Calado aguas arriba	7.74	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.33
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.15
Diafragma		Velocidad aguas abajo	0.16	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.42
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.17
Coef. desagüe		Temperatura media	28.7	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.82
	N/A	l/min	Reynolds	4191
Caudal (contador)	45.3	l/min	Radio hidráulico	2.26
				cm
Condiciones generales del ensayo				
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado				

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3 horas  
 Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

El proceso es ligeramente no simétrico durante los primeros minutos, pero se vuelve simétrico en seguida, tanto aguas arriba como aguas abajo.

La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2.5 cm de la sección aguas abajo del puente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.29 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


0.68 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q45.3-Y7.7\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio









**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.59-Q59.0-Y8.5\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho: arena		
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.45	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.94	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.18	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.19	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.89	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.20	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	29.2	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.81	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5181	Transición
Caudal (contador)	59.0	l/min	Radio hidráulico	2.32	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3:20 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

Dos bombas funcionando a su velocidad nominal.

**HAY CONDICIONES DE LECHO MÓVIL**

Tanto en el tramo de aproximación como  
aguas abajo de la cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.23 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.95 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q59.0-Y8.5\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio







# SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

**CÓDIGO ENSAYO**

b/B\_0.59-Q59.0-Y8.5\_r01

## Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas arriba

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:00:41	0.70
00:02:18	1.06
00:03:34	1.12
00:05:25	1.20
00:06:18	1.30
00:08:07	1.32
00:09:01	1.43
00:10:37	1.42
00:12:50	1.51
00:14:25	1.50
00:16:32	1.53
00:19:14	1.55
00:24:22	1.69
00:26:35	1.70
00:29:25	1.74
00:34:02	1.74
00:40:46	1.85
00:48:48	1.89
00:55:47	1.88
01:04:00	1.98
01:14:00	2.00
01:25:00	2.08
01:35:00	2.09
01:51:00	2.11
02:17:00	2.20
02:36:00	2.22
03:00:00	2.21
03:18:00	2.23

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:03:00



00:10:00



02:50:00





**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.59-Q59.2-Y8.4\_r02****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho: arena		
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.41	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.98	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.18	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.19	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.89	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.20	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	32.6	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5305	Transición
Caudal (contador)	59.2	l/min	Radio hidráulico	2.32	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

Dos bombas funcionando a su velocidad nominal.

**HAY CONDICIONES DE LECHO VIVO**

Tanto en el tramo de aproximación como  
aguas abajo de la cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.43 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.93 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q59.2-Y8.4\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio







SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA

CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q59.2-Y8.4\_r02

Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas abajo

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:00:13	0.24
00:01:02	0.37
00:01:48	0.45
00:02:38	0.44
00:03:38	0.54
00:04:32	0.58
00:05:51	0.61
00:06:50	0.61
00:07:39	0.62
00:10:18	0.62
00:12:54	0.62
00:15:03	0.67
00:16:48	0.71
00:19:43	0.69
00:21:41	0.76
00:25:44	0.80
00:33:32	0.82
00:39:07	0.81
00:45:47	0.83
00:56:55	0.82
01:05:00	0.89
01:22:00	0.88
01:40:00	0.91
01:59:00	0.93
02:22:00	0.93
02:40:00	0.92
03:01:00	0.93

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:01:02



01:22:00



02:09:00





### SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q59.2-Y8.4\_r02

Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas arriba

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:00:40	0.78
00:02:14	1.06
00:03:11	1.13
00:04:10	1.22
00:05:28	1.31
00:06:18	1.34
00:07:17	1.36
00:08:27	1.50
00:11:04	1.56
00:14:35	1.64
00:17:19	1.74
00:20:09	1.73
00:22:19	1.86
00:26:15	1.87
00:33:45	2.00
00:39:45	2.00
00:46:15	2.02
00:57:31	2.16
01:05:00	2.16
01:23:00	2.22
01:41:00	2.30
02:00:00	2.42
02:23:00	2.42
02:40:00	2.43
03:02:00	2.43

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:12:45



00:45:47



03:00:00







**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.59-Q45.3-Y8.8\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.80	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	8.49	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.13	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.14	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.42	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.14	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	31.3	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	3927	Transición
Caudal (contador)	45.3	l/min	Radio hidráulico	2.35	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Ver notas					

**Notas****VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):**

Vertedero subido 1 cm respecto de su cota mínima

**CONDICIÓN INICIAL:**

La correspondiente al régimen permanente

**MEDICIONES:**

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

**OTROS:**

Ensayo con una bomba, con el vertedero subido para aumentar calados y disminuir el n° de Froude  
 El ensayo se ha prolongado durante 3 horas, y como se puede observar en las gráficas  
 se ha alcanzado el equilibrio.  
 El proceso de socavación es ligeramente asimétrico aguas arriba

La profundidad máxima de socavación se produce a 2 cm del borde  
 aguas abajo de la estructura, aproximadamente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.15 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


0.38 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q45.3-Y8.8\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio











**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.59-Q45.6-Y8.8\_r02****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho: arena		
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.82	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	8.55	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.13	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.14	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.43	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.14	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	28.0	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.84	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	3782	Transición
Caudal (contador)	45.6	l/min	Radio hidráulico	2.35	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Ver notas					

**Notas****VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):**

Vertedero subido 1 cm respecto de su cota mínima

**CONDICIÓN INICIAL:**

La correspondiente al régimen permanente

**MEDICIONES:**

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

**OTROS:**

Ensayo con una bomba, con el vertedero subido para aumentar calados y disminuir el n° de Froude  
 El ensayo se ha prolongado durante 3 horas, y como se puede observar en las gráficas  
 se ha alcanzado el equilibrio.  
 El proceso de socavación es ligeramente asimétrico aguas arriba

La profundidad máxima de socavación se produce a 2.5 cm del borde  
 aguas abajo de la estructura, aproximadamente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.08 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.43 cm







CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q45.6-Y8.8\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio









**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.59-Q59.3-Y7.6\_r01**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.55	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.65	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.20	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.23	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.90	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.24	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	30.1	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5739	Transición
Caudal (contador)	59.3	l/min	Radio hidráulico	2.25	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
Ensayo con las dos bombas a su velocidad nominal. Se ha aumentado 1 cm el espesor inicial de la capa de arena para disminuir calados y aumentar el nº de Froude.  
El ensayo se prolonga durante 2:30 horas. Al finalizar, el proceso ha alcanzado el equilibrio aguas abajo. La profundidad máxima de socavación se produce a unos 4 cm aguas abajo de la estructura. El proceso es ligeramente asimétrico.  
Se observan mayores profundidades de socavación a partir de los 8 cm, pero una vez el proceso ya está muy avanzado, y fuera de la fosa de socavación principal (donde se mide a lo largo de todo el ensayo).

**SE DAN CONDICIONES DE LECHO VIVO**

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.46 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.20 cm



*Dunas en el tramo de aproximación*







CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q59.3-Y7.6\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio











**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.59-Q59.3-Y7.5\_r02****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho: arena		
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.47	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.62	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.21	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.23	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.90	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.24	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	30.5	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5782	Transición
Caudal (contador)	59.3	l/min	Radio hidráulico	2.24	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
Ensayo con las dos bombas a su velocidad nominal. Se ha aumentado 1 cm el espesor inicial de la capa de arena para disminuir calados y aumentar el nº de Froude.  
El ensayo se prolonga durante 2:30 horas. Al finalizar, el proceso ha alcanzado el equilibrio aguas abajo. La profundidad máxima de socavación se produce a unos 4 cm aguas abajo de la estructura


Se observan mayores profundidades de socavación a partir de los 8 cm, pero una vez el proceso ya está muy avanzado, y fuera de la fosa de socavación principal (donde se mide a lo largo de todo el ensayo).

**CONDICIONES DE LECHO VIVO****PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.52 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.08 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.59-Q59.3-Y7.5\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













RELACIÓN DE CONTRACCIÓN

***0.50***



**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.50-Q45.1-Y7.8\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho: arena		
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.81	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.14	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.15	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.15	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.41	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.17	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	27.5	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.85	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4040	Transición
Caudal (contador)	45.1	l/min	Radio hidráulico	2.27	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

La erosión es simétrica durante todo el ensayo, tanto  
aguas arriba como aguas abajo.

La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2.5 - 3 cm de la sección  
aguas abajo del puente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.77 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


0.94 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q45.1-Y7.8\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio






<b>CÓDIGO ENSAYO</b>	<b>b/B_0.50-Q45.1-Y7.8_r01</b>
----------------------	--------------------------------

**Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas arriba**

<b>Tiempo (h:mm:ss)</b>	<b>Socavación (cm)</b>
00:00:00	0.00
00:00:22	0.59
00:01:26	0.93
00:03:39	1.18
00:04:48	1.18
00:06:51	1.29
00:09:35	1.35
00:13:12	1.38
00:17:22	1.41
00:22:50	1.47
00:25:57	1.50
00:33:55	1.55
00:39:50	1.54
00:50:00	1.61
01:01:00	1.59
01:10:00	1.67
01:15:00	1.69
01:25:00	1.73
01:40:00	1.75
01:56:00	1.75
02:18:00	1.76
02:31:00	1.75
02:54:00	1.77

**FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO**

00:04:17



00:48:41



02:18:00







**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.50-Q45.2-Y7.7\_r02****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho: arena		
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.68	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.12	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.15	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.17	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.42	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.18	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	28.4	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.83	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4173	Transición
Caudal (contador)	45.2	l/min	Radio hidráulico	2.26	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3:20 horas  
 Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

La erosión es simétrica durante todo el ensayo, tanto  
 aguas arriba como aguas abajo.

La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2.5 - 3 cm de la sección  
 aguas abajo del puente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.61 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


1.12 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q45.2-Y7.7\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio





UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA



Laboratorio de Hidráulica y Obras Hidráulicas

## SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.50-Q45.2-Y7.7\_r02**

**Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas abajo**

<b>Tiempo</b> (h:mm:ss)	<b>Socavación</b> (cm)
00:00:00	0.00
00:00:13	0.25
00:00:40	0.55
00:01:32	0.68
00:02:43	0.73
00:03:45	0.85
00:04:40	0.87
00:06:08	0.82
00:07:01	0.86
00:07:30	0.92
00:09:30	0.89
00:10:41	0.96
00:11:55	0.93
00:13:20	0.92
00:14:17	0.97
00:14:41	0.96
00:16:40	0.97
00:18:37	0.99
00:21:10	0.96
00:22:48	1.00
00:27:58	0.99
00:31:50	1.01
00:38:11	1.02
00:43:21	1.06
00:47:17	1.09
00:50:00	1.09
00:55:25	1.10
00:59:44	1.11
01:10:00	1.12
01:19:00	1.11
01:30:00	1.12
01:48:00	1.11
02:12:00	1.12
02:26:00	1.12
02:42:00	1.12
02:58:00	1.11
03:18:00	1.11

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:04:40



00:43:21



02:26:00



## SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA

CÓDIGO ENSAYO


b/B\_0.50-Q45.2-Y7.7\_r02

### Proceso de socavación - Profundidad máxima aguas arriba

Tiempo (h:mm:ss)	Socavación (cm)
00:00:00	0.00
00:01:15	0.71
00:03:10	0.99
00:04:11	1.06
00:06:35	1.10
00:08:01	1.16
00:12:24	1.24
00:14:50	1.31
00:17:20	1.31
00:19:04	1.31
00:28:33	1.34
00:38:58	1.41
00:43:54	1.41
00:50:58	1.52
01:11:00	1.53
01:20:00	1.54
01:30:00	1.56
01:48:00	1.58
02:27:00	1.60
02:58:00	1.61
03:18:00	1.61

#### FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

00:07:30



01:48:00



02:26:00









**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.50-Q59.0-Y8.7\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho: arena		
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.73	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.77	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.18	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.18	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.89	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.19	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	29.0	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.82	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5038	Transición
Caudal (contador)	59.0	l/min	Radio hidráulico	2.34	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3:15 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

Dos bombas funcionando a su velocidad nominal.

**SE DAN CONDICIONES DE LECHO VIVO**

Tanto en el tramo de aproximación como en el tramo de socavación  
aguas abajo de la cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.62 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.95 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q59.0-Y8.7\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio











**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.50-Q59.0-Y8.8\_r02**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.76	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.76	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.18	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.18	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.89	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.19	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	32.3	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5132	Transición
Caudal (contador)	59.0	l/min	Radio hidráulico	2.34	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

Dos bombas funcionando a su velocidad nominal.

**SE DAN CONDICIONES DE LECHO VIVO**

Tanto en el tramo de aproximación como aguas abajo de la cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.63 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

0.89 cm



*Dunas en el tramo de aproximación*







CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q59.0-Y8.8\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio









**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.50-Q59.0-Y8.8\_r03****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.80	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.82	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.17	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.17	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.89	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.19	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	29.4	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.81	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5051	Transición
Caudal (contador)	59.0	l/min	Radio hidráulico	2.35	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

Dos bombas funcionando a su velocidad nominal.

**SE DAN CONDICIONES DE LECHO VIVO**

Tanto en el tramo de aproximación como  
aguas abajo de la cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.40 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.05 cm




*Dunas en el tramo de aproximación*




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q59.0-Y8.8\_r03


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio



Distancia al borde protegido (aguas abajo de la estructura) (cm)









**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.50-Q45.5-Y9.0\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.98	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	8.52	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.13	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.14	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.43	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.14	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	30.2	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	3886	Transición
Caudal (contador)	45.5	l/min	Radio hidráulico	2.36	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Ver notas					

**Notas****VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):**

Vertedero subido 1 cm respecto de su cota mínima

**CONDICIÓN INICIAL:**

La correspondiente al régimen permanente

**MEDICIONES:**

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

**OTROS:**

Ensayo con una bomba, con el vertedero subido para aumentar calados y disminuir el n° de Froude  
 El ensayo se ha prolongado durante 3 horas, y como se puede observar en las gráficas  
 se ha alcanzado el equilibrio.  
 El proceso de socavación es ligeramente asimétrico aguas arriba

La profundidad máxima de socavación se produce a 3 cm del borde  
 aguas abajo de la estructura, aproximadamente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.10 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


1.00 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q45.5-Y9.0\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio















**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA**

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.50-Q45.3-Y8.9\_r02**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.94	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	8.51	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.13	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.14	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.42	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.14	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	28.8	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.82	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	3785	Transición
Caudal (contador)	45.3	l/min	Radio hidráulico	2.36	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Ver notas					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Vertedero subido 1 cm respecto de su cota mínima

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

Ensayo con una bomba, con el vertedero subido para aumentar calados y disminuir el n° de Froude  
El ensayo se ha prolongado durante 3 horas, y como se puede observar en las gráficas se ha alcanzado el equilibrio.  
El proceso de socavación es ligeramente asimétrico aguas arriba

La profundidad máxima de socavación se produce a 3 cm del borde aguas abajo de la estructura, aproximadamente.

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.12 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


1.02 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q45.3-Y8.9\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.50-Q59.3-Y8.1\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.05	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.37	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.19	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.24	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.90	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.22	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	32.3	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5484	Transición
Caudal (contador)	59.3	l/min	Radio hidráulico	2.29	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

Ensayo con las dos bombas a su velocidad nominal. Se ha aumentado 1 cm el espesor inicial de la capa de arena para disminuir calados y aumentar el nº de Froude.  
El ensayo se prolonga durante 2:30 horas. Al finalizar, el proceso ha alcanzado el equilibrio aguas abajo. La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2 cm aguas abajo de la estructura

Se observan mayores profundidades de socavación a partir de los 10 cm, pero una vez el proceso ya está muy avanzado, y fuera de la fosa de socavación principal (donde se mide a lo largo de todo el ensayo).

**CONDICIONES DE LECHO VIVO**

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.30 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.35 cm




*Dunas en el tramo de aproximación*




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q59.3-Y8.1\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio



Distancia al borde protegido (aguas abajo de la estructura) (cm)









**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.50-Q59.3-Y8.0\_r02**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	16.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	32.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.20	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.50		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.02	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.41	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.19	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.24	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.90	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.22	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	30.6	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5499	Transición
Caudal (contador)	59.3	l/min	Radio hidráulico	2.29	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
Ensayo con las dos bombas a su velocidad nominal. Se ha aumentado 1 cm el espesor inicial de la capa de arena para disminuir calados y aumentar el nº de Froude.  
El ensayo se prolonga durante 2:30 horas. Al finalizar, el proceso ha alcanzado el equilibrio aguas abajo. La profundidad máxima de socavación se produce a unos 4 cm aguas abajo de la estructura

Se observan mayores profundidades de socavación a partir de los 10 cm, pero una vez el proceso ya está muy avanzado, y fuera de la fosa de socavación principal (donde se mide a lo largo de todo el ensayo).

**CONDICIONES DE LECHO VIVO**

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

2.60 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.30 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.50-Q59.3-Y8.0\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













RELACIÓN DE CONTRACCIÓN

**0.62**





**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA**

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.38-Q45.3-Y8.5\_r01**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	20.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	40.0	mm	Lecho: arena		
b	2.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.38		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.50	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.05	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.14	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.17	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.42	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.15	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	27.6	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.84	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	3826	Transición
Caudal (contador)	45.3	l/min	Radio hidráulico	2.32	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.  
  
La erosión es simétrica durante todo el ensayo, tanto  
La profundidad máxima de socavación se produce a unos 5 cm de la sección  
aguas abajo del puente.  
Se producen erosiones mayores en los cajeros aguas abajo, pero lejos de la zona donde  
se mide durante todo el ensayo

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**  
1.50 cm


**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**  
1.33 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q45.3-Y8.5\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA**

**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.38-Q45.0-Y8.4\_r02**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	20.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	40.0	mm	Lecho: arena		
b	2.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.38		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.42	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.05	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.14	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.17	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.41	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.15	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	27.5	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.85	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	3819	Transición
Caudal (contador)	45.0	l/min	Radio hidráulico	2.32	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 3 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.  
  
La erosión es simétrica durante todo el ensayo, tanto  
La profundidad máxima de socavación se produce a unos 4 cm de la sección  
aguas abajo del puente.  
Se producen erosiones mayores en los cajeros aguas abajo, pero lejos de la zona donde  
se mide durante todo el ensayo

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.41 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


1.29 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q45.0-Y8.4\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio











**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.38-Q52.1-Y9.0\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	20.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	40.0	mm	Lecho: arena		
b	2.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.38		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	9.00	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.22	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.15	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.19	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.66	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.16	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	29.2	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.81	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4369	Transición
Caudal (contador)	52.1	l/min	Radio hidráulico	2.36	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

El ensayo se ha prolongado durante 3 horas, y como se puede observar en las gráficas se ha alcanzado el equilibrio.  
El proceso de socavación es ligeramente asimétrico

La profundidad máxima de socavación se produce a 7 cm del borde aguas abajo de la estructura, aproximadamente.

Se observan mayores erosiones en los cajeros aguas abajo de la zona donde se miden las profundidades de socavación, a más de 12 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.81 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**


1.50 cm




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q52.1-Y9.0\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio









**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.38-Q52.6-Y9.2\_r02****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	20.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	40.0	mm	Lecho: arena		
b	2.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.38		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	9.17	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.30	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.15	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.19	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.67	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.16	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	27.8	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.84	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4220	Transición
Caudal (contador)	52.6	l/min	Radio hidráulico	2.37	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	SI		Formas de lecho	N/A	
Lecho vivo	NO		Identificación	N/A	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

El ensayo se ha prolongado durante 3:15 horas, y como se puede observar en las gráficas se ha alcanzado el equilibrio.

EL proceso de socavación es simétrico aguas arriba y aguas abajo

La profundidad máxima de socavación se produce a 3 cm del borde aguas abajo de la estructura, aproximadamente.

Se observan mayores erosiones en los cajeros aguas abajo de la zona donde se miden las profundidades de socavación, a más de 12 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.71 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.32 cm







CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q52.6-Y9.2\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio









**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.38-Q59.0-Y9.6\_r01****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	20.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	40.0	mm	Lecho:	arena	
b	2.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.38		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	9.55	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.44	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.16	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.21	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.89	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.17	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	29.3	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.81	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4739	Transición
Caudal (contador)	59.0	l/min	Radio hidráulico	2.40	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 2 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

Dos bombas funcionando a su velocidad nominal.

**CONDICIONES DE LECHO VIVO**

Tanto en el tramo de aproximación como  
aguas abajo de la cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.85 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.85 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q59.0-Y9.6\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













**CÓDIGO ENSAYO**

**b/B\_0.38-Q59.2-Y9.6\_r02**

**Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	20.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	40.0	mm	Lecho:	arena	
b	2.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.38		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	9.60	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	7.44	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.16	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.21	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.89	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.17	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	28.7	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.82	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4676	Transición
Caudal (contador)	59.2	l/min	Radio hidráulico	2.40	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):  
Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:  
La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:  
Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:  
El ensayo se prolonga aproximadamente durante 2 horas  
Como se observa en la gráfica, el perfil prácticamente se ha estabilizado aguas abajo.

Dos bombas funcionando a su velocidad nominal.

**CONDICIONES DE LECHO VIVO**


Tanto en el tramo de aproximación como aguas abajo de la cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.75 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.75 cm




Dunas en el tramo de aproximación




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q59.2-Y9.6\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA

CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q52.8-Y8.8\_r01

## Parámetros geométricos

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	20.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	40.0	mm	Lecho: arena		
b	2.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.38		Diámetro mínimo	0.40	mm

## Variables / Parámetros hidráulicos

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.79	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.14	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.16	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.22	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.68	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.17	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	28.6	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.83	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4447	Transición
Caudal (contador)	52.8	l/min	Radio hidráulico	2.35	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

## Notas

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

Se ha aumentado 1 cm el espesor inicial de la capa de arena para disminuir calados y aumentar el n° de Froude.  
 El ensayo se prolonga durante 1:30 horas. Al finalizar, el proceso ha alcanzado el equilibrio aguas abajo. La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2 cm aguas abajo de la estructura. Se observan mayores profundidades de socavación en los cajeros aguas abajo, pero una vez el proceso ya está muy avanzado, y fuera de la fosa de socavación principal (donde se mide a lo largo de todo el ensayo).

**CONDICIONES DE LECHO VIVO**

En el tramo de aproximación y sobre la propia cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.81 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.63 cm




Dunas sobre la cuña de deposición




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q52.8-Y8.8\_r01


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****b/B\_0.38-Q52.8-Y8.8\_r02****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros: metacrilato		
Ancho 1 placa	20.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	40.0	mm	Lecho: arena		
b	2.40	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.38		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	8.79	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.14	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.16	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.22	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.68	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.17	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	29.9	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.80	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	4572	Transición
Caudal (contador)	52.8	l/min	Radio hidráulico	2.35	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
 Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
 También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
 Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
 Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

Se ha aumentado 1 cm el espesor inicial de la capa de arena para disminuir calados y aumentar el n° de Froude.  
 El ensayo se prolonga durante 1:30 horas. Al finalizar, el proceso ha alcanzado el equilibrio aguas abajo. La profundidad máxima de socavación se produce a unos 2 cm aguas abajo de la estructura. Se observan mayores profundidades de socavación en los cajeros aguas abajo, pero una vez el proceso ya está muy avanzado, y fuera de la fosa de socavación principal (donde se mide a lo largo de todo el ensayo).

**CONDICIONES DE LECHO VIVO**

En el tramo de aproximación y sobre la propia cuña de deposición

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

1.69 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

1.47 cm


*Duna sobre cuña de deposición*




CÓDIGO ENSAYO

b/B\_0.38-Q52.8-Y8.8\_r02


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio













ENSAYO DE REFERENCIA  
**SIN SOLERA PROTEGIDA**

**SOCAVACIÓN EN PUENTES  
CON SOLERA PROTEGIDA****CÓDIGO ENSAYO****ENSAYO DE REFERENCIA (sin protección)****Parámetros geométricos**

Canal de sección rectangular, pendiente horizontal $I_0=0$ m/m					
Ancho del canal	6.40	cm	Cajeros:	metacrilato	
Ancho 1 placa	13.0	mm	Rugosidad $K_s$	0.003	mm
2e	26.0	mm	Lecho:	arena	
b	3.80	cm	Diámetro máximo	0.63	mm
Relación b/B	0.59		Diámetro mínimo	0.40	mm

**VARIABLES / PARÁMETROS HIDRÁULICOS**

Lecturas manómetro			Calado aguas arriba	7.22	cm
H máxima	N/A	mm	Calado aguas abajo	6.85	cm
H mínima	N/A	mm	Velocidad aguas arriba	0.21	m/s
Diafragma			Velocidad aguas abajo	0.23	m/s
Sección tubería	27	mm	Calado crítico	2.90	cm
Sección interior	23	mm	Froude aguas arriba	0.25	Subcrítico
Coef. desagüe			Temperatura media	27.3	°C
Caudal (manómetro)	N/A	m <sup>3</sup> /s	Viscosidad	0.85	10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
	N/A	l/min	Reynolds	5598	Transición
Caudal (contador)	59.4	l/min	Radio hidráulico	2.22	cm
Condiciones generales del ensayo					
Aguas claras	NO		Formas de lecho	SI	
Lecho vivo	SI		Identificación	DUNAS	
Condición de contorno aguas abajo : Vertedero completamente bajado					

**Notas**

VERTEDERO (CONDICIÓN DE CONTORNO AGUAS ABAJO):

Completamente bajado

CONDICIÓN INICIAL:

La correspondiente al régimen permanente

MEDICIONES:

Medida con limnómetro ag abajo y limnómetro y fotos ag arriba  
Se mide en la margen derecha aguas abajo y en la izquierda aguas arriba  
También se toman fotos de detalle de aguas arriba y aguas abajo  
Se toman fotos en alzado de la socavación aguas arriba, detalle  
Se toman fotos del perfil longitudinal completo

OTROS:

Ensayo realizado sin la plataforma de metacrilato en la zona contraída.  
Representa una situación de referencia, donde no existe protección y todo el material es susceptible de ser movilizado por el flujo.

El ensayo se prolonga durante aproximadamente 2 horas, pero no se puede decir que se haya estabilizado por completo.

Este ensayo se compara con sus análogos con protección:

**PROF. MÁXIMA AG.ARRIBA**

6.06 cm

**PROF. MÁXIMA AG.ABAJO**

4.10 cm



*Dunas en tramo de aproximación*




### SOCAVACIÓN EN PUENTES CON SOLERA PROTEGIDA


CÓDIGO ENSAYO

ENSAYO DE REFERENCIA (sin protección)


Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas arriba



Gráfica de socavación. Punto de mayor profundidad aguas abajo



Perfil longitudinal del tramo de estudio



Distancia al borde protegido (aguas abajo de la estructura) (cm)









