


A. FOTOGRÁFICO



FACHADA SUR DE SON BERGA. ESTABLIMENTS, 1766.
La superficie del muro es de estuco ocre descolorido con piedras angulares de arenisca dorada y base de granito rosa.
FAÇANA SUD DE SON BERGA. ESTABLIMENTS, 1766.
La superficie del mur és d'estuc ocre descolorit amb les pedres dels angles de marès daurat i la base de granit rosat.

Son Berga. Casa M^a Carmen Crespi de Valldaura



Vista de jardín de la torre. Se aprecian los restos de los muros de la antigua Casa de los Vilaraguts. (2013) Enrique Calvo García.



Estado que presentan el pavimento en el interior. (2013) Enrique Calvo Garcia.



Detalle de antiguas intervenciones llevadas en el pavimento. (2013) Enrique Calvo Garcia.



Detalle de pruebas de protección de la intervención del pavimento.
(2013) Enrique Calvo García



Focos de iluminación con los que cuenta la Casa de la Senyoria.
Ivela 704-0. (2013) Enrique Calvo García.