



- LEYENDA**
- MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERIORES
 - ZONAS NO ACCESIBLES
 - TECHOS EJECUTADOS CON BÓVEDAS DE CRUCERÍA
 - COTAS EN METROS
 - ACCESO AL CASTILLO
 - NUMERACIÓN DE LAS FIGURAS

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA			
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN			
ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS Y PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN EN EL CASTILLO DE LA CALAHORRA SITO EN LA CALAHORRA (GRANADA)			
ARQUITECTO TÉCNICO	JESÚS ORTEGA ILESCAS	CURSO	2013-2014
TUTOR ACADÉMICO	MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ GONZÁLEZ	ESCALA	1/200
PLANO	UBICACIÓN DE FIGURAS	FECHA	N.º PLANO
	PLANTA BAJA 0.00	JULIO 2014	01