



DIBUJO 1 (esc. 1/2000)

DIBUJO 1	DIBUJO 2
■ VÍAS DE ACCESO ASFALTADAS	▨ RELLENO EXISTENTE
■ VÍAS DE ACCESO SIN ASFALTADAR	■ EXPLANADA PROVISIONAL
■ CAMINOS PROVISIONALES	



**DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN EL DEPÓSITO DE AGUA DE LA CONDUCCIÓN TURIA-SAGUNTO EN EL T.M. DE SAGUNTO (VALENCIA). REPARACIÓN Y REFUERZO**



PLANO:  <b>CHRISTIAN PERALTA GONZÁLEZ</b>	PLANO: <b>CAMINOS PROVISIONALES Y VÍAS DE ACCESO</b>		
	ESCALA: Indicadas	FECHA: 27/08/2015	Nº PLANO: <b>2</b>