


- BASE PROFUNDA DE NIVELACIÓN
- DIANAS DE NIVELACIÓN
- FISURÓMETRO DE REGLETA

DIBUJO 1 (esc. 1/800)



DIBUJO 2 (esc. 1/90)

	DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN EL DEPÓSITO DE AGUA DE LA CONDUCCIÓN TURIA-SAGUNTO EN EL T.M. DE SAGUNTO (VALENCIA). REPARACIÓN Y REFUERZO			
PLANO:  CHRISTIAN PERALTA GONZÁLEZ		PLANO: AUSCULTACIÓN  ESCALA: Indicadas    FECHA: 27/08/2015    Nº PLANO: 6		