

SEGORBE-14-12-61

Balaustrados - en ruinas

Terrado - Soleras

Cocina - pila y desagües




Desagües generales - mal

Balcones ruinosos

Fachada desplomada

ARCHIVO - Obros

Sótano - ruinoso



RUINA SOTANO

RUINA ARCHIVO

REDAÑOS BANCO Y ESCALER VIVIENDA

SEGORBE-27-Oct-1961